








Bilan sanitaire

	Marquage présence murelle
	Assemblage ouvert
	Solive déversée
	Fissure
	Etrier ou fer-plat décroché
	Renfort métallique récent



- Légende:
- Marquage présence mэрule
 - Solive déversée





Plan 2ème étage

éch 1/100



Légende:

 Marquage présence mérule



Coupe AA

éch 1/100

