

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC ROBINET INCENDIE ARM

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104756263-1 **N°Appel:** 104756263

Bon de Commande Client : Maintenance annuelle 20.

N°Parc: 10727098 **N°Contrat:** 10144376 **Type contrat :** Classique

Employé : jyhy **Unité de vente...:** Montpellier **Technicien .:** HANNY JEREMY

INFORMATIONS INTERVENTION DU 27/11/2025

Nom client...: C671040 - Ecole Nationale de l'Aviation Civile

Contact du site: David GUILLOTEAUX (dep 31)

Adresse intervention: Ecole Nationale de l'Aviation Civile
CENTRE ENAC CASTELNAUDARY
11400 CASTELNAUDARY
FRANCE

Adresse Pv : 7 avenue Edouard Belin
BP 54005
31055 TOULOUSE CEDEX 4
FRANCE

Signature registre : Oui

Observation .:

Ria Def.: 0

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement .:** ras

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE ROBINET INCENDIE ARM

	Type	Norme	Mousse	DN	Lg	Intervention							
						J	D	FL	Pstat	Pdyn	DL/min		
N°: 1 Mat: 1 Bât: batiment C Composant TP /1 Emplacement circulation Code barre: 3341780 Fabricant PS Mise en service 0 Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées			Non	33.0	30.0				7.0			Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 2 Mat: 2 Bât: bâtiment C Composant TP /2 Emplacement circulation Code barre: 3341779 Fabricant PS Mise en service 2020 Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées			Non	33.0	30.0							Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 3 Mat: Bât: batiment D Composant TP / Emplacement circulation Code barre: 3341782 Fabricant PS Mise en service 2010 Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées			Non	33.0	30.0							Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
N°: 4 Mat: 4 Bât: batiment D Composant TP /4 Emplacement circulation Code barre: 3341781 Fabricant PS Mise en service 2010 Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées			Non	33.0	30.0				6.0	2.5		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :