



Rapport de l'état du Bâtiment relatif à la Présence de Termites

Conforme à l'arrêté du 29 mars 2007, modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites et des articles L 271-4 à L 271-6, L. 133-5, L. 133-6, R. 133-7, R. 133-8 et R. 271-1 à R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation - Références normatives : NF P 03-201 de février 2016.

MISSION N° : 200300073

A. PROPRIETAIRE

Nom : **URSSAF DE LA CORSE**
Adresse : **Boulevard Abbé Recco - La Rocade - CS901**
Ville : **20701 AJACCIO CEDEX 09**

A. IMMEUBLE OBJET DU PRÉSENT ÉTAT

Adresse : **Boulevard Abbé Recco - La Rocade**
Ville : **20000 AJACCIO**

A. DONNEUR D'ORDRE

Nom : **URSSAF DE LA CORSE**
Adresse : **Boulevard Abbé Recco - La Rocade - CS901**
Ville : **20701 AJACCIO CEDEX 09**

B. MISSION

Type : Bureaux	Nbre pièces :	Lot :
Cadastre :	Bâtiment :	Lot secondaire :
Étage :	Porte :	Escalier :
Nb de niveau : 5	Date de visite : 18/07/2022	Heure début / fin : 09h00 - 12h30
Accompagnateur : PAS D'ACCOMPAGNATEUR	Opérateur : BOSES Julien	

Lieu du constat situé dans une zone contaminée par les termites ou susceptible de l'être à court terme (au sens de l'article L.133-5 du CCH) : **OUI**

Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

- Traitements antérieurs contre les termites : **AUCUN**
- Présence de termites dans le bâtiment : **AUCUNES**
- Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 : **NON**

Documents fournis par le propriétaire ou le donneur d'ordre : **AUCUN**

Observations : Néant

SYNTHÈSE

Dans les bâtiments, parties de bâtiment, pièces, volumes, ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés, il n'a pas été repéré d'indice d'infestation par les termites.

Absence d'indice d'infestation par les termites sur les abords immédiats du bâtiment.

Cette synthèse n'est qu'informatrice. Les résultats réglementaires et normatifs du diagnostic sont constitués par la totalité du tableau du rapport termites intitulé 'D- IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS VISITES ET RESULTATS DU DIAGNOSTIC (identification des éléments infestés ou ayant été infestés par des termites et de ceux qui ne le sont pas)'.

Pour les parties de bâtiments mentionnées dans le rapport comme non visitées et pour les ouvrages, parties d'ouvrages et éléments déclarés dans le même rapport comme non examinés, aucun résultat n'est possible quant à la présence ou l'absence d'indices d'infestation par des termites ou autres agents de dégradation biologique du bois.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission. Il ne saurait servir en aucun cas de garantie pour toutes constatations postérieures à la date de visite. L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Société

BC2A
16 COURS NAPOLEON - 20000 AJACCIO
Tel : 07 88 95 40 34 | Mail : julien.bose@bc2e.com
Web : ajaccio.bc2e.com
Siret : 811 206 846 00024

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 200300073
TERMITES : 1 sur 16



C. DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC EFFECTUANT L'ÉTAT RELATIF A LA PRÉSENCE DE TERMITES :

BOSES Julien membre du réseau BC2E

- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA - 102 ROUTE DE LIMOURS 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES**, numéro de certification : **19-1425**

- Assurance MMA : **114.231.812** - Date de validité : 31/12/2022

- BC2A - 16 COURS NAPOLEON - 20000 AJACCIO

D. IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS VISITES ET RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC (identification des éléments infestés ou ayant été infestés par des termites et de ceux qui ne le sont pas) :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultat du diagnostic d'infestation (3)
Étage : RDC - Entrée accès personnel	Sol (Carrelage) - Plinthe (Carrelage) - Plafond (Dalle de faux-plafond) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : encadrement (Peinture Métal)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Local TGBT	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Peinture Béton) - Mur A (Peinture Parpaing) - Mur B (Peinture Parpaing) - Mur C (Peinture Parpaing) - Mur D (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : encadrement (Peinture Métal)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Salle archives 01	Sol (Carrelage) - Plafond (Béton) - Mur A (Béton) - Mur B (Béton) - Mur C (Béton) - Mur D (Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : extérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Porte 1 : encadrement (Peinture Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Salle archives 02	Sol (Carrelage) - Plafond (Béton) - Mur A (Béton) - Mur B (Béton) - Mur C (Béton) - Mur D (Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : extérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Porte 1 : encadrement (Peinture Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Dégagement Ascenseur	Sol (Dalle de sol PVC) - Plinthe (Peinture Bois) - Plafond (Dalle de faux-plafond) - Mur A (Peinture Plâtre) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur D (Peinture Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Métal) - Porte 1 : encadrement (Peinture Métal) - Fenêtre 1 : intérieure (Métal) - Fenêtre 1 : extérieure (Métal) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (Métal) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (Métal) - Fenêtre 1 : encadrement (Métal)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Salle archives 03	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Béton) - Mur A (Béton) - Mur B (Béton) - Mur C (Béton) - Mur D (Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : extérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Porte 1 : encadrement (Peinture Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Salle archives 04	Sol (Peinture Béton) - Plafond (Béton) - Mur A (Béton) - Mur B (Béton) - Mur C (Béton) - Mur D (Béton) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : extérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Porte 1 : encadrement (Peinture Bois) - Mezzanine en bois (Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Garage	Sol (Béton) - Plafond (Béton) - Mur A (Peinture Parpaing) - Mur B (Peinture Parpaing) - Mur C (Peinture Parpaing) - Mur D (Peinture Parpaing) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : extérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) - Porte 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Porte 1 : encadrement (Peinture Bois) - Porte 2 : intérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : extérieure (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : dormant extérieur (Peinture Métal) - Porte 2 : encadrement (Peinture Métal) - Mezzanine en bois (Bois)	Absence d'indices d'infestation de termites



Étage : RDC - Atelier	Sol (<i>Peinture Béton</i>) - Plafond (<i>Bois</i>) - Mur A (<i>Bois</i>) - Mur B (<i>Bois</i>) - Mur C (<i>Bois</i>) - Mur D (<i>Bois</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Salle d'attente	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Peinture Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Dégagement Ascenseur 02	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Métal</i>) - Escalier 1 : marche (<i>Carrelage</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>Carrelage</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Bureau N°11	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Peinture Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - Bureau N°12	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Peinture Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : RDC - WC 01	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 01 - Dégagement 01	Sol (<i>Dalle de sol PVC</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 01 - Sanitaires 01	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 4 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 4 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 4 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 4 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 4 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites



Étage : 01 - Bureau N°180	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>) - Fenêtre 2 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 2 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 2 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 2 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 2 : encadrement (<i>Métal</i>) - Fenêtre 3 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 3 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 3 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 3 : encadrement (<i>Métal</i>) - Fenêtre 4 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 4 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 4 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 4 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 4 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 01 - Bureau N°160	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 01 - Bureau N°161	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 01 - Bureau N°123	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 01 - Bureau N°121	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 01 - Bureau N°111	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites



Étage : 01 - Bureau N°113	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 01 - Bureau N°194	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 01 - Bureau N°140	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 01 - Bureau N°141	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 02 - Dégagement 02	Sol (<i>Dalle de sol PVC</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Escalier 1 : marche (<i>PVC</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>PVC</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 02 - Sanitaires 02	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 02 - Sanitaires 03	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites



Étage : 02 - Réfectoir	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 3 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 3 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 3 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Porte 3 : encadrement (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Peinture Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 02 - Bureau N° 211	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 02 - Bureau N° 212	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 02 - Bureau N° 213	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 02 - Bureau N° 220	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 02 - Dégagement 03	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites



Étage : 02 - Bureau N° 215	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 02 - Bureau N°214	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Dégagement 04	Sol (<i>Dalle de sol PVC</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Escalier 1 : marche (<i>PVC</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>PVC</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Sanitaires 04	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 2 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 3 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 4 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 4 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 4 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 4 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 4 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 5 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 5 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 5 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 5 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 5 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 6 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 6 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 6 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 6 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 6 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 7 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 7 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 7 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 7 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 7 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Bureau N° 300	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Bureau N°301	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites



Étage : 03 - Bureau N°302	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Bureau N° 315	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Bureau N° 312	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Bureau N° 313	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Bureau N° 311	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Bureau N° 320	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Bureau N° 321	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites



Étage : 03 - Bureau N°360	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 03 - Bureau N° 370	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Dégagement 05	Sol (<i>Dalle de sol PVC</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Escalier 1 : marche (<i>PVC</i>) - Escalier 1 : contre-marche (<i>PVC</i>) - Escalier 1 : garde corps (<i>Peinture Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Bureau N°423	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Bureau N°422	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Bureau N° 421	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Bureau N°420	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites



Étage : 04 - Bureau N°408	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - WC 02	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - WC 03	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture / Faïence Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Bureau N°401	Sol (<i>Carrelage</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Peinture Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Bureau N°405	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Bureau N°400	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Bureau N°403	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites



Étage : 04 - Bureau N°402	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Bureau N°404	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites
Étage : 04 - Bureau N°407	Sol (<i>Parquet</i>) - Plinthe (<i>Peinture Bois</i>) - Plafond (<i>Dalle de faux-plafond</i>) - Mur A (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur B (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur C (<i>Peinture Plâtre</i>) - Mur D (<i>Peinture Plâtre</i>) - Porte 1 : intérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : extérieure (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant intérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : dormant extérieur (<i>Peinture Bois</i>) - Porte 1 : encadrement (<i>Peinture Bois</i>) - Fenêtre 1 : intérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : extérieure (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant intérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : dormant extérieur (<i>Métal</i>) - Fenêtre 1 : encadrement (<i>Métal</i>)	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. CATÉGORIE DE TERMITES EN CAUSE :

Néant

F. IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS (PIÈCES ET VOLUMES) N'AYANT PU ÊTRE VISITÉS ET JUSTIFICATION :

Néant

G. IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ÉLÉMENTS QUI N'ONT PAS ÉTÉ EXAMINÉS ET JUSTIFICATION :

Pièces	Éléments non examinés
Entrée accès personnel	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Dégagement Ascenseur	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Salle d'attente	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Dégagement Ascenseur 02	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°11	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°12	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)



Bureau N° 370	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Dégagement 05	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°423	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°422	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N° 421	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°420	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°408	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
WC 02	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
WC 03	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°401	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°405	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°400	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°403	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°402	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°404	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)
Bureau N°407	présence de doublages de cloisons masquant des éléments de construction (non démontable) présence de doublages de murs masquant des éléments de construction (non démontable) sous-faces des planchers (non démontable) sous-faces des plinthes (non démontable)

H. MOYENS D'INVESTIGATION UTILISÉS : OUTILS ET MÉTHODES

Société

BC2A
16 COURS NAPOLEON - 20000 AJACCIO
Tel : 07 88 95 40 34 | Mail : julien.bose@bc2e.com
Web : ajaccio.bc2e.com
Siret : 811 206 846 00024

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 200300073
TERMITES : 14 sur 16



Sauf écart ou adjonction mentionné dans le rapport, les préconisations méthodologiques de la norme NF P 03-201 de février 2016 sont appliquées. Plus précisément, là où c'est réalisable sans démontage ni détérioration, l'investigation consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment considéré. Pour y parvenir, l'opérateur utilise les outils appropriés associés à la méthodologie de prospection et d'investigation, comme décrit ci-après :

- Outils : outre le sondage (visuel et physique) et le poinçon qui sont systématiquement utilisés, une lampe torche, loupe sont utilisées autant que de besoin.
- Méthodologie de prospection :
 - * vision de loin
 - * observation visuelle de tous les supports (pas seulement en bois)
 - * observation rapprochée des points sensibles avec sondage physique à l'aide du poinçon
 - * sondages visuels et physiques de tous les éléments en bois
- Méthodologie d'investigation :
 - * à l'extérieur : observation générale (et particulière si besoin) du bâti et du non bâti
 - * à l'intérieur : recherche des zones propices au passage ainsi qu'au développement des termites (sources de nourriture : bois, cellulose ..., sources d'eau et de matériaux de construction : terre, plâtre ..., partie enterrée de la colonie, galeries de circulation (d'aspect terreux notamment))
- Principaux indices d'infestation par les termites à rechercher :
 - * altérations dans le bois (avec ou sans fèces)
 - * termites vivants
 - * galerie-tunnels ou concrétions
 - * cadavres ou restes de termites
 - * orifices obturés ou non

I. CONSTATATIONS DIVERSES :

Indices d'infestation par des agents de dégradation biologique du bois autres que des termites :

Aucun indice

Observations : Néant

Indices d'infestation par des termites aux abords de l'immeuble examiné :

Néant

J. OBSERVATIONS :

Néant

K. INFORMATIONS :

- Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission ;

- L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux ;

Le rapport de l'état relatif à la présence de termites, lorsqu'il est établi dans le cadre de l'article L 133-6 du CCH, doit mentionner les notes suivantes :

NOTE 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

NOTE 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

NOTE 4 : "Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA - 102 ROUTE DE LIMOURS 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES**";

AUTRE :

Article L 112-17 du CCH : "Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer."

Article L 133-5 du CCH : "Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiées, un arrêté préfectoral pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en Mairie.";

L. ECARTS / ADJONCTIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF P 03-201 :

Absence de copie de contrat de mission accepté par le donneur d'ordre annexée au présent rapport : les conditions dans lesquelles la mission nous a été confiée n'ont pas permis d'obtenir l'accord écrit du client préalablement à notre intervention et d'en annexer une copie au présent rapport, comme préconisé par la norme NF P 03-201. Toutefois, ce manquement n'a aucune incidence sur nos opérations de repérage et n'est pas de nature à remettre en cause le sérieux, l'exhaustivité et la qualité de notre intervention. L'absence de cet accord écrit ne saurait en aucun cas être interprété comme une absence d'accord préalable entre les parties.



Cachet de l'entreprise

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 18/07/2022
Fait à AJACCIO, le 18/07/2022
Nom / Prénom : BOSES Julien



RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980).

NOTE 5 : Un modèle de rapport est fixé par arrêté.

Société

BC2A
16 COURS NAPOLEON - 20000 AJACCIO
Tel : 07 88 95 40 34 | Mail : julien.bose@bc2e.com
Web : ajaccio.bc2e.com
Siret : 811 206 846 00024

Scannez et téléchargez votre rapport



Rapport

n° de rapport : 200300073
TERMITES : 16 sur 16



Attestations RCP et Certifications



Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle



MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

BC2A
Monsieur RICHARD MORIN
25 avenue DU GENERAL GALLIENI
93250 VILLEMOMBLE

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 3 000 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de la garantie ne pourra excéder 4 000 000 euros.

Date de prise d'effet du contrat : 01/07/2015

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 1er février 2022

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

SARL SUBERVIE ASSURANCES
ALPHILA, LE 401 222 - 102 BORDEAUX 33000
N°SAS : 52001677 / www.subervie.fr
33023 BORDEAUX CEDEX
CONTACT@SUBERVIE-ASSURANCES.COM
TEL : 05 56 91 20 67

SUBERVIE ASSURANCES
Agent Général des assurances
30 - rue du Maréchal Juin - R.P. 29
33023 BORDEAUX CEDEX
Tel : 05 56 91 20 67 Fax : 05 56 91 05 75
Email : subervie.assurances@mma.fr
SARL au capital de 401 222 €
N° ORIAS : 07001677 / www.orias.fr

FR26

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE À COOTISATION ÉLEVÉE / MMA IARD 79 685 108
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE À COOTISATION ÉLEVÉE / MMA IARD 79 685 108
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE À COOTISATION ÉLEVÉE / MMA IARD 79 685 108
ENTREPRISES RÉGULIÈRES PAR LE CODE DES ASSURANCES

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

BOSES Julien
sous le numéro 19-1425



Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☒ **Amiante** sans mention
Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.
Validité : 21/04/2028

☒ **Amiante** avec mention
Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.
Validité : 21/04/2028

☒ **DPE** individuel
Arrêté du 16 octobre 2008 définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011.
Validité : 15/04/2024

☒ **Gaz**
Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
Validité : 05/03/2024

☒ **CREP**
Arrêté du 6 novembre 2009 définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.
Validité : 05/03/2024

☒ **Termites**
Arrêté du 30 octobre 2008 définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de installation intérieure de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011.
Validité : 05/03/2024

☒ **Zone d'intervention : France métropolitaine**
Arrêté du 30 octobre 2008 définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de installation intérieure de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011.
Validité : 05/03/2024

☒ **Electricité**
Arrêté du 16 octobre 2008 définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011.
Validité : 15/04/2024

19-1425 - v1 - 02/12/2021

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance

Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat. Ab - 4e étage - BAI N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Fémy (les-Chevreaux) - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021

Société

BC2A
16 COURS NAPOLEON - 20000 AJACCIO
Tel : 07 88 95 40 34 | Mail : julien.bose@bc2e.com
Web : ajaccio.bc2e.com
Siret : 811 206 846 00024

Rapport

n° de rapport : 200300073