Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Propriétaire

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE
IMMEUBLE LE PRAESIDIUM 350 AV DU CLUB HIPPIQUE
13090 AIX-EN-PROVENCE (France)

Demandeur

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE
IMMEUBLE LE PRAESIDIUM 350 AV DU CLUB HIPPIQUE
13090 AIX-EN-PROVENCE (France)

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 12/10/2026

Date de visite : 18/09/2026

Nombre de pages : 258

Fait à : 37550 SAINT AVERTIN

Référence du dossier : 2609CCETO - BI14640000000810

Nombre de prélèvements : 91
Nombre d'analyses réalisées : 91

Le présent rapport est établi par :
Vincent REMY

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 12/08/2026 au 11/08/2033
Certificat de compétence :
n° DTI/201908 - 002
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	*Date*	*Objet*
Version initiale	*12/10/2026*	*Edition Initiale*

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE 3

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 7

1. PRESTATIONS REALISEES 7
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 7
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 7
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 8
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 8

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 9

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 9
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 10
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 16

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 17

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT 17
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 17

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 18

1. PRELEVEMENTS 19
2. COMPOSANTS 45

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 68

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 86

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 109

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 257

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 258

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Annexe n°2 - Synthèse du DCE travaux et périmètre des repérages et DCE lots 1 à 8 du 07/08/2026

Travaux portant sur charpente et couverture, ravalement et soubassement, quelques menuiseries extérieures, confortement structurel, électricité CFO-CFA, finitions.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :
Bâtiment A comportant 4 étages sur rez-de-chaussée.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
R1 - Bureau 101	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot
R1 - Bureau 102	
R1 - Bureau 103	
R1 - Bureau 104	
R1 - Bureau 105	
R1 - Bureau 106	
R1 - Bureau 107	
R1 - Bureau 108	
R1 - Bureau 109	
R1 - Bureau 110	
R1 - Couloir	
R1 - Couloir 1	
R2 - Couloir	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot
R2 - Bureau 1	
R2 - Bureau 2	
R2 - Bureau 3	
R2 - Bureau 4	
R2 - Bureau 5	
R2 - Bureau 6	
R2 - Bureau 7	
R2 - Bureau 8	
R2 - Bureau 9	
R2 - Bureau 10	
R3 - WC	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot
R3 - Couloir	
R3 - Esc 2	
R3 - Bureau 1	
R3 - Bureau 2	
R3 - Bureau 3	
R3 - Bureau 5	
R3 - Salle d'audience	
RdC - Audience cour d'assise	Enduit mural à base de plâtre
RdC - Salle des pas perdus	

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.
La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bureaux
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
RdC	Délibéré 1
RdC	Salle d'audience 2
RdC	Couloir TGI
RdC	DGt 2
RdC	DGt 3
RdC	WC 1
RdC	Esc 1
RdC	Sanitaires 1
RdC	Permanence
RdC	Scellés
RdC	Local PAC
RdC	Geole 1

RdC	Geole 2
RdC	Geole 3
RdC	Geole 4
RdC	Dgt 4
RdC	Dgt 5
RdC	Dgt 6
RdC	Dgt 7
RdC	Dgt 8
RdC	Onduleur
RdC	Pdt cour d'assise
RdC	Anti-chambre
RdC	WC 2
RdC	Pdt correctionnel
RdC	Délibérés bibliothèque
RdC	Dgt 9
RdC	Audience cour d'assise
RdC	Salle des pas perdus
RdC	Sas
RdC	SSI
RdC	BEX
RdC	Zone accueil
RdC	Bureau 020
RdC	Bureau 021
RdC	Bureau 022
RdC	Bureau 023
RdC	Bureau 024
RdC	Bureau 025
RdC	Bureau 026
RdC	Esc 2
RdC	Couloir 1
RdC	Couloir 2
RdC	Sas chaufferie
RdC	Chaufferie
RdC	Sanitaires 2
RdC	Esc 3
R1	Esc 3
R1	Bureau 101
R1	Bureau 102
R1	Bureau 103
R1	Bureau 104
R1	Bureau 105
R1	Bureau 106
R1	Bureau 107
R1	Bureau 108
R1	Bureau 109
R1	Bureau 110
R1	Esc 2
R1	Couloir
R1	Couloir 1
R1	Couloir 2
R1	Couloir 3
R1	Couloir 4
R1	Couloir 5
R1	Couloir 6
R1	Sanit 1
R1	Sanit 2
R1	Bureau 113
R1	Rgt
R1	Bureau 115
R1	Bureau 116
R1	Bureau 117
R1	Bureau 118
R1	Rgt 119
R1	Bureau 122

R1	Bureau 125
R1	Bureau 126
R1	Bureau 127
R1	Bureau 128
R1	Esc 1
R1	Dgt TGI
R1	Sanitaires 3
R1	Archives 120
R1	Archives 121
R2	Esc 3
R2	WC 1
R2	WC 2
R2	Couloir
R2	Esc 2
R2	Bureau 1
R2	Bureau 2
R2	Bureau 3
R2	Bureau 4
R2	Bureau 5
R2	Bureau 6
R2	Bureau 7
R2	Bureau 8
R2	Bureau 9
R2	Bureau 10
R3	Esc 3
R3	WC
R3	Couloir
R3	Esc 2
R3	Bureau 1
R3	Bureau 2
R3	Bureau 3
R3	Bureau 4
R3	Bureau 5
R3	Salle d'audience
R4	Esc 3
R4	Couloir
R4	WC
R4	Esc 2
R4	Bureau 1
R4	Bureau 2
R4	Bureau 3
R4	Bureau 4
R4	Bureau 5
R4	Bureau 6
R4	Bureau 7
R4	Bureau 8
Extérieur	Façades
Extérieur	Couvertures
Extérieur	Mur mitoyen sur accès aux geôles

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Saint Grégoire BAT K (Cofrac : 1-5970)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Agents de sécurité

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable	X		
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement			X

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Remarques :
Pour certaines Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages il a été constaté des résultats d'analyses hétérogènes :
- ZPSO-042 : bandes calicot et enduits de jointoiement des cloisons en plaques de plâtre niveau R+2,
- ZPSO-045 : bandes calicot et enduits de jointoiement des cloisons en plaques de plâtre niveau R+3,
- ZPSO-049 : enduit mural plâtre de la salle d'audience cour d'assise et de la salle des pas perdus.

L'ensemble de la zone a été considéré amianté dans le présent rapport.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	- Rapport avant travaux 2503CCEAN - BI12960000001187 établi le 19/03/2025 par SOCOTEC
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	- Rapport avant travaux 8523356-3 établi le 05/11/2021 par QUALICONSULT
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	- Rapport avant travaux 63682 01.12.18A établi le 26/12/2018 par FMDC

Observations :
Les composants amiantés repérés dans le rapport avant travaux 8523356-3 établi le 05/11/2021 par QUALICONSULT ont été déposés depuis (réfection totale du cloisonnement de la zone accueil RdC et dépose de la cloison recoupant le bureau 116 au R+1 constatés lors de nos visites sur place), hormis l'enduit mural repéré dans l'ancien WC, qui semble avoir été placé sous protection physique (plaque de plâtre).
Le caractère exhaustif de ce repérage nous a amené à ne pas renouveler les investigations sur le périmètre de repérage de ce rapport, représenté sur les plans de prélèvement en annexe.

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
R+1 ensemble	R+1 ensemble
RdC ensemble	RdC ensemble
RdC Zone 1	Prélèvements et Sondages
RdC Zone 2	Prélèvements et Sondages
RdC Zone 3	Prélèvements et Sondages
R+1 Zone 1	Prélèvements et Sondages
R+1 Zone 2	Prélèvements et Sondages
R+1 Zone 3	Prélèvements et Sondages
R+2	Prélèvements et Sondages
R+3	Prélèvements et Sondages
R+4	Prélèvements et Sondages
RdC Zone 2	Composants amiantés
RdC Zone 3	Composants amiantés
R+1 Zone 1	Composants amiantés
R+2	Composants amiantés
R+3	Composants amiantés

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
> Les composants repérés sans amiante (§V.2)
> Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-020	R1 - Bureau 101; R1 - Bureau 102; R1 - Bureau 103; R1 - Bureau 104; R1 - Bureau 105; R1 - Bureau 106; R1 - Bureau 107; R1 - Bureau 108; R1 - Bureau 109; R1 - Bureau 110; R1 - Couloir; R1 - Couloir 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A029 (R1 - Couloir 1) A088 (R1 - Bureau 109)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	400m2
ZPSO-042	R2 - Couloir; R2 - Bureau 1; R2 - Bureau 2; R2 - Bureau 3; R2 - Bureau 4; R2 - Bureau 5; R2 - Bureau 6; R2 - Bureau 7; R2 - Bureau 8; R2 - Bureau 9; R2 - Bureau 10	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A047 (R2 - Bureau 10) A049 (R2 - Couloir) A089 (R2 - Couloir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	400m2
ZPSO-045	R3 - WC; R3 - Couloir; R3 - Esc 2; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 5; R3 - Salle d'audience	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A052 (R3 - Salle d'audience) A053 (R3 - WC) A090 (R3 - Couloir) A091 (R3 - Bureau 2)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	200m2
ZPSO-049a	RdC - Audience cour d'assise; RdC - Salle des pas perdus	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural à base de plâtre	A059 (RdC - Audience cour d'assise) A068 (RdC - Salle des pas perdus) A069 (RdC - Salle des pas perdus) A083 (RdC - Salle des pas perdus)	Présence d'amiante Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire; Sur ancienne analyse P008 rapport 63682 01.12.18A du 26/12/2018)	300m2

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
*2 : *La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	RdC - Délibéré 1; RdC - Salle d'audience 2; RdC - Couloir TGI; RdC - DGt 2; RdC - DGt 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot et enduit plaques de plâtre doublage	A001 (RdC - Salle d'audience 2) A005 (RdC - Délibéré 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	RdC - Délibéré 1; RdC - Salle d'audience 2; RdC - Couloir TGI; RdC - DGt 2; RdC - DGt 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage	Flocage	A002 (RdC - Délibéré 1) A004 (RdC - Salle d'audience 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	RdC - Délibéré 1; RdC - Permanence; RdC - Scellés; RdC - Local PAC; RdC - Dgt 4; RdC - Dgt 5; RdC - Dgt 6; RdC - Dgt 7; RdC - Dgt 8; R1 - Couloir 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques faux-plafond 60*60 laine de roche		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-004	RdC - Couloir TGI; RdC - DGt 3; RdC - WC 1; RdC - Esc 1; RdC - Dgt 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural plâtre	A003 (RdC - Couloir TGI) A006 (RdC - Esc 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	RdC - Sanitaires 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, …)	Peinture murale gouttelettes	A007 (RdC - Sanitaires 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	RdC - Sanitaires 1; RdC - Permanence; RdC - Scellés; RdC - Local PAC; RdC - Dgt 4; RdC - Dgt 5; RdC - Dgt 6; RdC - Dgt 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural à base de plâtre	A008 (RdC - Sanitaires 1) A010 (RdC - Dgt 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	RdC - Sanitaires 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond placo	A009 (RdC - Sanitaires 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	RdC - Permanence; RdC - Sas	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques Armstrong 60*60		Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)
ZPSO-009	RdC - Pdt cour d'assise; RdC - Anti-chambre; RdC - Pdt correctionnel; RdC - Délibérés bibliothèque; RdC - Dgt 9	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural à base de plâtre	A011 (RdC - Président cour d'assise) A014 (RdC - Délibérés bibliothèque)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	RdC - Pdt cour d'assise; RdC - Anti-chambre; RdC - Pdt correctionnel; RdC - Délibérés bibliothèque; RdC - Dgt 9	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plafond à base de plâtre	A012 (RdC - Anti-chambre) A013 (RdC - Délibérés bibliothèque)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	RdC - Dgt 9	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot et enduit a bandes plafond	A015 (RdC - Dgt 9)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	RdC - Dgt 9; RdC - Bureau 020; RdC - Bureau 021;	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques de faux-plafond Armstrong		Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	RdC - Bureau 022; RdC - Bureau 023; RdC - Bureau 024; RdC - Bureau 025; RdC - Bureau 026; R1 - Bureau 101; R1 - Bureau 103; R1 - Bureau 104; R1 - Bureau 106; R1 - Bureau 107; R1 - Bureau 108; R1 - Bureau 109; R1 - Bureau 110; R1 - Bureau 118; R1 - Rgt 119; R1 - Bureau 122				
ZPSO-013	RdC - Dgt 9	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris)	Panneaux doublage mural en bois		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-014	RdC - Sas; RdC - Sanitaires 2; RdC - Esc 3; R1 - Esc 3; R2 - Esc 3; R3 - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural à base de ciment	A016 (RdC - Esc 3) A043 (R2 - Esc 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	RdC - Sas; RdC - Couloir 1; RdC - Sanitaires 2; RdC - Esc 3; R1 - Esc 3; R2 - Esc 3; R3 - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit mural à base de plâtre	A017 (RdC - Esc 3) A020 (RdC - Couloir 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	RdC - Sanitaires 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A018 (RdC - Sanitaires 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	R1 - Bureau 102; Façades; R1 - Bureau 128; Façades; RdC - Sanitaires 2; Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	A019 (RdC - Sanitaires 2) A028 (R1 - Bureau 102) A037 (R1 - Bureau 128)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	RdC - Sanitaires 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques Armstrong Sahara		Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)
ZPSO-019	RdC - Bureau 020; RdC - Bureau 021; RdC - Bureau 022; RdC - Bureau 023; RdC - Bureau 024; RdC - Bureau 025; RdC - Bureau 026; RdC - Couloir 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A021 (RdC - Bureau 024) A022 (RdC - Couloir 1) A087 (RdC - Bureau 020)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	RdC - Sas chaufferie	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Panneaux collés vissés ou cloués	Panneaux heraklith laine de bois		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-022	RdC - Couloir 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Panneaux collés vissés ou cloués	Panneaux collés en plafond	A024 (RdC - Couloir 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-023	RdC - Couloir 2; RdC - Sas chaufferie; RdC - Chaufferie	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment projeté	Enduit mural à base de ciment	A025 (RdC - Couloir 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	R1 - Bureau 102; R1 - Bureau 105	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond	A026 (R1 - Bureau 105) A027 (R1 - Bureau 102)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	RdC - Chaufferie	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit plafond à base de plâtre projeté	A023 (RdC - Chaufferie)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	R1 - Couloir 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit embrasure à base de plâtre	A030 (R1 - Couloir 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	R1 - Couloir 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement plaques stucal plafond	A031 (R1 - Couloir 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	R1 - Couloir 5; R1 - Bureau 118; R1 - Rgt 119; R1 - Bureau 122	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit cloisons brique à base de plâtre	A032 (R1 - Couloir 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	R1 - Bureau 118; R1 - Rgt 119	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plafond à base de plâtre	A033 (R1 - Bureau 119)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	R1 - Couloir 5; R1 - Bureau 118; R1 - Rgt 119; R1 - Bureau 122	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A034 (R1 - Bureau 119)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	R1 - Couloir 6; R1 - Bureau 125; R1 - Bureau 126; R1 - Bureau 127; R1 - Bureau 128	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques faux plafond 30 30 striées	A035 (R1 - Bureau 125)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	R1 - Couloir 6; R1 - Bureau 125; R1 - Bureau 126; R1 - Bureau 127; R1 - Bureau 128	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A036 (R1 - Couloir 6) A038 (R1 - Bureau 127)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	R1 - Esc 1; R1 - Dgt TGI; R1 - Sanitaires 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A039 (R1 - Sanitaires 3) A041 (R1 - Dgt TGI)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	R1 - Dgt TGI; R1 - Sanitaires 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A040 (R1 - Sanitaires 3) A042 (R1 - Dgt TGI)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	R2 - Esc 3; R2 - WC 1; R2 - WC 2; R2 - Couloir	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Plaques faux plafond Armstrong Cortega		Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-040	RdC - Esc 3; R1 - Esc 3; R2 - Esc 3; R3 - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A044 (R2 - Esc 3) A045 (R1 - Esc 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	R1 - Esc 3; R2 - WC 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural à base de plâtre	A046 (R2 - WC 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	R2 - Bureau 10	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	A048 (R2 - Bureau 10)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	R3 - Esc 3; R3 - Couloir; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 5; R3 - Salle d'audience	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement plafond stucal	A050 (R3 - Esc 3) A051 (R3 - Salle d'audience)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	R4 - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mural ciment et enduit plâtre	A054 (R4 - Esc 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	R4 - Esc 3; R4 - Couloir; R4 - WC; R4 - Esc 2; R4 - Bureau 1; R4 - Bureau 2; R4 - Bureau 3; R4 - Bureau 4; R4 - Bureau 5; R4 - Bureau 6; R4 - Bureau 7; R4 - Bureau 8	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A055 (R4 - Esc 3) A057 (R4 - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	R4 - Esc 3; R4 - WC; R4 - Esc 2; R4 - Bureau 1; R4 - Bureau 2; R4 - Bureau 3; R4 - Bureau 4; R4 - Bureau 5; R4 - Bureau 6; R4 - Bureau 7; R4 - Bureau 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	A056 (R4 - Bureau 8) A058 (R4 - Bureau 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	RdC - Dgt 5; RdC - Dgt 6; RdC - Dgt 7; RdC - Dgt 8; RdC - Dgt 9; RdC - Audience cour d'assise; RdC - Salle des pas perdus	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural à base de plâtre	A082 (RdC - Dgt 9) A084 (RdC - Dgt 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	RdC - Audience cour d'assise	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit poteau à base de plâtre	A060 (RdC - Audience cour d'assise)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	RdC - Audience cour d'assise	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage 50*50 beige	A061 (RdC - Audience cour d'assise)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	RdC - Dgt 9; RdC - Salle des pas perdus;	5 - Planchers et planchers techniques -	Colle de carrelage 30*30 blanc tacheté	A062 (RdC - Dgt 9)	Absence d'amiante

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	RdC - Sas; R1 - Couloir 5; R1 - Couloir 6; R3 - WC	Revêtements de sols - Colle de carrelage		A075 (R1 - Couloir 5)	(Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	RdC - Scellés; RdC - Local PAC; RdC - Dgt 4; RdC - Dgt 5; RdC - Dgt 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage 30*30 blanc strié	A063 (RdC - Local PAC)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	RdC - Permanence	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage orange petit format	A064 (RdC - Permanence)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	RdC - Dgt 7; R1 - Esc 1; R1 - Dgt TGI	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage 15*15 marron	A065 (RdC - Dgt 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	RdC - Sanitaires 1; R1 - Sanitaires 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage 7*15 vert jaune	A066 (RdC - Sanitaires 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	RdC - Délibéré 1; RdC - Salle d'audience 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage gris sous sol souple PVC	A067 (RdC - Salle d'audience 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	RdC - Sanitaires 2; RdC - Esc 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage 30*30 bleu	A070 (RdC - Sanit 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-060	RdC - Bureau 020; RdC - Bureau 021; RdC - Bureau 022; RdC - Bureau 023; RdC - Bureau 024; RdC - Bureau 025; RdC - Bureau 026; RdC - Couloir 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage sous sol souple PVC	A071 (RdC - Bureau 024) A085 (RdC - Couloir 1) A086 (RdC - Couloir 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	R1 - Sanit 2; R2 - WC 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage 30*30 rosé	A072 (R1 - Sanit 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	R1 - Sanit 1; R2 - WC 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage 2*2	A073 (R1 - Sanit 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	R1 - Esc 3; R1 - Bureau 101; R1 - Bureau 102; R1 - Bureau 103; R1 - Bureau 104; R1 - Bureau 105; R1 - Bureau 106; R1 - Bureau 107; R1 - Bureau 108; R1 - Bureau 109; R1 - Bureau 110; R1 - Couloir 1; R1 - Couloir 2; R1 - Couloir 3; R1 - Couloir 4; R1 - Sanit 2; R1 - Bureau 115; R1 - Bureau 116; R1 - Bureau 117; R1 - Bureau 118; R1 - Rgt 119; R1 - Bureau 122;	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage et colle jaune sous sols souples et stratifiés	A074 (R1 - Couloir 1) A076 (R1 - Bureau 127) A077 (R2 - Couloir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	R1 - Bureau 125; R1 - Bureau 126; R1 - Bureau 127; R1 - Bureau 128; R2 - Esc 3; R2 - Couloir; R2 - Bureau 1; R2 - Bureau 2; R2 - Bureau 3; R2 - Bureau 4; R2 - Bureau 5; R2 - Bureau 6; R2 - Bureau 7; R2 - Bureau 8; R2 - Bureau 9; R2 - Bureau 10; R3 - Esc 3; R3 - Couloir; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 4; R3 - Bureau 5; R3 - Salle d'audience; R4 - Esc 3; R4 - Couloir; R4 - WC; R4 - Bureau 1; R4 - Bureau 2; R4 - Bureau 3; R4 - Bureau 4; R4 - Bureau 5; R4 - Bureau 6; R4 - Bureau 7; R4 - Bureau 8				
ZPSO-064	RdC - Esc 2; R1 - Esc 2; R2 - Esc 2; R3 - Esc 2; R4 - Esc 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol 30*30 grise sur paliers	A078 (R4 - Esc 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	RdC - Esc 2; R1 - Esc 2; R2 - Esc 2; R3 - Esc 2; R4 - Esc 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle sol non bitumineuse et ragréage non séparables	A079 (R4 - Esc 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	RdC - Esc 2; R1 - Esc 2; R2 - Esc 2; R3 - Esc 2; R4 - Esc 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural à base de plâtre	A080 (R3 - Esc 2) A081 (RdC - Esc 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	Extérieur - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure		Absence d'amiante (Absence de joint constatée par sondage)
ZPSO-068	Extérieur - Façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur traditionnel chaux-sable		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
ZPSO-069	Extérieur - Mur mitoyen sur accès aux geôles	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Mortier batard de jointoiement du mur moellons		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-070	Extérieur - Couvertures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises	Ardoises naturelles		Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.


Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION


1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A001	Identifiant: ZPSO-001 Description: Bandes calicot et enduit plaques de plâtre doublage	RdC - Salle d'audience 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A002	Identifiant: ZPSO-002 Description: Flocage	RdC - Délibéré 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A003	Identifiant: ZPSO-004 Description: Enduit mural plâtre	RdC - Couloir TGI	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A004	Identifiant: ZPSO-002 Description: Flocage	RdC - Salle d'audience 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A005	Identifiant: ZPSO-001 Description: Bandes calicot et enduit plaques de plâtre doublage	RdC - Délibéré 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A006	Identifiant: ZPSO-004 Description: Enduit mural plâtre	RdC - Esc 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A007	Identifiant: ZPSO-005 Description: Peinture murale gouttelettes	RdC - Sanitaires 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A008	Identifiant: ZPSO-006 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Sanitaires 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A009	Identifiant: ZPSO-007 Description: Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond placo	RdC - Sanitaires 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A010	Identifiant: ZPSO-006 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Dgt 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A011	Identifiant: ZPSO-009 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Président cour d'assise	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A012	Identifiant: ZPSO-010 Description: Enduit plafond à base de plâtre	RdC - Anti-chambre	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A013	Identifiant: ZPSO-010 Description: Enduit plafond à base de plâtre	RdC - Délibérés bibliothèque	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A014	Identifiant: ZPSO-009 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Délibérés bibliothèque	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A015	Identifiant: ZPSO-011 Description: Bandes calicot et enduit a bandes plafond	RdC - Dgt 9	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A016	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit mural à base de ciment	RdC - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A017	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A018	Identifiant: ZPSO-016 Description: Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	RdC - Sanitaires 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A019	Identifiant: ZPSO-017 Description: Joint de mastic de vitrage	RdC - Sanitaires 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	18/09/2026	Absence d'amiante	
A020	Identifiant: ZPSO-015 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Couloir 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A021	Identifiant: ZPSO-019 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	RdC - Bureau 024	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A022	Identifiant: ZPSO-019 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	RdC - Couloir 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A023	Identifiant: ZPSO-025 Description: Enduit plafond à base de plâtre projeté	RdC - Chaufferie	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A024	Identifiant: ZPSO-022 Description: Panneaux collés en plafond	RdC - Couloir 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A025	Identifiant: ZPSO-023 Description: Enduit mural à base de ciment	RdC - Couloir 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A026	Identifiant: ZPSO-024 Description: Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond	R1 - Bureau 105	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A027	Identifiant: ZPSO-024 Description: Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond	R1 - Bureau 102	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A028	Identifiant: ZPSO-017 Description: Joint de mastic de vitrage	R1 - Bureau 102	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	18/09/2026	Absence d'amiante	
A029	Identifiant: ZPSO-020 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R1 - Couloir 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Présence d'amiante	
A030	Identifiant: ZPSO-027 Description: Enduit embrasure à base de plâtre	R1 - Couloir 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A031	Identifiant: ZPSO-028 Description: Enduit de jointoiement plaques stucal plafond	R1 - Couloir 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A032	Identifiant: ZPSO-029 Description: Enduit cloisons brique à base de plâtre	R1 - Couloir 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A033	Identifiant: ZPSO-030 Description: Enduit plafond à base de plâtre	R1 - Bureau 119	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A034	Identifiant: ZPSO-031 Description: Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R1 - Bureau 119	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A035	Identifiant: ZPSO-032 Description: Plaques faux plafond 30 30 striées	R1 - Bureau 125	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A036	Identifiant: ZPSO-033 Description: Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R1 - Couloir 6	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A037	Identifiant: ZPSO-017 Description: Joint de mastic de vitrage	R1 - Bureau 128	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	18/09/2026	Absence d'amiante	
A038	Identifiant: ZPSO-033 Description: Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R1 - Bureau 127	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A039	Identifiant: ZPSO-035 Description: Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R1 - Sanitaires 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A040	Identifiant: ZPSO-036 Description: Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R1 - Sanitaires 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A041	Identifiant: ZPSO-035 Description: Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R1 - Dgt TGI	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A042	Identifiant: ZPSO-036 Description: Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R1 - Dgt TGI	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A043	Identifiant: ZPSO-014 Description: Enduit mural à base de ciment	R2 - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A044	Identifiant: ZPSO-040 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R2 - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A045	Identifiant: ZPSO-040 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R1 - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A046	Identifiant: ZPSO-041 Description: Enduit mural à base de plâtre	R2 - WC 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A047	Identifiant: ZPSO-042 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R2 - Bureau 10	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Présence d'amiante	
A048	Identifiant: ZPSO-043 Description: Joint de mastic de vitrage	R2 - Bureau 10	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	18/09/2026	Absence d'amiante	
A049	Identifiant: ZPSO-042 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R2 - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A050	Identifiant: ZPSO-044 Description: Enduit de jointoiement plafond stucal	R3 - Esc 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A051	Identifiant: ZPSO-044 Description: Enduit de jointoiement plafond stucal	R3 - Salle d'audience	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A052	Identifiant: ZPSO-045 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R3 - Salle d'audience	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A053	Identifiant: ZPSO-045 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R3 - WC	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A054	Identifiant: ZPSO-046 Description: Enduit mural ciment et enduit plâtre	R4 - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A055	Identifiant: ZPSO-047 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R4 - Esc 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A056	Identifiant: ZPSO-048 Description: Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R4 - Bureau 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A057	Identifiant: ZPSO-047 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R4 - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A058	Identifiant: ZPSO-048 Description: Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R4 - Bureau 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	18/09/2026	Absence d'amiante	
A059	Identifiant: ZPSO-049a Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Audience cour d'assise	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Présence d'amiante	
A060	Identifiant: ZPSO-050 Description: Enduit poteau à base de plâtre	RdC - Audience cour d'assise	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A061	Identifiant: ZPSO-051 Description: Colle de carrelage 50*50 beige	RdC - Audience cour d'assise	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A062	Identifiant: ZPSO-052 Description: Colle de carrelage 30*30 blanc tacheté	RdC - Dgt 9	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A063	Identifiant: ZPSO-053 Description: Colle de carrelage 30*30 blanc strié	RdC - Local PAC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A064	Identifiant: ZPSO-054 Description: Colle de carrelage orange petit format	RdC - Permanence	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A065	Identifiant: ZPSO-055 Description: Colle de carrelage 15*15 marron	RdC - Dgt 7	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A066	Identifiant: ZPSO-056 Description: Colle de carrelage 7*15 vert jaune	RdC - Sanitaires 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A067	Identifiant: ZPSO-057 Description: Ragréage gris sous sol souple PVC	RdC - Salle d'audience 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A068	Identifiant: ZPSO-049a Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Salle des pas perdus	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A069	Identifiant: ZPSO-049a Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Salle des pas perdus	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Présence d'amiante	
A070	Identifiant: ZPSO-059 Description: Colle de carrelage 30*30 bleu	RdC - Sanit 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A071	Identifiant: ZPSO-060 Description: Ragréage sous sol souple PVC	RdC - Bureau 024	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A072	Identifiant: ZPSO-061 Description: Colle de carrelage 30*30 rosé	R1 - Sanit 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A073	Identifiant: ZPSO-062 Description: Colle de carrelage 2*2	R1 - Sanit 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A074	Identifiant: ZPSO-063 Description: Ragréage et colle jaune sous sols souples et stratifiés	R1 - Couloir 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A075	Identifiant: ZPSO-052 Description: Colle de carrelage 30*30 blanc tacheté	R1 - Couloir 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A076	Identifiant: ZPSO-063 Description: Ragréage et colle jaune sous sols souples et stratifiés	R1 - Bureau 127	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A077	Identifiant: ZPSO-063 Description: Ragréage et colle jaune sous sols souples et stratifiés	R2 - Couloir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A078	Identifiant: ZPSO-064 Description: Dalle de sol 30*30 grise sur paliers	R4 - Esc 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A079	Identifiant: ZPSO-065 Description: Colle sol non bitumineuse et ragréage non séparables	R4 - Esc 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A080	Identifiant: ZPSO-066 Description: Enduit mural à base de plâtre	R3 - Esc 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A081	Identifiant: ZPSO-066 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Esc 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A082	Identifiant: ZPSO-049 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Dgt 9	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A083	Identifiant: ZPSO-049a Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Salle des pas perdus	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	
A084	Identifiant: ZPSO-049 Description: Enduit mural à base de plâtre	RdC - Dgt 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	18/09/2026	Absence d'amiante	


N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A085	Identifiant: ZPSO-060 Description: Ragréage sous sol souple PVC	RdC - Couloir 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	
A086	Identifiant: ZPSO-060 Description: Ragréage sous sol souple PVC	RdC - Couloir 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	18/09/2026	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A087	Identifiant: ZPSO-019 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	RdC - Bureau 020	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A088	Identifiant: ZPSO-020 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R1 - Bureau 109	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Présence d'amiante	
A089	Identifiant: ZPSO-042 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R2 - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
A090	Identifiant: ZPSO-045 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R3 - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Absence d'amiante	
A091	Identifiant: ZPSO-045 Description: Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	R3 - Bureau 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	18/09/2026	Présence d'amiante	



2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	RdC - Délibéré 1; RdC - Salle d'audience 2; RdC - Couloir TGI; RdC - DGt 2; RdC - DGt 3	Bandes calicot et enduit plaques de plâtre doublage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	RdC - Délibéré 1; RdC - Salle d'audience 2; RdC - Couloir TGI; RdC - DGt 2; RdC - DGt 3	Flocage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	RdC - Délibéré 1; RdC - Permanence; RdC - Scellés; RdC - Local PAC; RdC - Dgt 4; RdC - Dgt 5; RdC - Dgt 6; RdC - Dgt 7; RdC - Dgt 8; R1 - Couloir 5	Plaques faux-plafond 60*60 laine de roche	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-004	RdC - Couloir TGI; RdC - DGt 3; RdC - WC 1; RdC - Esc 1; RdC - Dgt 8	Enduit mural plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	RdC - Sanitaires 1	Peinture murale gouttelettes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	RdC - Sanitaires 1; RdC - Permanence; RdC - Scellés; RdC - Local PAC; RdC - Dgt 4; RdC - Dgt 5; RdC - Dgt 6; RdC - Dgt 7	Enduit mural à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-007	RdC - Sanitaires 1	Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond placo	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	RdC - Permanence; RdC - Sas	Plaques Armstrong 60*60	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-009	RdC - Pdt cour d'assise; RdC - Anti-chambre; RdC - Pdt correctionnel; RdC - Délibérés bibliothèque; RdC - Dgt 9	Enduit mural à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	RdC - Pdt cour d'assise; RdC - Anti-chambre; RdC - Pdt correctionnel; RdC - Délibérés bibliothèque; RdC - Dgt 9	Enduit plafond à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	RdC - Dgt 9	Bandes calicot et enduit a bandes plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-012	RdC - Dgt 9; RdC - Bureau 020; RdC - Bureau 021; RdC - Bureau 022; RdC - Bureau 023; RdC - Bureau 024; RdC - Bureau 025; RdC - Bureau 026; R1 - Bureau 101; R1 - Bureau 103; R1 - Bureau 104; R1 - Bureau 106; R1 - Bureau 107; R1 - Bureau 108; R1 - Bureau 109; R1 - Bureau 110; R1 - Bureau 118; R1 - Rgt 119; R1 - Bureau 122	Plaques de faux-plafond Armstrong	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	
ZPSO-013	RdC - Dgt 9	Panneaux doublage mural en bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-014	RdC - Sas; RdC - Sanitaires 2; RdC - Esc 3; R1 - Esc 3; R2 - Esc 3; R3 - Esc 3	Enduit mural à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	



N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-015	RdC - Sas; RdC - Couloir 1; RdC - Sanitaires 2; RdC - Esc 3; R1 - Esc 3; R2 - Esc 3; R3 - Esc 3	Enduit mural à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	RdC - Sanitaires 2	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	R1 - Bureau 102; Façades; R1 - Bureau 128; Façades; RdC - Sanitaires 2; Façades	Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-018	RdC - Sanitaires 2	Plaques Armstrong Sahara	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	
ZPSO-019	RdC - Bureau 020; RdC - Bureau 021; RdC - Bureau 022; RdC - Bureau 023; RdC - Bureau 024; RdC - Bureau 025; RdC - Bureau 026; RdC - Couloir 1	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	R1 - Bureau 101; R1 - Bureau 102; R1 - Bureau 103; R1 - Bureau 104; R1 - Bureau 105; R1 - Bureau 106; R1 - Bureau 107; R1 - Bureau 108; R1 - Bureau 109; R1 - Bureau 110; R1 - Couloir; R1 - Couloir 1	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-021	RdC - Sas chaufferie	Panneaux heraklith laine de bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-022	RdC - Couloir 2	Panneaux collés en plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	RdC - Couloir 2; RdC - Sas chaufferie; RdC - Chaufferie	Enduit mural à base de ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-024	R1 - Bureau 102; R1 - Bureau 105	Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	RdC - Chaufferie	Enduit plafond à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-027	R1 - Couloir 5	Enduit embrasure à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-028	R1 - Couloir 5	Enduit de jointoiement plaques stucal plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-029	R1 - Couloir 5; R1 - Bureau 118; R1 - Rgt 119; R1 - Bureau 122	Enduit cloisons brique à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030	R1 - Bureau 118; R1 - Rgt 119	Enduit plafond à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-031	R1 - Couloir 5; R1 - Bureau 118; R1 - Rgt 119; R1 - Bureau 122	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-032	R1 - Couloir 6; R1 - Bureau 125; R1 - Bureau 126; R1 - Bureau 127; R1 - Bureau 128	Plaques faux plafond 30 30 striées	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033	R1 - Couloir 6; R1 - Bureau 125; R1 - Bureau 126; R1 - Bureau 127; R1 - Bureau 128	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-035	R1 - Esc 1; R1 - Dgt TGI; R1 - Sanitaires 3	Doublage/Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-036	R1 - Dgt TGI; R1 - Sanitaires 3	Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039	R2 - Esc 3; R2 - WC 1; R2 - WC 2; R2 - Couloir	Plaques faux plafond Armstrong Cortega	Absence d'amiante (Sur marquage du matériau)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-040	RdC - Esc 3; R1 - Esc 3; R2 - Esc 3; R3 - Esc 3	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-041	R1 - Esc 3; R2 - WC 1	Enduit mural à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-042	R2 - Couloir; R2 - Bureau 1; R2 - Bureau 2; R2 - Bureau 3; R2 - Bureau 4; R2 - Bureau 5; R2 - Bureau 6; R2 - Bureau 7; R2 - Bureau 8; R2 - Bureau 9; R2 - Bureau 10	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-043	R2 - Bureau 10	Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	


N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-044	R3 - Esc 3; R3 - Couloir; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 5; R3 - Salle d'audience	Enduit de jointoiement plafond stucal	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-045	R3 - WC; R3 - Couloir; R3 - Esc 2; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 5; R3 - Salle d'audience	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-046	R4 - Esc 3	Enduit mural ciment et enduit plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-047	R4 - Esc 3; R4 - Couloir; R4 - WC; R4 - Esc 2; R4 - Bureau 1; R4 - Bureau 2; R4 - Bureau 3; R4 - Bureau 4; R4 - Bureau 5;	Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
	R4 - Bureau 6; R4 - Bureau 7; R4 - Bureau 8			
ZPSO-048	R4 - Esc 3; R4 - WC; R4 - Esc 2; R4 - Bureau 1; R4 - Bureau 2; R4 - Bureau 3; R4 - Bureau 4; R4 - Bureau 5; R4 - Bureau 6; R4 - Bureau 7; R4 - Bureau 8	Plafond placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-049	RdC - Dgt 5; RdC - Dgt 6; RdC - Dgt 7; RdC - Dgt 8; RdC - Dgt 9	Enduit mural à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-049a	RdC - Audience cour d'assise; RdC - Salle des pas perdus	Enduit mural à base de plâtre	Présence d'amiante Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire; Sur ancienne analyse P008 rapport 63682 01.12.18A du 26/12/2018)	
ZPSO-050	RdC - Audience cour d'assise	Enduit poteau à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-051	RdC - Audience cour d'assise	Colle de carrelage 50*50 beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-052	RdC - Dgt 9; RdC - Salle des pas perdus; RdC - Sas; R1 - Couloir 5; R1 - Couloir 6; R3 - WC	Colle de carrelage 30*30 blanc tacheté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-053	RdC - Scellés; RdC - Local PAC; RdC - Dgt 4; RdC - Dgt 5; RdC - Dgt 6	Colle de carrelage 30*30 blanc strié	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-054	RdC - Permanence	Colle de carrelage orange petit format	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-055	RdC - Dgt 7; R1 - Esc 1; R1 - Dgt TGI	Colle de carrelage 15*15 marron	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-056	RdC - Sanitaires 1; R1 - Sanitaires 3	Colle de carrelage 7*15 vert jaune	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-057	RdC - Délibéré 1; RdC - Salle d'audience 2	Ragréage gris sous sol souple PVC	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-059	RdC - Sanitaires 2; RdC - Esc 3	Colle de carrelage 30*30 bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-060	RdC - Bureau 020; RdC - Bureau 021; RdC - Bureau 022; RdC - Bureau 023; RdC - Bureau 024; RdC - Bureau 025; RdC - Bureau 026; RdC - Couloir 1	Ragréage sous sol souple PVC	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-061	R1 - Sanit 2; R2 - WC 2	Colle de carrelage 30*30 rosé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-062	R1 - Sanit 1; R2 - WC 1	Colle de carrelage 2*2	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-063	R1 - Esc 3; R1 - Bureau 101; R1 - Bureau 102; R1 - Bureau 103; R1 - Bureau 104; R1 - Bureau 105; R1 - Bureau 106; R1 - Bureau 107; R1 - Bureau 108; R1 - Bureau 109; R1 - Bureau 110; R1 - Couloir 1; R1 - Couloir 2; R1 - Couloir 3; R1 - Couloir 4; R1 - Sanit 2; R1 - Bureau 115; R1 - Bureau 116; R1 - Bureau 117; R1 - Bureau 118; R1 - Rgt 119; R1 - Bureau 122; R1 - Bureau 125; R1 - Bureau 126; R1 - Bureau 127; R1 - Bureau 128; R2 - Esc 3; R2 - Couloir; R2 - Bureau 1; R2 - Bureau 2; R2 - Bureau 3; R2 - Bureau 4; R2 - Bureau 5; R2 - Bureau 6; R2 - Bureau 7; R2 - Bureau 8; R2 - Bureau 9; R2 - Bureau 10; R3 - Esc 3; R3 - Couloir; R3 - Bureau 1; R3 - Bureau 2; R3 - Bureau 3; R3 - Bureau 4; R3 - Bureau 5; R3 - Salle d'audience; R4 - Esc 3; R4 - Couloir; R4 - WC; R4 - Bureau 1; R4 - Bureau 2; R4 - Bureau 3; R4 - Bureau 4; R4 - Bureau 5; R4 - Bureau 6; R4 - Bureau 7; R4 - Bureau 8	Ragréage et colle jaune sous sols souples et stratifiés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-064	RdC - Esc 2; R1 - Esc 2; R2 - Esc 2; R3 - Esc 2; R4 - Esc 2	Dalle de sol 30*30 grise sur paliers	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-065	RdC - Esc 2; R1 - Esc 2; R2 - Esc 2; R3 - Esc 2; R4 - Esc 2	Colle sol non bitumineuse et ragréage non séparables	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-066	RdC - Esc 2; R1 - Esc 2; R2 - Esc 2; R3 - Esc 2; R4 - Esc 2	Enduit mural à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-067	Extérieur - Façades	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Absence de joint constatée par sondage)	 

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-068	Extérieur - Façades	Enduit extérieur traditionnel chaux-sable	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-069	Extérieur - Mur mitoyen sur accès aux geôles	Mortier batard de jointoiement du mur moellons	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-070	Extérieur - Couvertures	Ardoises naturelles	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS




Planche de repérage technique

N° planche :1/16

Nom du plan :

R+1 ensemble

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :2/16

Nom du plan :

RdC ensemble

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :3/16

Nom du plan :

RdC Zone 1 - Prélèvements et Sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :4/16

Nom du plan :

RdC Zone 2 - Prélèvements et Sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :5/16

Nom du plan :

RdC Zone 3 - Prélèvements et Sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :6/16

Nom du plan :

R+1 Zone 1 - Prélèvements et Sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :7/16

Nom du plan :

R+1 Zone 2 - Prélèvements et Sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :8/16

Nom du plan :

R+1 Zone 3 - Prélèvements et Sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :9/16

Nom du plan :

R+2 - Prélèvements et Sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :10/16

Nom du plan :

R+3 - Prélèvements et Sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :11/16

Nom du plan :

R+4 - Prélèvements et Sondages

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN


Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :



Légende

ZPSO-049a - Amianté
Enduit mural à base de plâtre

Planche de repérage technique

N° planche :12/16

Nom du plan :

RdC Zone 2 - Composants amiantés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN


Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :



Légende

ZPSO-049a - Amianté
Enduit mural à base de plâtre

Planche de repérage technique

N° planche :13/16

Nom du plan :

RdC Zone 3 - Composants amiantés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN


Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :



Légende

ZPSO-020 - Amianté
Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot

Planche de repérage technique

N° planche :14/16

Nom du plan :

R+1 Zone 1 - Composants amiantés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN


Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :



Légende

ZPSO-042 - Amianté
Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot

Planche de repérage technique

N° planche :15/16

Nom du plan :

R+2 - Composants amiantés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN


Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :



Légende

ZPSO-045 - Amianté
Cloisons placoplâtre - Enduit plâtre et bande calicot

Planche de repérage technique

N° planche :16/16

Nom du plan :

R+3 - Composants amiantés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Tours
les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher
37550 SAINT AVERTIN

Adresse du bien :

3 Rue Saint Jacques
(Bâtiment A)
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2609CCETO - BI14640000000810
Rédacteur : Vincent REMY
Date : 12/10/2026

Commentaires :

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Ce rapport annule et remplace le rapport IT1426-16077 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOURS (CCETO) 2 Allée du Petit Cher LES GRANGES GALAND 37550 Saint-Avertin	Réf. Commande ITGA : IT1426-16077 Réf. Commande Client : 2609CCETO_-_BI14640000000810_2026_09_23_1822_0734

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/09/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : **M** Résultat modifié depuis la version précédente **N** Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A001 - Bandes calicot et enduit plaques de platre doublage - RdC - Salle d'audience 2 ITM-TJUNQ-4120853		Réf échantillon ITGA : IT142609-15412 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier	
1 Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BOK (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A002 - Flocage - RdC - Delibere 1 ITM-MVDBY-4120851		Réf échantillon ITGA : IT142609-15413 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
1 Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15414	
Réf échantillon client : A003 - Enduit mural platre - RdC - Couloir TGI ITM-GMGWT-4120850		Description ITGA : **Peintures multiples** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15415	
Réf échantillon client : A004 - Flocage - RdC - Salle d'audience 2 ITM-FUTKA-4120847		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
1 Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15416	
Réf échantillon client : A005 - Bandes calicot et enduit plaques de platre doublage - RdC - Delibere 1 ITM-OVHAV-4120846		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier	
1 Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BOK (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15417	
Réf échantillon client : A006 - Enduit mural platre - RdC - Esc 1 ITM-VVEAT-4120845		Description ITGA : **Peinture** / **Toile fibreuse blanche** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 (Peinture non séparable) + (Toile fibreuse blanche non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15418	
Réf échantillon client : A007 - Peinture murale gouttelettes - RdC - Sanitaires 1 ITM-TTTWY-4120849		Description ITGA : Peinture / **Matériau plâtreux blanc en vrac**	
1 Peinture non séparable + (Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable) (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15419	
Réf échantillon client : A008 - Enduit mural a base de platre - RdC - Sanitaires 1 ITM-EWPOP-4120848		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15420	
Réf échantillon client : A009 - Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond placo - RdC - Sanitaires 1 ITM-HQCHF-4120844		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Carton	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Carton non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15421	
Réf échantillon client : A010 - Enduit mural a base de platre - RdC - Dgt 6 ITM-BZPER-4120843		Description ITGA : **Peinture** / **Toile fibreuse blanche** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 (Peinture non séparable) + (Toile fibreuse blanche non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BOK (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15422	
Réf échantillon client : A011 - Enduit mural a base de platre - RdC - President cour d'assise ITM-ZRRSH-4120841		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable	---	Non analysé	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15423	
Réf échantillon client : A012 - Enduit plafond a base de platre - RdC - Anti-chambre ITM-KOLPW-4120840		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15424	
Réf échantillon client : A013 - Enduit plafond a base de platre - RdC - Deliberes bibliotheque ITM-PPXAY-4120838		Description ITGA : **Peinture** / **Toile fibreuse blanche** / Enduit plâtreux blanc	
1 (Peinture non séparable) + (Toile fibreuse blanche non séparable) + Enduit plâtreux blanc non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15425	
Réf échantillon client : A014 - Enduit mural a base de platre - RdC - Deliberes bibliotheque ITM-QZSOW-4120837		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15426	
Réf échantillon client : A015 - Bandes calicot et enduit a bandes plafond - RdC - Dgt 9 ITM-PMWGY-4120839		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15427	
Réf échantillon client : A016 - Enduit mural a base de ciment - RdC - Sas ITM-XMUJM-4120836		Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène	
1 Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15428	
Réf échantillon client : A017 - Enduit mural a base de platre - RdC - Sas ITM-CHNFD-4120835		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : DMN (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15429	
Réf échantillon client : A018 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - RdC - Sanitaires 2 ITM-WTIKA-4124290		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15430	
Réf échantillon client : A019 - Joint de mastic de vitrage - RdC - Sanitaires 2 ITM-XQQJX-4120834		Description ITGA : **Peinture** / Matériau beige en vrac	
1 (Peinture non séparable) + Matériau beige en vrac non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15431	
Réf échantillon client : A020 - Enduit mural a base de platre - RdC - Couloir 1 ITM-GLREM-4120833		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15432/m1	
Réf échantillon client : A021 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - RdC - Bureau 024 ITM-RWCHL-4120832		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
M1 Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable (2)	META (A) le 05/10/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (4) Analyste : ABK (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15433/m1	
Réf échantillon client : A022 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - RdC - Couloir 1 ITM-QWUAL-4124295		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
M1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 05/10/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (4) Analyste : ABK (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15434	
Réf échantillon client : A023 - Enduit a base de platre projete - RdC - Chaufferie ITM-QUEZO-4124299		Description ITGA : Matériau plâtreux beige en vrac avec fibres	
1 Matériau plâtreux beige en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A024 - Panneaux colles en plafond - RdC - Couloir 2 ITM-ANUSG-4120831		Réf échantillon ITGA : IT142609-15435 Description ITGA : Peinture / Bois aggloméré	
1 Peinture non séparable + Bois aggloméré non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMN (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A025 - Enduit mural a base de ciment - RdC - Couloir 2 ITM-KMLOF-4120830		Réf échantillon ITGA : IT142609-15436 Description ITGA : **Peinture** / Enduit compact gris hétérogène	
1 (Peinture non séparable) + Enduit compact gris hétérogène non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A026 - Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond - R1 - Bureau 105 ITM-UYWYX-4124291		Réf échantillon ITGA : IT142609-15437 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A027 - Bandes calicot et enduit de jointoiement plafond - R1 - Bureau 102 ITM-AFVKC-4120829		Réf échantillon ITGA : IT142609-15438 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMN (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A028 - Joint de mastic de vitrage - R1 - Bureau 102 ITM-FBGYA-4120828		Réf échantillon ITGA : IT142609-15439 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau beige en vrac	
1 Peinture en faible quantité non séparable + Matériau beige en vrac non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A029 - Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R1 - Couloir 1 ITM-YJCGR-4120827		Réf échantillon ITGA : IT142609-15440/m1 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Carton	
M1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Carton non séparable (2)	META (A) le 05/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ABK (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15441	
Réf échantillon client : A030 - Enduit embrasure a base de platre - R1 - Couloir 5 ITM-OBJYO-4127443		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15442	
Réf échantillon client : A031 - Enduit de jointoiement plaques stucal plafond - R1 - Couloir 5 ITM-WGYCA-4127439		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15443	
Réf échantillon client : A032 - Enduit cloisons brique a base de platre - R1 - Couloir 5 ITM-FBBBW-4127438		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15444	
Réf échantillon client : A033 - Enduit plafond a base de platre - R1 - Bureau 119 ITM-TYNXE-4127436		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable	---	Non analysé	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15445	
Réf échantillon client : A034 - Bandes calicot et enduit a bandes cloisons - R1 - Bureau 119 ITM-KYJLG-4127464		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BOK (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15446	
Réf échantillon client : A035 - Plaques faux plfond 30 30 striees - R1 - Bureau 125 ITM-PAQAC-4127450		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
1 ▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (2)	MOLP + META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : BOK (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15447	
Réf échantillon client : A036 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R1 - Couloir 6 ITM-AOPGQ-4127468		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15448	
Réf échantillon client : A037 - Joint de mastic de vitrage - R1 - Bureau 128 ITM-WTQTA-4127449		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture non séparable	---	Non analysé	
1 ▸ Matériau compact beige	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15449	
Réf échantillon client : A038 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R1 - Bureau 127 ITM-LQLDB-4127455		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15450	
Réf échantillon client : A039 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R1 - Sanitaires 3 ITM-JWFYR-4127467		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A040 - Plafond placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R1 - Sanitaires 3 ITM-XLMDP-4127442		Réf échantillon ITGA : IT142609-15451 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A041 - Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R1 - Dgt TGI ITM-UUOHD-4127460		Réf échantillon ITGA : IT142609-15452 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A042 - Plafond placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R1 - Dgt TGI ITM-WABJB-4127465		Réf échantillon ITGA : IT142609-15453 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HRA (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A043 - Enduit mural a base de ciment - R2 - Esc 3 ITM-GRQKD-4127459		Réf échantillon ITGA : IT142609-15454 Description ITGA : **Peinture** / **Toile fibreuse blanche** / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
1 ▸ (Peinture non séparable) + (Toile fibreuse blanche non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (2)	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438 Réf échantillon client : A044 - Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R2 - Esc 3 ITM-NVIZE-4127466		Réf échantillon ITGA : IT142609-15455 Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 ▸ Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15456	
Réf échantillon client : A045 - Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R1 - Esc 3 ITM-FSMBM-4127458		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15457	
Réf échantillon client : A046 - Enduit mural a base de platre - R2 - WC 1 ITM-HMZJU-4127457		Description ITGA : **Peinture** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15458/m1	
Réf échantillon client : A047 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R2 - Bureau 10 ITM-VGDUL-4127462		Description ITGA : **Colle polymère beige** / Peinture / **Toile fibreuse blanche** / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
M1 Colle polymère beige non séparable + Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 05/10/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ABK (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15459	
Réf échantillon client : A048 - Joint de mastic de vitrage - R2 - Bureau 10 ITM-AZRYP-4127488		Description ITGA : **Peinture** / Matériau compact beige	
Peinture non séparable	---	Non analysé	
1 Matériau compact beige	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15460/m1	
Réf échantillon client : A049 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R2 - Couloir ITM-RMFII-4127487		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
M1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 05/10/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (4) Analyste : ABK (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15461	
Réf échantillon client : A050 - Enduit de jointoiement plafond stucal - R3 - Esc 3 ITM-AHHBW-4127473		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité en vrac	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton en faible quantité en vrac non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15462	
Réf échantillon client : A051 - Enduit de jointoiement plafond stucal - R3 - Salle d'audience ITM-QMZSZ-4127469		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc	
1 Enduit plâtreux blanc	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15463	
Réf échantillon client : A052 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R3 - Salle d'audience ITM-LZLFA-4127486		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15464	
Réf échantillon client : A053 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R3 - WC ITM-PKTZQ-4127470		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15465	
Réf échantillon client : A054 - Enduit mural ciment et enduit platre - R4 - Esc 3 ITM-LSKXC-4127471		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : AFN (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15466	
Réf échantillon client : A055 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R4 - Esc 3 ITM-OXUEE-4127472		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMN (6)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15467	
Réf échantillon client : A056 - Plafond placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R4 - Bureau 8 ITM-JJRYC-4127485		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : DMN
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15468	
Réf échantillon client : A057 - Doublage/Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R4 - Couloir ITM-XMFWG-4127484		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Papier	
1 Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + Papier non séparable	META (A) le 29/09/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté / -	Analyste : AFN
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-RQXLWC-266438		Réf échantillon ITGA : IT142609-15469	
Réf échantillon client : A058 - Plafond placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R4 - Bureau 5 ITM-BEJTT-4127483		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 28/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : AFN

(1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
(2) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16077/ m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

1.accréditation n° 1-5970

Validé par : Abdelaziz KHITER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16286/m1 EN DATE DU 05/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Ce rapport annule et remplace le rapport IT1426-16286 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOURS (CCETO) 2 Allée du Petit Cher LES GRANGES GALAND 37550 Saint-Avertin	Réf. Commande ITGA : IT1426-16286 Réf. Commande Client : 2609CCETO_-_BI14640000000810_2026_09_29_1002_3580

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/09/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : **M** Résultat modifié depuis la version précédente **N** Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978 Réf échantillon client : A059 - Enduit mural a base de ciment - RdC - Audience cour d'assise ITM-HUUAE-3715861		Réf échantillon ITGA : IT142609-18064 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HIL (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978 Réf échantillon client : A060 - Enduit poteau a base de platre - RdC - Audience cour d'assise ITM-YFICT-3715862		Réf échantillon ITGA : IT142609-18065 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac	
1 Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HIL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16286/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18066	
Réf échantillon client : A061 - Colle de carrelage 50*50 beige - RdC - Audience cour d'assise ITM-ASUDJ-3717822		Description ITGA : Carrelage / **Joint cassant gris avec poussières** / Colle beige / **Peinture**	
Carrelage + Joint cassant gris avec poussières	---	Non analysé	
1 Colle beige non séparable + (Peinture non séparable) (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MHU (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18067	
Réf échantillon client : A062 - Colle de carrelage 30*30 blanc tachete - RdC - Dgt 9 ITM-QVNJM-3717823		Description ITGA : Carrelage / **Peinture** / Colle grise	
Carrelage + Peinture non séparable	---	Non analysé	
1 Colle grise	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18068	
Réf échantillon client : A063 - Colle de carrelage 30*30 blanc strie - RdC - Local PAC ITM-VXDHY-3717821		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / **Matériau marron**	
Carrelage	---	Non analysé	
1 Colle grise non séparable + (Matériau marron non séparable) (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18069	
Réf échantillon client : A064 - Colle de carrelage orange petit format - RdC - Permanence ITM-KTFQQ-3688969		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / **Matériau gris hétérogène**	
Carrelage	---	Non analysé	
1 Colle grise non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable) (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18070	
Réf échantillon client : A065 - Colle de carrelage 15*15 marron - RdC - Dgt 7 ITM-UBYLF-3717820		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / **Matériau gris hétérogène**	
Carrelage	---	Non analysé	
1 Colle grise non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable) (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16286/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978 Réf échantillon client : A066 - Colle de carrelage 7*15 vert jaune - RdC - Sanitaires 1 ITM-CRWLL-3717815		Réf échantillon ITGA : IT142609-18071 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité / **Joint cassant gris en faible quantité**	
Carrelage	---	Non analysé	
1 Colle grise en faible quantité non séparable + Joint cassant gris en faible quantité non séparable (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978 Réf échantillon client : A067 - Ragreage gris sous sol souple PVC - RdC - Delibere 1 ITM-XTPOB-3715863		Réf échantillon ITGA : IT142609-18072 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Ragréage gris en faible quantité	
1 Peinture en faible quantité non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978 Réf échantillon client : A068 - Enduit mural a base de platre - RdC - Salle des pas perdus ITM-ARUFB-3715868		Réf échantillon ITGA : IT142609-18073 Description ITGA : **Peinture en vrac** / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 (Peinture en vrac non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HIL (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978 Réf échantillon client : A069 - Enduit mural a base de platre - RdC - Salle des pas perdus ITM-JLZXF-3715867		Réf échantillon ITGA : IT142609-18074 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HIL (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978 Réf échantillon client : A070 - Colle de carrelage 30*30 bleu - RdC - Sanit 2 ITM-GSRTC-3715875		Réf échantillon ITGA : IT142609-18075 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / **Matériau gris hétérogène**	
Carrelage	---	Non analysé	
1 Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable (2)	META (A) le 30/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MHU (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16286/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18076	
Réf échantillon client : A071 - Ragreage sous sol souple PVC - RdC - Bureau 024 ITM-FUNEB-3715873		Description ITGA : **Colle polymère jaune en vrac** / Ragréage gris en vrac	
1 (Colle polymère jaune en vrac non séparable) + Ragréage gris en vrac non séparable (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18077	
Réf échantillon client : A072 - Colle de carrelage 30*30 rose - R1 - Sanit 2 ITM-MKDBF-3688965		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
1 Colle grise	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18078	
Réf échantillon client : A073 - Colle de carrelage 2*2 - R1 - Sanit 1 ITM-UTNBY-3715884		Description ITGA : Colle grise en faible quantité en vrac	
1 Colle grise en faible quantité en vrac	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18079/m1	
Réf échantillon client : A074 - Ragreage sous sols souples et stratifies - R1 - Couloir 1 ITM-QYHJM-3715885		Description ITGA : **Colle polymère jaune** / Ragréage gris	
M1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18080	
Réf échantillon client : A075 - Colle de carrelage 30*30 blanc tachete - R1 - Couloir 5 ITM-QXKZO-3715871		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / **Matériau gris hétérogène**	
Carrelage	---	Non analysé	
1 Colle grise non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable) (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : HIL (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16286/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18081/m1	
Réf échantillon client : A076 - Ragreage sous sols souples et stratifies - R1 - Bureau 127 ITM-QEJNE-3688968		Description ITGA : **Colle polymère jaune** / Ragréage rose	
M1 Colle polymère jaune	META (B) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DMN
M1 Ragréage rose	META (A) le 30/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MHU
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18082/m1	
Réf échantillon client : A077 - Ragreage sous sols souples et stratifies - R2 - Couloir ITM-BWQVB-3715880		Description ITGA : **Colle polymère jaune** / Ragréage gris	
M1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris (1)	META (A) le 02/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18083/m1	
Réf échantillon client : A078 - Dalle de sol 30*30 grise sur paliers - R3 - Esc 2 ITM-RXJZQ-3715872		Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune en faible quantité	
M1 Revêtement cassant gris	META (A) le 30/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MHU
M Colle polymère jaune en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18084	
Réf échantillon client : A079 - Colle sol non bitumineuse et ragreage non separables - R3 - Esc 2 ITM-VYGNN-3688966		Description ITGA : Ragréage gris en vrac / **Matériau gris en vrac hétérogène**	
1 Ragréage gris en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable (2)	META (A) le 30/09/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MHU (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18085	
Réf échantillon client : A080 - Enduit mural a base de platre - R3 - Esc 2 ITM-DQGFT-3715876		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MHU (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16286/m1 EN DATE DU 05/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-TNCKTIR-17978		Réf échantillon ITGA : IT142609-18086	
Réf échantillon client : A081 - Enduit mural a base de platre - RdC - Esc 2 ITM-QCYZL-3688967		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 01/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : REM (4)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.
1.accréditation n° 1-5970

Validé par : Matthieu MEAR Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16771 EN DATE DU 12/10/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOURS (CCETO) 2 Allée du Petit Cher LES GRANGES GALAND 37550 Saint-Avertin	Réf. Commande ITGA : IT1426-16771 Réf. Commande Client : 2609CCETO_-_BI14640000000810_2026_10_08_1347_5944

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/10/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-USXRXK-278697 Réf échantillon client : A082 - Enduit mural a base de platre - RdC - Dgt 9 ITM-RQNAG-3688219		Réf échantillon ITGA : IT142610-4392 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 09/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMZ (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-USXRXK-278697 Réf échantillon client : A083 - Enduit mural a base de platre - RdC - Salle des pas perdus ITM-FALTF-3688220		Réf échantillon ITGA : IT142610-4393 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 09/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMZ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO ITGA-16771 EN DATE DU 12/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-USXRXK-278697		Réf échantillon ITGA : ITGA-16771-4394	
Réf échantillon client : A084 - Enduit mural a base de platre - RdC - Dgt 8 ITM-GIIFQ-3688208		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (2)	META (A) le 09/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMZ (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-USXRXK-278697		Réf échantillon ITGA : ITGA-16771-4395	
Réf échantillon client : A085 - Ragreage sous sol souple PVC - RdC - Couloir 1 ITM-RKNJN-3688201		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (2)	META (A) le 09/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMZ (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-USXRXK-278697		Réf échantillon ITGA : ITGA-16771-4396	
Réf échantillon client : A086 - Ragreage sous sol souple PVC - RdC - Couloir 1 ITM-XWKFY-3688205		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
1 Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable (2)	META (A) le 09/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DMZ (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-USXRXK-278697		Réf échantillon ITGA : ITGA-16771-4397	
Réf échantillon client : A087 - Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - RdC - Bureau 020 ITM-VVLOW-3688202		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Papier	
1 Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable (2)	META (A) le 12/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ZZS (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-USXRXK-278697		Réf échantillon ITGA : ITGA-16771-4398	
Réf échantillon client : A088 - Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R1 - Bureau 109 ITM-HHEQU-3688206		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc	
1 Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable (2)	META (A) le 12/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MYF (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1426-16771 EN DATE DU 12/10/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-USXRXK-278697 Réf échantillon client : A089 - Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R2 - Couloir ITM-JZSCG-3688214		Réf échantillon ITGA : IT142610-4399 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 12/10/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ZZS (5)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-USXRXK-278697 Réf échantillon client : A090 - Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R3 - Couloir ITM-FSGFL-3689019		Réf échantillon ITGA : IT142610-4400 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Toile fibreuse blanche	
1 Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable (2)	META (A) le 12/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : ZZS (4)
Réf dossier client : 2609CCETO - BI14640000000810 - 3 Rue Saint Jacques 28000 CHARTRES ITC-USXRXK-278697 Réf échantillon client : A091 - Cloisons placoplatre - Enduit platre et bande calicot - R3 - Bureau 2 ITM-WDOCS-3688213		Réf échantillon ITGA : IT142610-4401 Description ITGA : Papier / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	
1 Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable (2)	META (A) le 12/10/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2 (1)	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ZZS (5)

(1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
(2) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

1.accréditation n° 1-5970

Validé par : Marie-Yvonne FALEMATAGIA Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)

SOCOTEC



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

3 RUE SAINT JACQUES
28000 CHARTRES

Propriétaire
MINISTERE DE LA JUSTICE
13 PLACE VENDOME
75001 PARIS

Demandeur
MINISTERE DE LA JUSTICE
13 PLACE VENDOME
75001 PARIS

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 19/03/2025
Date de visite : 06/03/2025
Nombre de pages : 27
Fait à : 49002 ANGERS CEDEX 01
Référence du dossier : 2503CCEAN - BI12960000001187
Nombre de prélèvements : 20

Le présent rapport est établi par :
Frederic HAMON

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du : 27/07/2020 au 26/07/2027
Certificat de compétence :
n° DTI/202007 - 020
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025

Révision	Date	Objet
Version initiale	06/03/2025	Établissement du Dossier Technique

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOCOTEC

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE 3

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE 3

II. CONCLUSIONS 3

III. OBJET DE LA MISSION 4

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES 4

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION 5

1. PRESTATIONS REALISEES 5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE 5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE 5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION 6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION 6

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 6

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 6
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE 7
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF 8
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES 8

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 9

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT 9
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT 9

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION 10

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS 15

ANNEXE 3 - PV ANALYSES 18

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS 25

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES 26

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE 27

SOCOTEC

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Projet global de rénovation de la cité judiciaire de Chartres (28)

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :
Bat A / R+3 Salle d audience
Bat C / Concierge annexe

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Bat C RDC - Local 1 (Mur A,B,C,D)	Colle de plinthe faïence
Bat C RDC - Local 1; Bat C RDC - Local 2; Bat C RDC - Local 3; Bat C RDC - Circulation; Bat C RDC - Dégagement (Mur A,B,C,D)	Enduit à base de plâtre projeté
Bat C RDC - WC; Bat C RDC - Dégagement (Mur A,B,C,D)	Colle de plinthe faïence
Bat C RDC - SDb (Sol)	Dalle de sol bleu colle réagréage
Bat C RDC - SDb (Mur C)	Joint d'assemblage colle peinture

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.
La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles* bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Bat A R+3	Salle d audience
Bat C RDC	Local 1
Bat C RDC	Local 2
Bat C RDC	Local 3
Bat C RDC	Local 4
Bat C RDC	Escalier
Bat C RDC	SDb
Bat C RDC	WC
Bat C RDC	Circulation
Bat C Combles	Local 1
Bat C Extérieur	Façade
Bat C Extérieur	Toiture
Bat C RDC	Dégagement

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA St Grégoire Bât K (Cofrac : 1-5970)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Nom: LAFOSSE Prénom: ISABELLE

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement			X

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison
Bat C RDC - Local Chaufferie	Toutes	Absence de clef

SOCOTEC

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé4. Rapports précédemment réalisés communiqués à SOCOTEC dans le cadre de la présente mission

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Oui
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Oui

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Bat C	Bat C
Bat A R+3	Bat A R+3

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

- Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-006	Bat C RDC - Local 1 (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe faïence	Colle de plinthe faïence	P006 (Bat C RDC - Local 1 - Mur A,B,C,D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	18 M
ZPSO-009	Bat C RDC - Local 1; Bat C RDC - Local 2; Bat C RDC - Local 3; Bat C RDC - Circulation; Bat C RDC - Dégagement (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P009 (Bat C RDC - Local 1 - Mur A,B,C,D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	35 M2
ZPSO-015	Bat C RDC - WC; Bat C RDC - Dégagement (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe faïence	Colle de plinthe faïence	P015 (Bat C RDC - Dégagement - Mur A,B,C,D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	9 M

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-018	Bat C RDC - SDb (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol bleu colle réagréage	Dalle de sol bleu colle réagréage	P018 (Bat C RDC - SDb - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	4 M2
ZPSO-019	Bat C RDC - SDb (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage colle peinture	Joint d'assemblage colle peinture	P019 (Bat C RDC - SDb - Mur C)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Bat A R+3 - Salle d audience (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	P001 (Bat A R+3 - Salle d audience - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Bat A R+3 - Salle d audience (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette + colle	Moquette + colle	P002 (Bat A R+3 - Salle d audience - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Bat A R+3 - Salle d audience (Mur B / F)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P003 (Bat A R+3 - Salle d audience - Mur B / F)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Bat A R+3 - Salle d audience (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P004 (Bat A R+3 - Salle d audience - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Bat C RDC - Local 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P005 (Bat C RDC - Local 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Bat C RDC - Local 1 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P007 (Bat C RDC - Local 1 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Bat C RDC - Local 1; Bat C RDC - Local 2; Bat C RDC - Local 3; Bat C RDC - Local 4 (Mur A)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P008 (Bat C RDC - Local 1 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Bat C RDC - Local 1; Bat C RDC - Local 2; Bat C RDC - Local 3; Bat C RDC - Local 4; Bat C RDC - Circulation; Bat C RDC - Dégagement (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P010 (Bat C RDC - Local 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-011	Bat C RDC - Circulation (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P011 (Bat C RDC - Circulation - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Bat C RDC - Local 3 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté Cheminée coté	Enduit à base de plâtre projeté Cheminée coté	P012 (Bat C RDC - Local 3 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Bat C RDC - Local 3 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté cheminée face	Enduit à base de plâtre projeté cheminée face	P013 (Bat C RDC - Local 3 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	Bat C RDC - WC; Bat C RDC - Dégagement (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P014 (Bat C RDC - Dégagement - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Bat C RDC - WC (Mur A,B,C,D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P016 (Bat C RDC - WC - Mur A,B,C,D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Bat C RDC - SDb (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol beige colle réagréage	Dalle de sol beige colle réagréage	P017 (Bat C RDC - SDb - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Bat C Extérieur - Façade (Mur A)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Crépis extérieur	Crépis extérieur	P020 (Bat C Extérieur - Façade - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
ZPSO-021	Bat C Extérieur - Toiture (toiture)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments associés à la toiture - Conduit de ventilation	Conduit de ventilation	Susceptible de contenir de l'amiante (Materiaux inaccessibles)

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :


> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 -
FICHE D'IDENTIFICATION

SOCOTEC

 Matériaux : ZPSO-021 Prélèvement : Description : Conduit de ventilation Localisation : Bat C Extérieur - Toiture Résultat : Susceptible de contenir de l'amiante	 Matériaux : ZPSO-001 Prélèvement : P001 Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Localisation : Bat A R+3 - Salle d audience Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-002 Prélèvement : P002 Description : Moquette + colle Localisation : Bat A R+3 - Salle d audience Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-003 Prélèvement : P003 Description : Joint de mastic de vitrage Localisation : Bat A R+3 - Salle d audience Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-004 Prélèvement : P004 Description : Panneaux et plaques Localisation : Bat A R+3 - Salle d audience Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-005 Prélèvement : P005 Description : Colle de carrelage Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Absence d'amiante

SOCOTEC

 Matériaux : ZPSO-006 Prélèvement : P006 Description : Colle de plinthe faïence Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-007 Prélèvement : P007 Description : Colle de faïence Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-008 Prélèvement : P008 Description : Joint de mastic de vitrage Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-009 Prélèvement : P009 Description : Enduit à base de plâtre projeté Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Présence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-010 Prélèvement : P010 Description : Enduit à base de plâtre projeté Localisation : Bat C RDC - Local 1 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-011 Prélèvement : P011 Description : Colle de carrelage Localisation : Bat C RDC - Circulation Résultat : Absence d'amiante

SOCOTEC

 Matériaux : ZPSO-012 Prélèvement : P012 Description : Enduit à base de plâtre projeté Cheminée coté Localisation : Bat C RDC - Local 3 Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-013 Prélèvement : P013 Description : Enduit à base de plâtre projeté cheminée face Localisation : Bat C RDC - Local 3 Résultat : Absence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-014 Prélèvement : P014 Description : Colle de carrelage Localisation : Bat C RDC - Dégagement Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-015 Prélèvement : P015 Description : Colle de plinthe faïence Localisation : Bat C RDC - Dégagement Résultat : Présence d'amiante
 Matériaux : ZPSO-016 Prélèvement : P016 Description : Enduit à base de plâtre projeté Localisation : Bat C RDC - WC Résultat : Absence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-017 Prélèvement : P017 Description : Dalle de sol beige colle réagréage Localisation : Bat C RDC - SDb Résultat : Absence d'amiante

 Matériaux : ZPSO-018 Prélèvement : P018 Description : Dalle de sol bleu colle réagréage Localisation : Bat C RDC - SDb Résultat : Présence d'amiante	 Matériaux : ZPSO-019 Prélèvement : P019 Description : Joint d'assemblage colle peinture Localisation : Bat C RDC - SDb Résultat : Présence d'amiante
	 Matériaux : ZPSO-020 Prélèvement : P020 Description : Crépis extérieur Localisation : Bat C Extérieur - Façade Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 -
PLANS / CROQUIS




Planche de repérage technique

N° planche : 1/2

Nom du plan :

Bat C

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

3 RUE SAINT JACQUES
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2503CCEAN - BI129600000001187
Rédacteur : Frederic HAMON
Date : 19/03/2025

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 2/2

Nom du plan :

Bat A R+3

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

3 RUE SAINT JACQUES
28000 CHARTRES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2503CCEAN - BI129600000001187
Rédacteur : Frederic HAMON
Date : 19/03/2025

Commentaires :

ANNEXE 3 -
PV ANALYSES

3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ANGERS (CCEAN) 7 Rue Bouche Thomas 49000 Angers	Réf. Commande ITGA : IT1425-5974 Réf. Commande Client : 2503CCEAN_-_BI12960000001187_2025_03_12_1728_1092

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5055	
Réf échantillon client : P001 - Sous-couche (carton, feutre,) de revetement souple - Bat A R+3 - Salle d audience		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Matériau compact rose / **Matériau blanc en faible quantité** / **Matériau gris en faible quantité**	
Peinture en faible quantité	---	Non analysé	
Revêtement souple marron	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact rose + Matériau blanc en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5056	
Réf échantillon client : P002 - Moquette + colle - Bat A R+3 - Salle d audience		Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune / Matériau beige en faible quantité / Bois massif	
Moquette grise + Colle polymère jaune non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5057	
Réf échantillon client : P003 - Joint de mastic de vitrage - Bat A R+3 - Salle d audience		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5058	
Réf échantillon client : P004 - Panneaux et plaques - Bat A R+3 - Salle d audience		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5059	
Réf échantillon client : P005 - Colle de carrelage - Bat C RDC - Local 1		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac hétérogène non séparable + Joint cassant en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5060	
Réf échantillon client : P006 - Colle de plinthe faience - Bat C RDC - Local 1		Description ITGA : **Peinture** / Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle beige / **Couche plâtreuse blanche**	
Peinture + Carrelage + Couche plâtreuse blanche	---	Non analysé	
Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P007 - Colle de faience - Bat C RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT152503-5061 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / **Couche plâtreuse blanche en vrac / Peinture en faible quantité en vrac**	
Carrelage	---	Non analysé	
• Colle beige en vrac non séparable + (Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable) + (Peinture en faible quantité en vrac non séparable)	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P008 - Joint de mastic de vitrage - Bat C RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT152503-5062 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
• Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P009 - Enduit a base de platre projete - Bat C RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT152503-5063 Description ITGA : Peinture / Enduit beige / Matériau plâtreux blanc en faible quantité	
• Peinture non séparable + Enduit beige + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 19/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6 (1)	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LZA (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P010 - Enduit a base de platre projete - Bat C RDC - Local 1		Réf échantillon ITGA : IT152503-5064 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
• Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4 (1)	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P011 - Colle de carrelage - Bat C RDC - Circulation		Réf échantillon ITGA : IT152503-5065 Description ITGA : Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle grise en faible quantité	
• Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle grise en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5066	
Réf échantillon client : P012 - Enduit a base de platre projete Cheminee cote - Bat C RDC - Local 3		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Matériau rouge en faible quantité en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + Matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5067	
Réf échantillon client : P013 - Enduit a base de platre projete cheminee face - Bat C RDC - Local 3		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / **Peinture** / Carrelage / Colle grise en faible quantité	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable + Peinture non séparable + Colle grise en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5068	
Réf échantillon client : P014 - Colle de carrelage - Bat C RDC - Degagement		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène non séparable + (Peinture en faible quantité en vrac non séparable)	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5069	
Réf échantillon client : P015 - Colle de plinthe faience - Bat C RDC - Degagement		Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Peinture en faible quantité + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle grise hétérogène	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P016 - Enduit a base de platre projete - Bat C RDC - WC		Réf échantillon ITGA : IT152503-5070 Description ITGA : Peinture / Enduit beige / Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène / Matériau rouge en faible quantité	
Peinture non séparable + Enduit beige	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène + Matériau rouge en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P017 - Dalle de sol beige colle reagreage - Bat C RDC - SDb		Réf échantillon ITGA : IT152503-5071 Description ITGA : **Peinture en faible quantité** / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Matériau beige en faible quantité	
Peinture en faible quantité non séparable + Dalle dure cassante beige	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4 (1)	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES Réf échantillon client : P018 - Dalle de sol bleu colle reagreage - Bat C RDC - SDb		Réf échantillon ITGA : IT152503-5072 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Matériau beige en faible quantité	
Dalle dure cassante grise	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

SOCOTEC

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-5974 EN DATE DU 19/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5073	
Réf échantillon client : P019 - Joint d'assemblage colle peinture - Bat C RDC - SDb		Description ITGA : Peinture / Mousse blanche / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Matériau mou beige / Matériau souple blanc	
▸ Peinture non séparable + Mousse blanche non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau mou beige non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI12960000001187 - 3 RUE SAINT JACQUES 28000 CHARTRES		Réf échantillon ITGA : IT152503-5074	
Réf échantillon client : P020 - Crepis exterieur - Bat C Exterieur - Facade		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau marron en faible quantité	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau marron en faible quantité non séparable	META (A) le 18/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)

(1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couches(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Romain TOUIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI/202007 - 020

Date d'émission: 24/05/2024

Certifie par la présente que :

FREDERIC HAMON

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	07/06/2022	06/06/2029
Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	07/06/2022	06/06/2029
PLOMB	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	07/04/2022	06/04/2029
Termites métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre-mer	09/12/2021	08/12/2028
DPE	Diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	09/03/2022	08/03/2029
Amiante - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	27/07/2020	26/07/2027
Amiante	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	27/07/2020	26/07/2027

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément :

Arrêté du 2 juillet 2013 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

cofrac

ACCREDITATION N° 4-0095
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Xavier Daniel, Directeur de la Certification

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE - France – SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 894 309 www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 05/12/2024
POUR LA SOCIETE :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.**AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 027 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**

Qualiconsult
IMMOBILIER



RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Code du Travail – article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Norme NFX 46-020 – août 2017
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019
Arrêté du 16 juillet 2019

Rapport N° 852356-3 établi le 05/11/2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
3 RUE SAINT-JACQUES
28000 CHARTRES



Programme de travaux : Réaménagement et rénovation des locaux situés au RDC et R+1 du tribunal selon note de cadrage d'A2MO.

Donneur d'ordre :
MINISTERE DE LA JUSTICE - DEPARTEMENT IMMOBILIER DE PARIS
1 QUAI DE LA CORSE - 75181 PARIS CEDEX 04

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Mr MICHEL, Mr CHARDONNENS

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

FLASHLAB - 1 Chemin de Saulxier - 91160 LONGJUMEAU - Numéro d'accréditation COFRAC : 1-5952

Opérateur de repérage : Stanley FAZEUILH

QUALICONSULT IMMOBILIER
2 Rue Hélène Boucher - Parc Ariane - Bâtiment Venus
[illegible]0430
78280 GUYANCOURT
Tel. 01 30 67 60 90
guyancourt.facilities@qualiconsult.fr
SIRET 490 676 293 00809

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

SOMMAIRE

I. CONCLUSIONS 3
II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION : 5
III. OBSERVATIONS : 5
IV. PREAMBULE 6
V. BUT DE LA MISSION 6
VI. TEXTES REGLEMENTAIRES 9
VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC 10
1. Obligations du donneur d'ordre 10
2. Phase de repérage 10
3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons 10
VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES 11
1. Liste des locaux visités et non visités 11
2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante 11
3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante 11
IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE 13

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS
ANNEXE 3 - PHOTOS
ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE
ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Colles Plinthe (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**RDC** WC, 017/Bex, couloir	Résultat d'analyse	/	13,56	**Ml**
Enduits à base de plâtre (Murs et cloisons maçonnés)	**RDC** WC	Résultat d'analyse	/	3,40	**M²**
Enduit à base de plâtre (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**RDC** couloir **1er étage** 114accueil greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal, 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Résultat d'analyse	/	2	M²

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
Colles Plinthe (Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres)	**RDC** Dégagement, 019/local ssi, couloir, piece 1	Résultat d'analyse	/		
Ragréage (Revêtements de sols)	**RDC** Dégagement, Dégagement, WC, 013/reprographie, 014/Bex, 015/fournitures, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises, 016/greffe état civil et assises, 017/Bex, 019/local ssi, couloir **1er étage** couloir 2, 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Résultat d'analyse	/		
Colles de carrelage (Revêtements de sols)	**RDC** Dégagement, WC, 013/reprographie, 014/Bex, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises, 017/Bex, 019/local ssi, 019/local ssi, couloir, couloir	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre (Murs et cloisons maçonnés)	**RDC** Dégagement, 013/reprographie, 014/Bex, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises, 019/local ssi, piece 1, piece 1 **1er étage** couloir 1	Résultat d'analyse	/		
Revêtements de sols souple (Revêtements de sols)	**RDC** Dégagement, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises	Résultat d'analyse	/		
Enduit à base de plâtre (Cloisons sèches (assemblées,	**RDC** Dégagement, Dégagement, WC, 013/reprographie, 015/fournitures,	Résultat d'analyse	/		

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
préfabriquées))	015/fournitures, 015/fournitures, 015/fournitures, 018/accueil, 019/local ssi, piece 1 **1er étage** couloir 2, couloir 2, rangement, 113/bureau d'ordre pénal, 113/bureau d'ordre pénal, 113/bureau d'ordre pénal, 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal, 117/ éxécution des peines				
peinture (Plafonds)	**RDC** Dégagement, WC, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises, couloir, piece 1	Résultat d'analyse	/		
peinture (Murs et cloisons maçonnés)	**RDC** WC, 015/fournitures, piece 1, piece 1 **1er étage** 114accueil greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal, 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Résultat d'analyse	/		
peinture (Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées))	**RDC** WC, piece 1	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre (Plafonds)	**RDC** WC, 013/reprographie, couloir, piece 1	Résultat d'analyse	/		
enduit de rebouchage (Plafonds)	**RDC** WC	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de ciment (Murs et cloisons maçonnés)	**RDC** 017/Bex **1er étage** 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Résultat d'analyse	/		
Enduits à base de plâtre (Poutres et charpentes)	**RDC** 017/Bex	Résultat d'analyse	/		
peinture (Poutres et charpentes)	**RDC** 017/Bex	Résultat d'analyse	/		
Panneaux et plaques 60 X 60 (Faux plafonds)	**RDC** 019/local ssi, 019/local ssi	Résultat d'analyse	/		
Enduit à base de plâtre (Gaines et coffres verticaux)	**1er étage** couloir 1	Résultat d'analyse	/		
Colles non bitumineuses (Revêtements de sols)	**1er étage** couloir 2	Résultat d'analyse	/		
bois (Cloisons)	**1er étage** 115/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Résultat d'analyse	/		
colle de lino (Revêtements de sols)	**1er étage** 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Résultat d'analyse	/		

Qualiconsult IMMOBILIER	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Oui		**ANNEXE 2**
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Oui		/
Rapports de repérage antérieurs		
Non		/

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	☐	☒	☐	/
Le bâtiment était vide d'occupants	☐	☒	☐	/
Le bâtiment était vide de meubles	☐	☒	☐	/
Les équipements et installations étaient en services	☒	☐	☐	/
Les équipements et installations étaient alimentés	☒	☐	☐	/
Le vide sanitaire était visitable	☐	☐	☒	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	☐	☐	☒	/
Justificatif des écarts à la norme				
Observations				Page 21 on retrouve le périmètre de repérage du diagnostic effectué au mois d'avril et page 22 le programme de travaux fourni par le donneur d'ordre pour effectués des prélèvements supplémentaire. Les locaux sont encore en activité et occupés par du personnel, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Propriétaire :
Administration MINISTERE DE LA JUSTICE - DEPARTEMENT IMMOBILIER DE PARIS
1 QUAI DE LA CORSE - 75181 PARIS CEDEX 04

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de GUYANCOURT -
Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2021
Opérateur de repérage : **Stanley FAZEUILH**
Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI 5671)**

Date de réalisation de la mission : le 30/04/2021

Date de la visite complémentaire : Le 22/06/2021 et le 20/10/2021

Date de la visite de reconnaissance : le 30/04/2021

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis :**

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
3 RUE SAINT-JACQUES
28000 CHARTRES

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti : ,

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : Réaménagement et rénovation des locaux situés au RDC et R+1 du tribunal selon note de cadrage d'A2MO.
(Voir périmètre de repérage page 21 et 22)

Qualiconsult IMMOBILIER	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

Programme et périmètre de repérage

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Parois verticales intérieures	
RDC Dégagement	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre
RDC WC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons maçonnés / peinture Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / peinture
RDC 013/reprographie	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre
RDC 014/Bex	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre
RDC 015/fournitures	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Murs et cloisons maçonnés / peinture
RDC 016/greffe état civil et assises	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre
RDC 017/Bex	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe
RDC 018/accueil	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre
RDC 019/local ssi	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre
RDC couloir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre
RDC pièce 1	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre Murs et cloisons maçonnés / peinture Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles Plinthe Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / peinture
1er étage couloir 1	Gaines et coffres verticaux / Enduit à base de plâtre Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre
1er étage couloir 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre
1er étage rangement	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre
1er étage 113/bureau d'ordre pénal	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre
1er étage 114accueil greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Murs et cloisons maçonnés / peinture
1er étage 115/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Cloisons / bois
1er étage 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de ciment Murs et cloisons maçonnés / peinture
1er étage 117/ exécution des peines	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) / Enduit à base de plâtre
Plafonds et faux plafonds	
RDC Dégagement	Plafonds / peinture
RDC WC	Plafonds / Enduits à base de plâtre Plafonds / peinture Plafonds / enduit de rebouchage

Qualiconsult IMMOBILIER	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
RDC 013/reprographie	Plafonds / Enduits à base de plâtre
RDC 015/fournitures	Plafonds / peinture
RDC 016/greffe état civil et assises	Plafonds / peinture
RDC 017/Bex	Poutres et charpentes / Enduits à base de plâtre Poutres et charpentes / peinture
RDC 019/local ssi	Faux plafonds / Panneaux et plaques 60 X 60
RDC couloir	Plafonds / Enduits à base de plâtre Plafonds / peinture
RDC pièce 1	Plafonds / Enduits à base de plâtre Plafonds / peinture
Planchers et planchers techniques	
RDC Dégagement	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Colles de carrelage Revêtements de sols / Revêtements de sols souple
RDC WC	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Colles de carrelage
RDC 013/reprographie	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Colles de carrelage
RDC 014/Bex	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Colles de carrelage
RDC 015/fournitures	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Colles de carrelage Revêtements de sols / Revêtements de sols souple
RDC 016/greffe état civil et assises	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Colles de carrelage Revêtements de sols / Revêtements de sols souple
RDC 017/Bex	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Colles de carrelage
RDC 019/local ssi	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Colles de carrelage
RDC couloir	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Colles de carrelage
1er étage couloir 2	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / Colles non bitumineuses
1er étage 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Revêtements de sols / Ragréage Revêtements de sols / colle de lino

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre à la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage
Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :
Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.
Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.
Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
RDC	Dégagement, WC, 013/reprographie, 014/Bex, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises, 017/Bex, 018/accueil, 019/local ssi, couloir, pièce 1	/	/
1er étage	couloir 1, couloir 2, rangement, 113/bureau d'ordre pénal, 114accueil greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal, 115/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal, 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal, 117/ exécution des peines	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
RDC WC, 017/Bex, couloir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	Résultat d'analyse P3, Résultat d'analyse P41
RDC WC	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse P4
RDC couloir **1er étage** 114accueil greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal, 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse P36, Résultat d'analyse P21

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
RDC Dégagement, 019/local ssi, couloir, pièce 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	Résultat d'analyse P10, Résultat d'analyse P57
RDC Dégagement, Dégagement, WC, 013/reprographie, 014/Bex, 015/fournitures, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises, 016/greffe état civil et assises, 017/Bex, 019/local ssi, couloir **1er étage** couloir 2, 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Revêtements de sols	Ragréage	Résultat d'analyse P1, Résultat d'analyse P48, Résultat d'analyse P28, Résultat d'analyse P37, Résultat d'analyse P18, Résultat d'analyse P69, Résultat d'analyse P22
RDC Dégagement, WC, 013/reprographie, 014/Bex, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises, 017/Bex, 019/local ssi, 019/local ssi, couloir, couloir	Revêtements de sols	Colles de carrelage	Résultat d'analyse P2, Résultat d'analyse P59, Résultat d'analyse P40

RDC Dégagement, 013/reprographie, 014/Bex, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises, 019/local ssi, pièce 1, pièces 1 **1er étage** couloir 1	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse P11, Résultat d'analyse P46, Résultat d'analyse P66
RDC Dégagement, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises	Revêtements de sols	Revêtements de sols souple	Résultat d'analyse P49, Résultat d'analyse P29, Résultat d'analyse P38
RDC Dégagement, Dégagement, WC, 013/reprographie, 015/fournitures, 015/fournitures, 015/fournitures, 015/fournitures, 018/accueil, 019/local ssi, pièces 1 **1er étage** couloir 2, couloir 2, rangement, 113/bureau d'ordre pénal, 113/bureau d'ordre pénal, 113/bureau d'ordre pénal, 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal, 117/ éxécution des peines	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse P50, Résultat d'analyse P52, Résultat d'analyse P6, Résultat d'analyse P53, Résultat d'analyse P30, Résultat d'analyse P32, Résultat d'analyse P33, Résultat d'analyse P35, Résultat d'analyse P60, Résultat d'analyse P58, Résultat d'analyse P44, Résultat d'analyse P61, Résultat d'analyse P62, Résultat d'analyse P67, Résultat d'analyse P63, Résultat d'analyse P64, Résultat d'analyse P65, Résultat d'analyse P25, Résultat d'analyse P20
RDC Dégagement, WC, 015/fournitures, 016/greffe état civil et assises, couloir, pièce 1	Plafonds	peinture	Résultat d'analyse P51, Résultat d'analyse P9, Résultat d'analyse P34, Résultat d'analyse P39, Résultat d'analyse P43, Résultat d'analyse P14
RDC WC, 015/fournitures, pièce 1, pièce 1 **1er étage** 114accueil greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal, 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Murs et cloisons maçonnés	peinture	Résultat d'analyse P5, Résultat d'analyse P31, Résultat d'analyse P12, Résultat d'analyse P47, Résultat d'analyse P71, Résultat d'analyse P27
RDC WC, pièce 1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	peinture	Résultat d'analyse P7, Résultat d'analyse P45
RDC WC, 013/reprographie, couloir, pièce 1	Plafonds	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse P8, Résultat d'analyse P54, Résultat d'analyse P42, Résultat d'analyse P13
RDC WC	Plafonds	enduit de rebouchage	Résultat d'analyse P24
RDC 017/Bex **1er étage** 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment	Résultat d'analyse P15, Résultat d'analyse P26
RDC 017/Bex	Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse P16
RDC 017/Bex	Poutres et charpentes	peinture	Résultat d'analyse P17
RDC 019/local ssi, 019/local ssi	Faux plafonds	Panneaux et plaques 60 X 60	Résultat d'analyse P55, Résultat d'analyse P56
1er étage couloir 1	Gaines et coffres verticaux	Enduit à base de plâtre	Résultat d'analyse P19
1er étage couloir 2	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse P70
1er étage 115/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Cloisons	bois	Résultat d'analyse P68
1er étage 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal	Revêtements de sols	colle de lino	Résultat d'analyse P23

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

– perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;

– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

– travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

– de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

– de la mairie ;

– ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Qualiconsult IMMOBILIER	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	30/04/2021	Revêtements de sols	Ragréage	WC - RDC	Négatif	3	Photo P1	/
P2	30/04/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage	WC - RDC	Négatif	3	Photo P2	/
P3	30/04/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	WC - RDC	Positif	3	Photo P3	/
P4	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	WC - RDC	Positif	3	Photo P4	/
P5	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	peinture	WC - RDC	Négatif	3	Photo P5	/
P6	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	WC - RDC	Négatif	3	Photo P6	/
P7	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	peinture	WC - RDC	Négatif	3	Photo P7	/
P8	30/04/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre	WC - RDC	Négatif	3	Photo P8	/
P9	30/04/2021	Plafonds	peinture	WC - RDC	Négatif	3	Photo P9	/
P10	30/04/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	Dégagement - RDC	Négatif	3	Photo P10	/
P11	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	piece 1 - RDC	Négatif	3	Photo P11	/
P12	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	peinture	piece 1 - RDC	Négatif	3	Photo P12	/
P13	30/04/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre	piece 1 - RDC	Négatif	3	Photo P13	/
P14	30/04/2021	Plafonds	peinture	piece 1 - RDC	Négatif	3	Photo P14	/
P15	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment	017/Bex - RDC	Négatif	3	Photo P15	/
P16	30/04/2021	Poutres et charpentes	Enduits à base de plâtre	017/Bex - RDC	Négatif	3	Photo P16	/
P17	30/04/2021	Poutres et charpentes	peinture	017/Bex - RDC	Négatif	3	Photo P17	/
P18	30/04/2021	Revêtements de sols	Ragréage	017/Bex - RDC	Négatif	3	Photo P18	/
P19	30/04/2021	Gaines et coffres verticaux	Enduit à base de plâtre	couloir 1 - 1er étage	Négatif	4	Photo P19	/
P20	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	117/ exécution des peines - 1er étage	Négatif	4	Photo P20	/
P21	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Positif	4	Photo P21	/

Qualiconsult IMMOBILIER	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P22	30/04/2021	Revêtements de sols	Ragréage	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Négatif	4	Photo P22	/
P23	30/04/2021	Revêtements de sols	colle de lino	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Négatif	4	Photo P23	/
P24	30/04/2021	Plafonds	enduit de rebouchage	WC - RDC	Négatif	3	/	/
P25	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Négatif	4	Photo P25	/
P26	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de ciment	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Négatif	4	Photo P26	/
P27	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	peinture	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Négatif	4	Photo P27	/
P28	30/04/2021	Revêtements de sols	Ragréage	015/fournitures - RDC	Négatif	3	Photo P28	/
P29	30/04/2021	Revêtements de sols	Revêtements de sols souple	015/fournitures - RDC	Négatif	3	Photo P29	/
P30	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	015/fournitures - RDC	Négatif	3	Photo P30	/
P31	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	peinture	015/fournitures - RDC	Négatif	3	Photo P31	/
P32	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	015/fournitures - RDC	Négatif	3	Photo P32	/
P33	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	015/fournitures - RDC	Négatif	3	Photo P33	/
P34	30/04/2021	Plafonds	peinture	015/fournitures - RDC	Négatif	3	Photo P34	/
P35	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	015/fournitures - RDC	Négatif	3	Photo P35	/
P36	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	couloir - RDC	Positif	3	Photo P36	/
P37	30/04/2021	Revêtements de sols	Ragréage	016/greffe état civil et assises - RDC	Négatif	3	Photo P37	/
P38	30/04/2021	Revêtements de sols	Revêtements de sols souple	016/greffe état civil et assises - RDC	Négatif	3	Photo P38	/
P39	30/04/2021	Plafonds	peinture	016/greffe état civil et assises - RDC	Négatif	3	Photo P39	/
P40	30/04/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage	couloir - RDC	Négatif	3	Photo P40	/
P41	30/04/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	couloir - RDC	Positif	3	Photo P41	/

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P42	30/04/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre	couloir - RDC	Négatif	3	Photo P42	/
P43	30/04/2021	Plafonds	peinture	couloir - RDC	Négatif	3	Photo P43	/
P44	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	pièce 1 - RDC	Négatif	3	Photo P44	/
P45	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	peinture	pièce 1 - RDC	Négatif	3	Photo P45	/
P46	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	pièce 1 - RDC	Négatif	3	Photo P46	/
P47	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	peinture	pièce 1 - RDC	Négatif	3	Photo P47	/
P48	30/04/2021	Revêtements de sols	Ragréage	Dégagement - RDC	Négatif	3	Photo P48	/
P49	30/04/2021	Revêtements de sols	Revêtements de sols souple	Dégagement - RDC	Négatif	3	Photo P49	/
P50	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	Dégagement - RDC	Négatif	3	Photo P50	/
P51	30/04/2021	Plafonds	peinture	Dégagement - RDC	Négatif	3	Photo P51	/
P52	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	Dégagement - RDC	Négatif	3	Photo P52	/
P53	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	013/reprographie - RDC	Négatif	3	Photo P53	/
P54	30/04/2021	Plafonds	Enduits à base de plâtre	013/reprographie - RDC	Négatif	3	Photo P54	/
P55	30/04/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques 60 X 60	019/local ssi - RDC	Négatif	3	Photo P55	/
P56	30/04/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques 60 X 60	019/local ssi - RDC	Négatif	3	Photo P56	/
P57	30/04/2021	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles Plinthe	019/local ssi - RDC	Négatif	3	Photo P57	/
P58	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	019/local ssi - RDC	Négatif	3	Photo P58	/
P59	30/04/2021	Revêtements de sols	Colles de carrelage	019/local ssi - RDC	Négatif	3	Photo P59	/
P60	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	018/accueil - RDC	Négatif	3	Photo P60	/
P61	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	couloir 2 - 1er étage	Négatif	4	Photo P61	/
P62	30/04/2021	Cloisons sèches	Enduit à base de plâtre	couloir 2 - 1er étage	Négatif	4	Photo P62	/

Qualiconsult IMMOBILIER	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
		(assemblées, préfabriquées)						
P63	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	113/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Négatif	4	Photo P63	/
P64	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	113/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Négatif	4	Photo P64	/
P65	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	113/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Négatif	4	Photo P65	/
P66	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	couloir 1 - 1er étage	Négatif	4	Photo P66	/
P67	30/04/2021	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit à base de plâtre	rangement - 1er étage	Négatif	4	Photo P67	/
P68	30/04/2021	Cloisons	bois	115/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Négatif	4	Photo P68	/
P69	30/04/2021	Revêtements de sols	Ragréage	couloir 2 - 1er étage	Négatif	4	Photo P69	/
P70	30/04/2021	Revêtements de sols	Colles non bitumineuses	couloir 2 - 1er étage	Négatif	4	Photo P70	/
P71	30/04/2021	Murs et cloisons maçonnés	peinture	114accueil greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal - 1er étage	Négatif	4	Photo P71	/

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	

Planche N°1 / 4 — NIVEAU : RDC


LEGENDE

P....	Prélèvement négatif
P....	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique

Divers	Représentation graphique
Périmètre de repérage	

RDC



ETAGE




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0	Origine du plan / Auteur : Stanley FAZEUILH	VUE en PLAN

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	

Planche N°2 / 4 — NIVEAU : RDC


LEGENDE

P....	Prélèvement négatif
P....	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique

Divers	Représentation graphique

RDC



ETAGE




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0	Origine du plan / Auteur : Stanley FAZEUILH	VUE en PLAN

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	

Planche N°3 / 4 — NIVEAU : RDC

LEGENDE

P....	Prélèvement négatif
P....	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
P03, P41 : COLLE DE PLINTHES	
P04, P 36 : ENDUIT MURAL	
P 41 : COLLE DE PLINTHES (ROUGE)	

Divers	Représentation graphique




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Stanley FAZEUILH | VUE en PLAN

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	

Planche N°4 / 4 — NIVEAU : ETAGE 1

LEGENDE

P....	Prélèvement négatif
P....	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
P21 : ENDUIT MURAL	

Divers	Représentation graphique




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0 | Origine du plan / Auteur : Stanley FAZEUILH | VUE en PLAN

ANNEXE 3 - PHOTOS

PRELEVEMENT : P1	
Pièce ou Local	WC (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P2	
Pièce ou Local	WC (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	WC (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	1

AMIANTE



PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	WC (RDC)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	1

AMIANTE



PRELEVEMENT : P5	
Pièce ou Local	WC (RDC)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P6	
Pièce ou Local	WC (RDC)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P7		
Pièce ou Local	WC (RDC)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	peinture	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P8		
Pièce ou Local	WC (RDC)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Enduits à base de plâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	1	


PRELEVEMENT : P9		
Pièce ou Local	WC (RDC)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	peinture	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P10		
Pièce ou Local	Dégagement (RDC)	
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	
Partie du composant	Colles Plinthe	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	


PRELEVEMENT : P11	
Pièce ou Local	pièce 1 (RDC)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P12	
Pièce ou Local	pièce 1 (RDC)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P13		
Pièce ou Local	pièce 1 (RDC)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	Enduits à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	


PRELEVEMENT : P14		
Pièce ou Local	pièce 1 (RDC)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	peinture	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P15	
Pièce ou Local	017/Bex (RDC)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de ciment
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P16	
Pièce ou Local	017/Bex (RDC)
Composant de la construction	Poutres et charpentes
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P17		
Pièce ou Local	017/Bex (RDC)	
Composant de la construction	Poutres et charpentes	
Partie du composant	peinture	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P18		
Pièce ou Local	017/Bex (RDC)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P19		
Pièce ou Local	couloir 1 (1er étage)	
Composant de la construction	Gaines et coffres verticaux	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	


PRELEVEMENT : P20		
Pièce ou Local	117/ exécution des peines (1er étage)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	

PRELEVEMENT : P21	
Pièce ou Local	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	2

AMIANTE



PRELEVEMENT : P22	
Pièce ou Local	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	2




PRELEVEMENT : P23		
Pièce ou Local	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	colle de lino	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P25		
Pièce ou Local	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	


PRELEVEMENT : P26		
Pièce ou Local	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage)	
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés	
Partie du composant	Enduits à base de ciment	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	


PRELEVEMENT : P27		
Pièce ou Local	116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage)	
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés	
Partie du composant	peinture	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	

PRELEVEMENT : P28	
Pièce ou Local	015/fournitures (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P29	
Pièce ou Local	015/fournitures (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtements de sols souple
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P30		
Pièce ou Local	015/fournitures (RDC)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P31		
Pièce ou Local	015/fournitures (RDC)	
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés	
Partie du composant	peinture	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P32		
Pièce ou Local	015/fournitures (RDC)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P33		
Pièce ou Local	015/fournitures (RDC)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P34		
Pièce ou Local	015/fournitures (RDC)	
Composant de la construction	Plafonds	
Partie du composant	peinture	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P35		
Pièce ou Local	015/fournitures (RDC)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P36

Pièce ou Local	couloir (RDC)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	1

AMIANTE




PRELEVEMENT : P37

Pièce ou Local	016/greffe état civil et assises (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P38	
Pièce ou Local	016/greffe état civil et assises (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtements de sols souple
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P39	
Pièce ou Local	016/greffe état civil et assises (RDC)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P40	
Pièce ou Local	couloir (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P41	
Pièce ou Local	couloir (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe
Présence d'amiante	**Oui**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P42

Pièce ou Local	couloir (RDC)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P43

Pièce ou Local	couloir (RDC)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P44		
Pièce ou Local	pièce 1 (RDC)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P45		
Pièce ou Local	pièce 1 (RDC)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	peinture	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P46


Pièce ou Local	pièce 1 (RDC)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P47

Pièce ou Local	pièce 1 (RDC)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P48		
Pièce ou Local	Dégagement (RDC)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P49		
Pièce ou Local	Dégagement (RDC)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Revêtements de sols souple	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P50	
Pièce ou Local	Dégagement (RDC)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P51	
Pièce ou Local	Dégagement (RDC)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	peinture
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P52		
Pièce ou Local	Dégagement (RDC)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P53		
Pièce ou Local	013/reprographie (RDC)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	1	

PRELEVEMENT : P54

Pièce ou Local	013/reprographie (RDC)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduits à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P55

Pièce ou Local	019/local ssi (RDC)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques 60 X 60
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P56	
Pièce ou Local	019/local ssi (RDC)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques 60 X 60
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P57	
Pièce ou Local	019/local ssi (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie du composant	Colles Plinthe
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P58	
Pièce ou Local	019/local ssi (RDC)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1



PRELEVEMENT : P59	
Pièce ou Local	019/local ssi (RDC)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Colles de carrelage
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P60	
Pièce ou Local	018/accueil (RDC)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	1




PRELEVEMENT : P61	
Pièce ou Local	couloir 2 (1er étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	2



PRELEVEMENT : P62	
Pièce ou Local	couloir 2 (1er étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	2





PRELEVEMENT : P63	
Pièce ou Local	113/bureau d'ordre pénal (1er étage)
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	**Non**
Plan N°	2



PRELEVEMENT : P64		
Pièce ou Local	113/bureau d'ordre pénal (1er étage)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	


PRELEVEMENT : P65		
Pièce ou Local	113/bureau d'ordre pénal (1er étage)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	

PRELEVEMENT : P66		
Pièce ou Local	couloir 1 (1er étage)	
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés	
Partie du composant	Enduits à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	

PRELEVEMENT : P67		
Pièce ou Local	rangement (1er étage)	
Composant de la construction	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	
Partie du composant	Enduit à base de plâtre	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	

PRELEVEMENT : P68		
Pièce ou Local	115/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage)	
Composant de la construction	Cloisons	
Partie du composant	bois	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	

PRELEVEMENT : P69		
Pièce ou Local	couloir 2 (1er étage)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Ragréage	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	

PRELEVEMENT : P70		
Pièce ou Local	couloir 2 (1er étage)	
Composant de la construction	Revêtements de sols	
Partie du composant	Colles non bitumineuses	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	

PRELEVEMENT : P71		
Pièce ou Local	114accueil greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage)	
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés	
Partie du composant	peinture	
Présence d'amiante	**Non**	
Plan N°	2	

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

FlashLab
38, rue de l'Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 67 01 04 - E-mail : servicesilkirch@flashlab.fr

Accréditation N° 1-5765 Site d'Illkirch Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP009859 **Référence client :** 852356-P1 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 05/05/2021 **Edition du rapport :** 14/05/2021 à 07:11

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation Nb	Préparation Traitement	Analyse Nb	Analyse Méthode	Analyse Analyste	Résultat
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-001 **Référence échantillon client :** P0001 - Ragréage **Localisation :** Wc (Rdc) / Revêtements de sols **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : carrelage et lingette.							
# Ragréage, Carrelage, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-002 **Référence échantillon client :** P0002 - Colles de carrelage **Localisation :** Wc (Rdc) / Revêtements de sols **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : carrelage. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-003 **Référence échantillon client :** P0003 - Colles Plinthe **Localisation :** Wc (Rdc) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : carrelage et lingette.							
# Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Izehnacker	# Présence d'amiante de type Chrysotile

La limite de détection du laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11 1/7

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	

FlashLab
38, rue de l'Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 67 01 04 - E-mail : servicesilkirch@flashlab.fr

Accréditation N° 1-5765 Site d'Illkirch Portée disponible sur www.cofrac.fr

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP009859 **Référence client :** 852356-P1 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 05/05/2021 **Edition du rapport :** 14/05/2021 à 07:11

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation Nb	Préparation Traitement	Analyse Nb	Analyse Méthode	Analyse Analyste	Résultat
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-004 **Référence échantillon client :** P0004 - Enduits à base de plâtre **Localisation :** Wc (Rdc) / Murs et cloisons maçonnés **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : peinture.							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#3	# META	Izehnacker	# Présence d'amiante de type Chrysotile en faible quantité
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-005 **Référence échantillon client :** P0005 - peinture **Localisation :** Wc (Rdc) / Murs et cloisons maçonnés **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : plâtre. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-006 **Référence échantillon client :** P0006 - Enduit à base de plâtre **Localisation :** Wc (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-007 **Référence échantillon client :** P0007 - peinture **Localisation :** Wc (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : plâtre. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection du laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11 2/7

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 63 sur 85

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
38, rue de l'Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 67 01 04 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

Accréditation N° 1-5765 Site d'Illkirch Portée disponible sur www.cofrac.fr

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP009859 **Référence client :** 852356-P1 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 05/05/2021 **Edition du rapport :** 14/05/2021 à 07:11

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation Nb	Préparation Traitement	Analyse Nb	Analyse Méthode	Analyse Analyste	Résultat
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-008 **Référence échantillon client :** P0008 - Enduits à base de plâtre **Localisation :** Wc (Rdc) / Plafonds **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : peinture. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-009 **Référence échantillon client :** P0009 - peinture **Localisation :** Wc (Rdc) / Plafonds **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : plâtre. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-010 **Référence échantillon client :** P0010 - Colles Plinthe **Localisation :** Dégagement (Rdc) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : carrelage et joint de faïence.							
# Colle de faïence/carrelage, Carrelage, Joint, Dur, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-011 **Référence échantillon client :** P0011 - Enduits à base de plâtre **Localisation :** piece 1 (Rdc) / Murs et cloisons maçonnés **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : peinture. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection du laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieur à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11 3/7

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
38, rue de l'Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 67 01 04 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

Accréditation N° 1-5765 Site d'Illkirch Portée disponible sur www.cofrac.fr

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP009859 **Référence client :** 852356-P1 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 05/05/2021 **Edition du rapport :** 14/05/2021 à 07:11

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation Nb	Préparation Traitement	Analyse Nb	Analyse Méthode	Analyse Analyste	Résultat
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-012 **Référence échantillon client :** P0012 - peinture **Localisation :** piece 1 (Rdc) / Murs et cloisons maçonnés **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : plâtre. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-013 **Référence échantillon client :** P0013 - Enduits à base de plâtre **Localisation :** piece 1 (Rdc) / Plafonds **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : peinture. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-014 **Référence échantillon client :** P0014 - peinture **Localisation :** piece 1 (Rdc) / Plafonds **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : plâtre. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-015 **Référence échantillon client :** P0015 - Enduits à base de ciment **Localisation :** 017/bex (Rdc) / Murs et cloisons maçonnés **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : plâtre, peinture et tresse. Présence de fibres minérales. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Matériau dur, Plâtre, Peinture, Tresse, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	Izehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection du laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieur à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11 4/7

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
38, rue de l'Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 67 01 04 - E-mail : servicelerin@flashlab.fr

Accréditation N° 1-5765 Site d'Illkirch Portée disponible sur www.cofrac.fr

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP009859 **Référence client :** 852356/P1 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 05/05/2021 **Edition du rapport :** 14/05/2021 à 07:11

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation Nb	Préparation Traitement	Analyse Nb	Analyse Méthode	Analyse Analyste	Résultat
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-016 **Référence échantillon client :** P0016 - Enduits à base de plâtre **Localisation :** 017/bex (Rdc) / Poutres et charpentes **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : peinture.							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	lzehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-017 **Référence échantillon client :** P0017 - peinture **Localisation :** 017/bex (Rdc) / Poutres et charpentes **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : plâtre.							
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	lzehnacker	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-018 **Référence échantillon client :** P0018 - Ragréage **Localisation :** 017/bex (Rdc) / Revêtements de sols **Observation(s) :** La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	ntortrotau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-019 **Référence échantillon client :** P0019 - Enduit à base de plâtre **Localisation :** couloir 1 (1er étage) / Gaines et coffres verticaux **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : papier.La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Plâtre, Papier, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	ntortrotau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection du laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieur à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11 5/7

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
38, rue de l'Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 67 01 04 - E-mail : servicelerin@flashlab.fr

Accréditation N° 1-5765 Site d'Illkirch Portée disponible sur www.cofrac.fr

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP009859 **Référence client :** 852356/P1 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 05/05/2021 **Edition du rapport :** 14/05/2021 à 07:11

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation Nb	Préparation Traitement	Analyse Nb	Analyse Méthode	Analyse Analyste	Résultat
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-020 **Référence échantillon client :** P0020 - Enduit à base de plâtre **Localisation :** 117/ éxécution des peines (1er étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : papier et lingette. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Plâtre, Papier, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	ntortrotau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-021 **Référence échantillon client :** P0021 - Enduit à base de plâtre **Localisation :** 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) **Observation(s) :** Les fibres étant localisées dans l'enduit, il en résulte que l'ensemble des phases est contaminé. Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : papier.							
# Enduit, Papier	# Matériau granuleux, Fibres de papier	#2	N/A	#2	# MOLP	jdalmeida	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-022 **Référence échantillon client :** P0022 - Ragréage **Localisation :** 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Revêtements de sols **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : colle jaune.							
# Ragréage, Colle jaune, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	ntortrotau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-023 **Référence échantillon client :** P0023 - colle de lino **Localisation :** 116/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Revêtements de sols **Observation(s) :** Présence de matériau(x) non demandé(es) en analyse : ragréage. La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Colle jaune, Ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	ntortrotau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection du laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieur à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11 6/7

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
36, rue de l'Industrie - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél. : 03 88 67 01 04 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

Accréditation N° 1-5765 Site d'Illkirch Portée disponible sur www.cofrac.fr

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP009859 **Référence client :** 852356-P1 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 05/05/2021 **Edition du rapport :** 14/05/2021 à 07:11

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP009859-024 **Référence échantillon client :** P0024 - enduit de rebouchage **Localisation :** Wc (Rdc) / Plafonds							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	ntortrotau	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :
Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.
** META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : ATLIG Latife
Chef d'équipe

La limite de détection du laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieur à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-11 2/7

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT
Stanley FAZEUILH
Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher
78284 GUYANCOURT

DOSSIER

Référence FlashLab : 21FPP013465 **Date de réception :** 25/08/2021
Référence client : 852356/P25 **Edition du rapport :** 30/08/2021 à 18:11
Adresse du site : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013465-001 **Référence échantillon client :** P0025 - Enduit à base de plâtre **Localisation :** 110 greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	sharkati	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :
Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.
** META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Observation(s) :

SELVARADJOU Aruna
Chef d'équipe

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).
R-PRR-FOR-1-10 Page 1 / 3

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	



FlashLab

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT
Stanley FAZEUILH
Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher
78284 GUYANCOURT

DOSSIER

Référence FlashLab : 21FPP013465
Référence client : 852356/P2S
Adresse du site : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES

Date de réception : 25/06/2021
Edition du rapport : 30/06/2021 à 18:11

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013465-002 Référence échantillon client : P0005 - Enduits à base de ciment Localisation : 110 greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Murs et cloisons maçonnés							
# Ciment	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	sharkati	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :
Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-TRAV-MOLP-1.4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MCP-1.4 et R-RPP-MCP-1.5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

** META : L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Observation(s) :

S. Selvaraducu

SELVARADUCU Aruna
Chef d'équipe

La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
* Pour être valablement désactivée au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-10

Page 2 / 3

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	



FlashLab

AFEL Made in France

Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT
Stanley FAZEUILH
Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher
78284 GUYANCOURT

DOSSIER

Référence FlashLab : 21FPP013465
Référence client : 852356/P2S
Adresse du site : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES

Date de réception : 25/06/2021
Edition du rapport : 30/06/2021 à 18:11

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP013465-005 Référence échantillon client : P0007 - peinture Localisation : 110 greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Murs et cloisons maçonnés							
# Peinture	N/A	#1	# Chrysotile	#2	# META	sharkati	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :
Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-TRAV-MOLP-1.4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MCP-1.4 et R-RPP-MCP-1.5, et analyse META selon la norme NF X43-050.

** META : L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Observation(s) :

S. Selvaraducu

SELVARADUCU Aruna
Chef d'équipe

La limite de détection des fibres d'amiante de 0.1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
* Pour être valablement désactivée au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-10

Page 3 / 3

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 71 sur 85

FlashLab
1, chemin de Sauvier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France
Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP021422 **Référence client :** 852356/P28 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 28/10/2021 **Edition du rapport :** 04/11/2021 à 17:04

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-001 **Référence échantillon client :** P0028 - Ragréage **Localisation :** 015/fournitures (Rdc) / Revêtements de sols							
# Ragréage, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-002 **Référence échantillon client :** P0029 - Revêtements de sols souple **Localisation :** 015/fournitures (Rdc) / Revêtements de sols							
# Plaque souple, trace de colle, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-003 **Référence échantillon client :** P0030 - Enduit à base de platre **Localisation :** 015/fournitures (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-004 **Référence échantillon client :** P0031 - peinture **Localisation :** 015/fournitures (Rdc) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12 1/10

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	

FlashLab
1, chemin de Sauvier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France
Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP021422 **Référence client :** 852356/P28 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 28/10/2021 **Edition du rapport :** 04/11/2021 à 17:04

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-005 **Référence échantillon client :** P0032 - Enduit à base de platre **Localisation :** 015/fournitures (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-006 **Référence échantillon client :** P0033 - Enduit à base de platre **Localisation :** 015/fournitures (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-007 **Référence échantillon client :** P0034 - peinture **Localisation :** 015/fournitures (Rdc) / Plafonds							
# Peinture	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-008 **Référence échantillon client :** P0035 - Enduit à base de platre **Localisation :** 015/fournitures (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-009 **Référence échantillon client :** P0036 - Enduit à base de platre **Localisation :** couloir (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-010 **Référence échantillon client :** P0037 - Ragréage **Localisation :** 016/greffe état civil et assises (Rdc) / Revêtements de sols							
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12 2/10

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 73 sur 85

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
1, chemin de Sauvier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : servicesclients@flashlab.fr

AFEL Made in France — Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP021422 **Référence client :** 852356/P28 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 28/10/2021 **Edition du rapport :** 04/11/2021 à 17:04

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation Nb	Préparation Traitement	Analyse Nb	Analyse Méthode	Analyse Analyste	Résultat
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-011 **Référence échantillon client :** P0038 - Revêtements de sols souple **Localisation :** 016/greffe état civil et assises (Rdc) / Revêtements de sols							
# Plaque souple	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Colle jaune, Trace de ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-012 **Référence échantillon client :** P0039 - peinture **Localisation :** 016/greffe état civil et assises (Rdc) / Plafonds							
# Peinture sur bois	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-013 **Référence échantillon client :** P0040 - Colles de carrelage **Localisation :** couloir (Rdc) / Revêtements de sols							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-014 **Référence échantillon client :** P0041 - Colles Plinthe **Localisation :** couloir (Rdc) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Présence d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-015 **Référence échantillon client :** P0042 - Enduits à base de plâtre **Localisation :** couloir (Rdc) / Plafonds							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12 3/10

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
1, chemin de Sauvier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : servicesclients@flashlab.fr

AFEL Made in France — Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP021422 **Référence client :** 852356/P28 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 28/10/2021 **Edition du rapport :** 04/11/2021 à 17:04

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation Nb	Préparation Traitement	Analyse Nb	Analyse Méthode	Analyse Analyste	Résultat
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-016 **Référence échantillon client :** P0043 - peinture **Localisation :** couloir (Rdc) / Plafonds							
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	melgaied	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-017 **Référence échantillon client :** P0044 - Enduit à base de platre **Localisation :** piece 1 (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	diupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-018 **Référence échantillon client :** P0045 - peinture **Localisation :** piece 1 (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Peinture	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	diupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-019 **Référence échantillon client :** P0046 - Enduits à base de plâtre **Localisation :** piece 1 (Rdc) / Murs et cloisons maçonnés							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	diupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	diupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-020 **Référence échantillon client :** P0047 - peinture **Localisation :** piece 1 (Rdc) / Murs et cloisons maçonnés							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	diupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	diupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12 4/10

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE
Page 75 sur 85

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France — Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP021422 **Référence client :** 852356-P2B **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 28/10/2021 **Edition du rapport :** 04/11/2021 à 17:04

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-021 **Référence échantillon client :** P0048 - Ragréage **Localisation :** Dégagement (Rdc) / Revêtements de sols							
# Ragréage, Trace de colle jaune, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-022 **Référence échantillon client :** P0049 - Revêtements de sols souple **Localisation :** Dégagement (Rdc) / Revêtements de sols							
# Colle jaune	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque souple	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-023 **Référence échantillon client :** P0050 - Enduit à base de platre **Localisation :** Dégagement (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre, Peinture, Papier peint, Filasse, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Plâtre, Papier peint , Filasse, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-024 **Référence échantillon client :** P0051 - peinture **Localisation :** Dégagement (Rdc) / Plafonds **Observation(s) :** La totalité de l'échantillon a été utilisée.							
# Peinture sur bois	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
**Pour être opticalement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12 5/10

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France — Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP021422 **Référence client :** 852356-P2B **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 28/10/2021 **Edition du rapport :** 04/11/2021 à 17:04

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-025 **Référence échantillon client :** P0052 - Enduit à base de platre **Localisation :** Dégagement (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Papier peint	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-026 **Référence échantillon client :** P0053 - Enduit à base de platre **Localisation :** 013/reprographie (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-027 **Référence échantillon client :** P0054 - Enduits à base de plâtre **Localisation :** 013/reprographie (Rdc) / Plafonds							
# Plâtre, Peinture, Papier calicot, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Plâtre, Papier calicot, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-028 **Référence échantillon client :** P0055 - Panneaux et plaques 60 X 60 **Localisation :** 019/local ssi (Rdc) / Faux plafonds							
# Enduit, Plaque semi dure, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-029 **Référence échantillon client :** P0056 - Panneaux et plaques 60 X 60 **Localisation :** 019/local ssi (Rdc) / Faux plafonds							
# Enduit, Plaque semi dure, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
**Pour être opticalement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12 6/10

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
1, chemin de Sauvier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France — Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP021422 **Référence client :** 852356/P2B **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 28/10/2021 **Edition du rapport :** 04/11/2021 à 17:04

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-030 **Référence échantillon client :** P0057 - Colles Plinthe **Localisation :** 019/local ssi (Rdc) / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres							
# Colle de faïence/carrelage, Joint de carrelage , Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	dlupu	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-031 **Référence échantillon client :** P0058 - Enduit à base de platre **Localisation :** 019/local ssi (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre, Carton, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-032 **Référence échantillon client :** P0059 - Colles de carrelage **Localisation :** 019/local ssi (Rdc) / Revêtements de sols							
# Colle de faïence/carrelage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-033 **Référence échantillon client :** P0060 - Enduit à base de platre **Localisation :** 018/accueil (Rdc) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Peinture souple, Toile de verre, Carton, Trace de plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-034 **Référence échantillon client :** P0061 - Enduit à base de platre **Localisation :** couloir 2 (1er étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-035 **Référence échantillon client :** P0062 - Enduit à base de platre **Localisation :** couloir 2 (1er étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
**Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12 — 7/10

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
1, chemin de Sauvier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France — Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP021422 **Référence client :** 852356/P2B **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 28/10/2021 **Edition du rapport :** 04/11/2021 à 17:04

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-036 **Référence échantillon client :** P0063 - Enduit à base de platre **Localisation :** 113/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-037 **Référence échantillon client :** P0064 - Enduit à base de platre **Localisation :** 113/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-038 **Référence échantillon client :** P0065 - Enduit à base de platre **Localisation :** 113/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture souple, Toile de verre, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Carton peint	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-039 **Référence échantillon client :** P0066 - Enduits à base de plâtre **Localisation :** couloir 1 (1er étage) / Murs et cloisons maçonnés							
# Plâtre, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Plâtre, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
**Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

R-PRR-FOR-1-12 — 8/10

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France — Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP021422 **Référence client :** 852356/P28 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 28/10/2021 **Edition du rapport :** 04/11/2021 à 17:04

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-040 **Référence échantillon client :** P0067 - Enduit à base de platre **Localisation :** rangement (1er étage) / Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)							
# Plâtre	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-041 **Référence échantillon client :** P0068 - bois **Localisation :** 115/ greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Cloisons							
# Colle sur bois	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	yqin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-042 **Référence échantillon client :** P0069 - Ragréage **Localisation :** couloir 2 (1er étage) / Revêtements de sols							
# Ragréage	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Plaque dure, Colle jaune, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-043 **Référence échantillon client :** P0070 - Colles non bitumineuses **Localisation :** couloir 2 (1er étage) / Revêtements de sols							
# Ragréage, Colle jaune, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Colle jaune, Ragréage, Indissociables	N/A	#1	# Tétrahydrofurane	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Qualiconsult	Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	N° : 852356-3 E57282100081-2 05/11/2021
Immeuble bâti concerné :	**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES** **3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES**	

FlashLab
1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau
Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr

AFEL Made in France — Accréditation N° 1-5952 Site de Longjumeau Portée disponible sur www.cofrac.fr — cofrac ESSAIS

Client : QUALICONSULT - GUYANCOURT Stanley FAZEUILH Parc Ariane - Bâtiment Vénus - 2, rue Hélène Boucher 78284 GUYANCOURT	**Référence FlashLab :** 21FPP021422 **Référence client :** 852356/P28 **Adresse du site :** TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 3 RUE SAINT-JACQUES - 28000 CHARTRES	**Date de réception :** 28/10/2021 **Edition du rapport :** 04/11/2021 à 17:04

Phase analysée	Description microscopique MOLP	Préparation		Analyse			Résultat
		Nb	Traitement	Nb	Méthode	Analyste	
Référence échantillon FlashLab : 21FPP021422-044 **Référence échantillon client :** P0071 - peinture **Localisation :** 114accueil greffe correctionnel/bureau d'ordre pénal (1er étage) / Murs et cloisons maçonnés							
# Enduit, Peinture, Indissociables	N/A	#1	# Acide chlorhydrique	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **
# Peinture, Enduit, Indissociables	N/A	#1	# Chloroforme	#2	# META	mouknin	# Aucune fibre d'amiante n'a été détectée **

Méthodes de préparation et d'analyse pour la recherche de fibres d'amiante dans les matériaux et produits :
Préparation MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) selon la méthode interne R-RAN-MOP-1-4 et analyse MOLP selon le guide HSG 248 - Appendice 2.
Préparation META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) selon les méthodes internes R-RPP-MOP-1-4 et R-RPP-MOP-1-5, et analyse META selon la norme NF X43-050.
** MOLP: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables' inférieure à la limite de détection.
** META: L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : DOLPHIN Teddy
Technicien

La limite de détection des fibres d'amiante de 0,1% en masse avec un niveau de confiance d'au moins 95 % est garantie par couche ou mélange de couches indissociables.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation, selon l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019.
*Pour être optiquement observable au MOLP, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm).

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
Parc Ariane - Bâtiment Mars
Boulevard des Chênes
78280 GUYANCOURT - Tel./Fax. : 0130676090
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00809 - APE 7120 B
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA ENTREPRISE

ASSQCI1

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER** *(490 676 293 RCS Versailles)*
VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : **normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,**
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- **Etat de l'installation électrique intérieure,**
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- **Recherche de plomb dans l'eau,**
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- **Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs** (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- **Mesure d'empoussièrement**
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- **Potabilité de l'eau**
- Analyse **ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante**
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- **Diagnostic installation d'assainissement non collectif**
- Diagnostic installation d'assainissement collectif

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1er janvier au 31 décembre 2021**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 21/07/2021

L'assureur

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes — RCS Le Mans 775 652 126
Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros — RCS Le Mans 440 048 882
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes — RCS Le Mans 775 652 118
Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances
Société anonyme, au capital de 142 822 006 euros — RCS Le Mans 440 042 174

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI5671 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FAZEUILH Stanley

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 11/09/2020 - Date d'expiration : 10/09/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 11/09/2020 - Date d'expiration : 10/09/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 24/06/2020 - Date d'expiration : 04/05/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 24/06/2020 - Date d'expiration : 16/02/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 24/06/2020 - Date d'expiration : 16/02/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 23/09/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev17

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012; Norme NF X 46-020

A INFORMATIONS GENERALES

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : **Tribunal de Grande Instance**

Adresse : **3 rue Saint Jacques 28000 CHARTRES**

Référence Cadastrale : **Non communiqué**

Bâtiment : **Chapelle - Pôle Pénal**

Date du Permis de Construire : **Non communiqué - Antérieur au 1 Juillet 1997**

Propriété de: **MINISTÈRE DE LA JUSTICE**
Service Immobilier du Palais de Justice de Paris 1, Quai de la Corse
75181 PARIS CEDEX 4

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **MINISTÈRE DE LA JUSTICE**

Adresse : **Service Immobilier du Palais de Justice de Paris 1, Quai de la Corse**
75181 PARIS CEDEX 4

Qualité : **Maitre d'ouvrage**

Documents remis : **Plan**

Moyens mis à disposition : **Néant**

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18
Le repérage a été réalisé le : 01/12/2018
Par : MOHAMED Mehdi

N° certificat de qualification : **C019-SE01-2017**
Date d'obtention : **19/04/2017**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **QUALIT'COMPETENCES**

Date d'émission du rapport : **26/12/2018**
Date de l'ordre de mission **01/12/2018**
Accompagnateur : **Le propriétaire**
Laboratoire d'Analyses : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Ile de France**
117 Quai de Valmy 75010 PARIS - 10EME
Organisme d'assurance professionnelle : **MMA**
N° de contrat d'assurance **114.231.812**
Date de validité : **31/12/2019**

A.4 SOMMAIRE

A - INFORMATIONS GENERALES
B - CONCLUSION
C - DESCRIPTIF DE LA MISSION
D - CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
E - RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
F - CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
ANNEXE 1. – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ANNEXE 2. – CROQUIS/ CARTOGRAPHIE DE RAPPORT
ANNEXE 3. – PROCES VERBAUX D'ANALYSES
ANNEXE 4. – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
ATTESTATION(S)

B CONCLUSION

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Siège social : SARL FMDC DIAGNOSTICS • Agence de Marne la Vallée • 20 avenue Christian Doppler
CS 70792 BAILLY• 77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4
Tél. 01 64 63 02 03 • E-mail : contact77@exim-expertises.fr
SARL au capital de 500 000 € • N° TVA FR94500109491 • SIREN : 50010949100042 • RCS de Meaux • APE : 7120B

Liste des matériaux contenant de l'amiante:

N° Pièce	Pièce	Etage	Elément	Repérage	Matériau / Produit	Méthode
1	**Entrée**	RDC	**Mur**	Mur A	enduit + peinture - Peinture	**Résultat d'analyse**
4	**Couloir**	RDC	**Plancher**	Sol	linoléum + colle + ragreage	**Résultat d'analyse**

Liste des matériaux ne contenant pas d'amiante après analyses :

N° Pièce	Pièce	Etage	Elément	Repérage	Matériau / Produit
2	Dégagement n°1	RDC	Plancher	Sol	colle + ragreage
3	WC	RDC	Murs	Murs A, B, C, D	carreaux de plâtre + enduit - Peinture
			Plancher	Sol	colle carrelage + ragréage
5	Chaufferie	RDC	Plancher	Sol	enduit + ragreage - Peinture
6	juges des instructions et de la detention	RDC	Mur	Mur E	Plaque de plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	linoléum + colle + ragréage
7	gréffier	RDC	Mur	Mur C	Calorifuge - Peinture
8	chargé de l'instruction	RDC	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragréage
9	juge des libertés	RDC	Mur	Mur C	carreaux de plâtre + enduit - Peinture
			Plancher	Sol	linoléum + colle + ragréage
11	juge d'instruction n°1	RDC	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragréage
12	Dégagement n°2	RDC	Mur	Mur B	Plaque de plâtre - Peinture
13	salle de jugement	RDC	Murs	Murs	enduit + peinture - Peinture
			Plancher	Sol	colle carrelage + ragreage - Peinture
15	Dégagement n°3	1er	Plancher	Sol	dalle de sol + colle + ragreage - Peinture
16	Dégagement n°4	2ème	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragreage - Peinture
			Mur	Mur F	carreaux de plâtre + enduit - Peinture
17	bureau permis n°1	1er	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragreage - Peinture
18	bureau permis n°2	1er	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragreage - Peinture
19	pièce n°2	1er	Mur	Mur C	Plaque de plâtre - Peinture
20	pièce n°3	1er	Mur	Murs C et D	Plaque de plâtre - Peinture
21	Combles n°1	1er	Mur	Mur C	enduit + peinture

N° Pièce	Pièce	Etage	Elément	Repérage	Matériau / Produit
			Mur	Mur D	enduit + peinture - Peinture
22	**Combles n°2**	1er	**Plancher**	Sol	Ragréage - Peinture
			Plancher	Sol	Ragréage - Peinture
			Mur	Mur E	carreaux de plâtre + enduit - Peinture
23	**parking**	Extérieur	**Revêtement de sol n°1**	Sol	enduit + béton
			Mur	mur facade	crépis + enduit - Peinture
			Mur	mur facade	crépis + enduit
			Mur	mur facade	crépis + enduit
			Revêtement de sol n°2	Sol	enduit + béton
24	**entrée principale**	Extérieur	**Revêtement de sol**	Sol	enduit + béton

C DESCRIPTION DE LA MISSION :

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants :

COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER
1 — Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composites Ardoises en fibres-ciment
Éléments ponctuels	Conduits de cheminée Conduits de ventilation
Revêtements bitumineux	Bardeaux d'asphalte ou bitumé («Shingle») Pare-vapeur Isolants sous toiture : carton, flocage Revêtements et colles
2 — Façades	
Panneaux sandwiches	Plaques Joints d'assemblage Tresses …
Bardages	Plaques et «bac» en fibres-ciment Ardoises composites ou fibres-ciment Isolants sous bardage
3 — Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons «en dur»	Flocages Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe-feu (principalement dans les IGH/ERP) Revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment) Joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe-feu (principalement dans les IGH/ERP) Joints de dilatation Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre Peintures intumescentes
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocage Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe-feu (principalement dans les IGH/ERP) Panneaux
Portes coupe-feu Portes pare-flamme	Vantaux et joints
4 — Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe-feu (principalement dans les IGH/ERP) Panneaux collés ou vissés Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Cales de ferraillage
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe-feu (principalement dans les IGH/ERP) Coffrages perdus Peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies Jonctions avec la façade Calfeutrements Joints de dilatation

COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER
Gaines et coffres horizontaux	Flocages Enduits projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe-feu (principalement dans les IGH/ERP) Panneaux Jonction entre panneaux
Faux-plafonds	Panneaux et plaques
NOTE Concernant les planchers : lors de réhabilitation ou d'aménagement de certains types de construction à ossature bois, de l'isolant en vrac a pu être disposé entre les chevrons avant la pose d'un plancher.	
5 — Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol NOTE En cas de travaux, l'analyse concerne chacune des couches du revêtement.	Dalles plastiques Colles bitumineuses Lés en matériau plastique avec sous-couche Nez de marche Chape maigre (térazolith) si bâtiment construit avant 1950 Ragréage Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP)
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux Revêtements durs (plaques revêtues d'amiante-ciment, fibres-ciment) Colles des carrelages
6 — Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits de vapeur, fumée, échappement	Calorifugeage, rubans adhésifs Enveloppe de calorifuge Conduit Joints entre éléments Mastics Tresses Manchons
Câbles électriques	Câbles électriques (isolant souvent de couleur orange) d'alimentation de secours
Clapets/volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage
Vide-ordures	Conduit
7 — Ascenseurs et monte-charges	
Portes palières	Portes et cloisons palières
Machinerie	Frein
Gaine Machinerie	Flocage Bourre Mur/plancher Joint mousse
8 — Équipements divers	
Chaudières Tuyauteries Étuves Groupes électrogènes Convecteurs et radiateurs Aérothermes Etc.	Bourres Tresses Joints Calorifugeages Peinture anti-condensation Plaques isolantes (internes et externes) Tissu amiante Revêtement de câbles métalliques
9 — Installations industrielles	
Fours Étuves Tuyauteries Racks Etc.	Bourres Tresses Joints Calorifugeages Peinture anti-condensation Plaques isolantes Tissu amiante
10 — Voies et réseaux divers	
Conduits	Fibres-ciment
Revêtement routier	
Suite à l'inspection visuelle et en fonction notamment de sa connaissance des produits et matériaux, l'opérateur de repérage décide des prélèvements à effectuer et à transmettre pour analyse. B Suite à l'inspection visuelle de chaque type de matériau et produit, l'opérateur de repérage transmet pour analyse chaque type de matériau et produit (un changement d'affectation n'entraîne généralement pas de prélèvement complémentaire). C Suite à l'inspection visuelle et pour chaque affectation différente des locaux, l'opérateur de repérage transmet pour analyse au moins un prélèvement.	

D CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Les repérages amiante avant travaux et avant démolition, contiennent les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants des activités ou interventions se font sur des matériaux produits ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

Pour le repérage avant démolition d'immeuble : le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble, ou partie d'immeuble à démolir.

Pour repérage avant réalisation de travaux : le repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre.

Dans le cadre de repérage avant travaux, le programme de travaux défini par le donneur d'ordre est rappelé en préambule. À partir de ce programme, l'opérateur précise son périmètre et son programme de repérage

Une inspection visuelle de tous les composants de la construction afin d'y rechercher et d'y recenser les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec le bâtiment à démolir ;

Un classement des matériaux et produits est réalisé en fonction de leur nature et caractéristiques, forme, aspect, afin d'optimiser l'intervention de l'opérateur du repérage ;

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des sondages et des prélèvement destructifs ou non sont effectués afin de déterminer par analyse un résultat d'essai spécifiant la présence ou non d'amiante dans ceux-ci.


NOTA 1 - Description des travaux, périmètre et programme de repérage

NOTA 2 - Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur : Il est précisé ici les écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme, et une information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc.

NOTA 3 – Compte tenu de l'impossibilité technique de contrôle des fondations et des réseaux enterrés et en sous-sol, du bâtiment lors du repérage initial, ceux-ci sont exclus du présent contrôle.

Si nécessaire, nous nous tenons à la disposition du maitre d'ouvrage pour effectuer un repérage complémentaire lorsque ces zones seront accessibles.

Sens du repérage pour évaluer une pièce :



Description des travaux envisagés :

Sondages Plancher / Dalles / Dallages

Sondages Murs

Sondages fondations

Sondages fondations des poteaux métalliques

E RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION:

N°	Pièce	Etage	Visitée	Justification	Travaux
1	**Entrée**	RDC	OUI		*Concernée*
2	**Dégagement n°1**	RDC	OUI		*Concernée*
3	**WC**	RDC	OUI		*Concernée*
4	**Couloir**	RDC	OUI		*Concernée*
5	**Chaufferie**	RDC	OUI		*Concernée*
6	**juges des instructions et de la detention**	RDC	OUI		*Concernée*
7	**gréffier**	RDC	OUI		*Concernée*
8	**chargé de l'instruction**	RDC	OUI		*Concernée*
9	**juge des libertés**	RDC	OUI		*Concernée*
10	**greffe**	RDC	OUI		*Concernée*
11	**juge d'instruction n°1**	RDC	OUI		*Concernée*
12	**Dégagement n°2**	RDC	OUI		*Concernée*
13	**salle de jugement**	RDC	OUI		*Concernée*
14	**pièce n°1**	RDC	OUI		*Concernée*
15	**Dégagement n°3**	1er	OUI		*Concernée*
16	**Dégagement n°4**	2ème	OUI		*Concernée*
17	**bureau permis n°1**	1er	OUI		*Concernée*
18	**bureau permis n°2**	1er	OUI		*Concernée*
19	**pièce n°2**	1er	OUI		*Concernée*
20	**pièce n°3**	1er	OUI		*Concernée*
21	**Combles n°1**	1er	OUI		*Concernée*
22	**Combles n°2**	1er	OUI		*Concernée*
23	**parking**	Extérieur	OUI		*Concernée*
24	**entrée principale**	Extérieur	OUI		*Concernée*

RESULTATS :

N° Pièce	Pièce	Etage	Elément	Repérage	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
1	**Entrée**	RDC	Mur	Mur A	enduit + peinture - Peinture	P008	**A**
2	**Dégagement n°1**	RDC	Plancher	Sol	colle + ragreage	P001	**N**
3	**WC**	RDC	Murs	Murs A, B, C, D	carreaux de plâtre + enduit - Peinture	P002	**N**
			Plancher	Sol	colle carrelage + ragréage	P022	**N**
4	**Couloir**	RDC	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragreage	P003	**A**
5	**Chaufferie**	RDC	Plancher	Sol	enduit + ragreage - Peinture	P004	**N**
6	**juges des instructions et de la detention**	RDC	Mur	Mur E	Plaque de plâtre - Peinture	P005	**N**
			Plancher	Sol	linoléum + colle + ragréage	P023	**N**
7	**gréffier**	RDC	Mur	Mur C	Calorifuge - Peinture	P007	**N**
8	**chargé de l'instruction**	RDC	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragréage	P023	**N**
9	**juge des libertés**	RDC	Mur	Mur C	carreaux de plâtre + enduit - Peinture	P006	**N**
			Plancher	Sol	linoléum + colle + ragréage	P023	**N**
11	**juge d'instruction n°1**	RDC	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragréage	P023	**N**
12	**Dégagement n°2**	RDC	Mur	Mur B	Plaque de plâtre - Peinture	P009	**N**
13	**salle de jugement**	RDC	Murs	Murs	enduit + peinture - Peinture	P010	**N**
			Plancher	Sol	colle carrelage + ragreage - Peinture	P011	**N**
14	**pièce n°1**	RDC	Plancher	Sol	Parquet		
15	**Dégagement n°3**	1er	Plancher	Sol	dalle de sol + colle + ragreage - Peinture	P014	**N**
16	**Dégagement n°4**	2ème	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragreage - Peinture	P012	**N**
			Mur	Mur F	carreaux de plâtre + enduit - Peinture	P013	**N**
17	**bureau permis n°1**	1er	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragreage - Peinture	P015	**N**
18	**bureau permis n°2**	1er	Plancher	Sol	linoléum + colle + ragreage - Peinture	P015	**N**
19	**pièce n°2**	1er	Mur	Mur C	Plaque de plâtre - Peinture	P021	**N**
			Poteau	Murs D, E, F	Bois		
20	**pièce n°3**	1er	Mur	Murs C et D	Plaque de plâtre - Peinture	P021	**N**
21	**Combles n°1**	1er	Mur	Mur C	enduit + peinture	P016	**N**
			Mur	Mur D	enduit + peinture - Peinture	P020	**N**
			Plancher	Sol	Parquet		
22	**Combles n°2**	1er	Plancher	Sol	Ragréage - Peinture	P017	**N**
			Plancher	Sol	Ragréage - Peinture	P018	**N**
			Mur	Mur E	carreaux de plâtre + enduit - Peinture	P019	**N**
23	**parking**	Extérieur	Revêtement de sol n°1	Sol	enduit + béton	P024	**N**
			Mur	mur facade	crépis + enduit - Peinture	P026	**N**
			Mur	mur facade	crépis + enduit	P027	**N**

N° Pièce	Pièce	Etage	Elément	Repérage	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence
			Mur	mur facade	crépis + enduit	P030	N
			Revêtement de sol n°2	Sol	enduit + béton	P031	N
24	**entrée principale**	Extérieur	Revêtement de sol	Sol	enduit + béton	P029	N

LEGENDE		
Présence	**A** : Amiante	**N** : Non Amianté

COMMENTAIRES

possibilté que d'autres murs en béton contiennent de l'amiante du faite du prélèvement positif d'un mur en béton.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

F CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet du Bureau

SARL FMDC DIAGNOSTICS - EX'IM
20 Avenue Christian Doppler - CS 70792 BAILLY
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4
Tél. : 01 64 63 02 03
SIRET : 500 109 491 00042

Date d'établissement du rapport :

Fait à BAILLY ROMAINVILLIERS le 26/12/2018

Cabinet : **FMDC DIAGNOSTICS**

Nom du responsable : **CREPIN David**


Nom du diagnostiqueur : **MOHAMED Mehdi**

ANNEXE 1. – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Plancher		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	1er - Combles n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Parquet		MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Néant
Emplacement		



ELEMENT : Plancher		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - pièce n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Parquet		MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Néant
Emplacement		




PRELEVEMENT : P001		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - Dégagement n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
colle + ragreage	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P002		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - WC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
carreaux de plâtre + enduit - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Murs - Murs A, B, C, D		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P003		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - Couloir
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
linoléum + colle + ragreage	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Présence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P004		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - Chaufferie
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit + ragreage - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - juges des instructions et de la detention
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque de plâtre - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - Mur E		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - juge des libertés
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
carreaux de plâtre + enduit - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - Mur C		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P007		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - gréffier
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Calorifuge - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - Mur C		Absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - Entrée
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit + peinture - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - Mur A		Présence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - Dégagement n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque de plâtre - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - Mur B		Absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - salle de jugement
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit + peinture - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Murs - Murs		Absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P011		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - salle de jugement
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
colle carrelage + ragreage - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P012		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	2ème - Dégagement n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
linoléum + colle + ragreage - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P013		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	2ème - Dégagement n°4
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
carreaux de plâtre + enduit - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - Mur F		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P014		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	1er - Dégagement n°3
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
dalle de sol + colle + ragreage - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P015		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	1er - bureau permis n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
linoléum + colle + ragreage - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P016		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	1er - Combles n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit + peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - Mur C		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P017		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	1er - Combles n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P018		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	1er - Combles n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Ragréage - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P019		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	1er - Combles n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
carreaux de plâtre + enduit - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - Mur E		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P020		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	1er - Combles n°1
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit + peinture - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - Mur D		Absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P021		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	1er - pièce n°2
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
Plaque de plâtre - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - Mur C		Absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - WC
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
colle carrelage + ragréage	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - juges des instructions et de la detention
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
linoléum + colle + ragréage	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	RDC - chargé de l'instruction
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
linoléum + colle + ragréage	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Plancher - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P024		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	Extérieur - parking
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit + béton	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Revêtement de sol n°1 - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P026		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	Extérieur - parking
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
crépis + enduit - Peinture	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - mur facade		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P027		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	Extérieur - parking
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
crépis + enduit	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - mur facade		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	Extérieur - entrée principale
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit + béton	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Revêtement de sol - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P030		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	Extérieur - parking
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
crépis + enduit	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Mur - mur facade		Absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P031		
Nom du client	**Numéro de dossier**	**Pièce ou local**
MINISTÈRE DE LA JUSTICE	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18	Extérieur - parking
Matériau	**Date de prélèvement**	**Nom de l'opérateur**
enduit + béton	01/12/2018	MOHAMED Mehdi
Localisation		**Résultat**
Revêtement de sol n°2 - Sol		Absence d'amiante
Emplacement		



ANNEXE 2. – CROQUIS/ CARTOGRAPHIE DE RAPPORT

PLANCHE DE REPERAGE USUEL							
N° dossier :	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18					Adresse de l'immeuble :	3 rue Saint Jacques 28000 CHARTRES
N° planche :	1/5	Version :	1	Type :	Plans		
Origine du plan :	Plans fournis par le client					Bâtiment – Niveau :	RDC - localisation des prélèvements et sondages




PLANCHE DE REPERAGE USUEL							
N° dossier :	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18					Adresse de l'immeuble :	3 rue Saint Jacques 28000 CHARTRES
N° planche :	2/5	Version :	1	Type :	Plans		
Origine du plan :	Plans fournis par le client					Bâtiment – Niveau :	RDC - localisation des matériaux amiantés




PLANCHE DE REPERAGE USUEL						
N° dossier :	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18				Adresse de l'immeuble :	3 rue Saint Jacques 28000 CHARTRES
N° planche :	3/5	Version :	1	Type : Plans		
Origine du plan :	Plans fournis par le client				Bâtiment – Niveau :	1er - localisation des prélèvements et sondages




PLANCHE DE REPERAGE USUEL						
N° dossier :	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18				Adresse de l'immeuble :	3 rue Saint Jacques 28000 CHARTRES
N° planche :	4/5	Version :	1	Type : Plans		
Origine du plan :	Plans fournis par le client				Bâtiment – Niveau :	Extérieur





PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18			Adresse de l'immeuble :	3 rue Saint Jacques 28000 CHARTRES
N° planche :	5/5	Version : 1	Type : Plans		
Origine du plan :	Plans fournis par le client			Bâtiment – Niveau :	RDC - Localisation des sondages



ANNEXE 3. – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Document 1

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

FMDC DIAGNOSTICS
Résultats - FMDC DIAGNOSTICS
20 avenue Christian Doppler - CS 70792 BAILLY
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

Numéro de dossier : 18H042765
Référence de dossier : MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A
3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 18H042765-001 - Référence *P001 - colle + ragreage - (RDC) Dégagement n°1 -Plancher - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-002 - Référence *P002 - carreaux de plâtre + enduit - Peinture - (RDC) WC - Murs - Murs A, B, C, D*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-003 - Référence *P003 - linoléum + colle + ragreage - (RDC) Couloir - Plancher -Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-004 - Référence *P004 - enduit + ragreage -Peinture - (RDC) Chaufferie - Plancher -Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-005 - Référence *P005 - Plaque de plâtre -Peinture - (RDC) juges des instructions et de la détention - Mur - Mur E*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-006 - Référence *P006 - carreaux de plâtre + enduit - Peinture - (RDC) juge des libertés - Mur - Mur C*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-007 - Référence *P007 - Plaque de plâtre -Peinture - (RDC) gréffier - Mur - Mur C*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 18H042765-008 - Référence *P008 - enduit + peinture -Peinture - (RDC) Entrée - Mur - Mur A*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-009 - Référence *P009 - Plaque de plâtre -Peinture - (RDC) Dégagement n°2 -Mur - Mur B*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-010 - Référence *P010 - enduit + peinture -Peinture - (RDC) salle de jugement -Mur - Mur F*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-011 - Référence *P011 - colle carrelage + ragreage - Peinture - (RDC) salle de jugement -Plancher - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-012 - Référence *P012 - linoléum + colle + ragreage - Peinture - (2ème) Dégagement n°4 -Plancher - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-013 - Référence *P013 - carreaux de plâtre + enduit - Peinture - (2ème) Dégagement n°4 -Mur - Mur F*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-014 - Référence *P014 - dalle de sol + colle + ragreage - Peinture - (1er) Dégagement n°2 -Plancher - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-015 - Référence *P015 - linoléum + colle + ragreage - Peinture - (RDC) bureau permis n °1 -Plancher - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-016 - Référence *P016 - enduit + peinture - (1er) Combles n°1 - Mur-Mur C*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-017 - Référence *P017 - Ragréage - Peinture - (1er) Combles n°2 - Plancher -Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-018 - Référence *P018 - Ragréage - Peinture - (1er) Combles n°2 - Plancher -Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-019 - Référence *P019 - carreaux de plâtre + enduit - Peinture - (1er) Combles n°2 - Mur -MurE*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 18H042765-020 - Référence *P020 - enduit + peinture -Peinture - (1er) Combles n°1 - Mur -Mur D*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-021 - Référence *P021 - Plaque de plâtre -Peinture - (1er) pièce n°2 - Mur - Mur C*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-022 - Référence *P022 - colle carrelage + ragréage - (RDC) WC-Plancher-Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-023 - Référence *P023 - linoléum + colle + ragréage - (RDC) juges des instructions et de la détention - Plancher -Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-024 - Référence *P024 - enduit + béton - (Extérieur) parking -Revêtement de sol n°1 - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-025 - Référence *P026 - crépis + enduit - Peinture - (Extérieur) parking - Mur -mur façade* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-026 - Référence *P027 - crépis + enduit - (Extérieur) parking - Mur -mur façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-027 - Référence *P029 - enduit + béton - (Extérieur) entrée principale -Revêtement de sol - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-028 - Référence *P030 - crépis + enduit - (Extérieur) parking - Mur -mur façade*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 18H042765-029 - Référence *P031 - enduit + béton - (Extérieur) parking -Revêtement de sol n°2 - Sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE SAS
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
117 Quai de Valmy
75010 PARIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-052789-01 Version du : 20/12/2018 21:15 Page 1/10
Dossier N° : 18RI074017 Date de réception : 14/12/2018
Référence dossier : 18H042765 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A 3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	18H042765-001 - P001 - colle + ragreage - (RDC) Dégagement n °1 -Plancher - Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	18H042765-002 - P002 - carreau de plâtre + enduit - Peinture - (RDC) WC - Murs - Murs A, B, C, D	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	18H042765-003 - P003 - linoléun + colle + ragreage - (RDC) Couloir - Plancher -Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-052789-01 Version du : 20/12/2018 21:15 Page 2/10

Dossier N° : 18RI074017 Date de réception : 14/12/2018
Référence dossier : 18H042765 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A 3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004	18H042765-004 - P004 - enduit + ragreage -Peinture - (RDC) Chaufferie - Plancher -Sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	18H042765-005 - P005 - Plaque de plâtre -Peinture - (RDC) juges des instructions et de la détention - Mur - Mur E	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	18H042765-006 - P006 - carreau de plâtre + enduit - Peinture - (RDC) juge des libertés - Mur - Mur C					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-052789-01 Version du : 20/12/2018 21:15 Page 3/10

Dossier N° : 18RI074017 Date de réception : 14/12/2018
Référence dossier : 18H042765 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A 3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	18H042765-007 - P007 - Plaque de plâtre -Peinture - (RDC) gréffi - Mur - Mur C	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type maillage de fibres (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (beige)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	18H042765-008 - P008 - enduit + peinture -Peinture - (RDC) Entrée - Mur - Mur A	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
009	18H042765-009 - P009 - Plaque de plâtre -Peinture - (RDC) Dégagement n°2 -Mur - Mur B					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-052789-01 Version du : 20/12/2018 21:15 Page 4/10

Dossier N° : 18RI074017 Date de réception : 14/12/2018
Référence dossier : 18H042765 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A 3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (2)	18H042765-010 - P010 - enduit + peinture -Peinture - (RDC) salle de jugement -Mur - Mur F	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (3)	18H042765-011 - P011 - colle carrelage + ragreage - Peinture - (RDC) salle de jugement -Plancher - Sol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	18H042765-012 - P012 - linoléun + colle + ragreage - Peinture - (2ème) Dégagement n°4 -Plancher - Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-052789-01 Version du : 20/12/2018 21:15 Page 5/10

Dossier N° : 18RI074017 Date de réception : 14/12/2018
Référence dossier : 18H042765 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A 3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	18H042765-013 - P013 - carreau de plâtre + enduit - Peinture - (2ème) Dégagement n°4 -Mur - Mur F	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	18H042765-014 - P014 - dalle de sol + colle + ragreage - Peinture - (1er) Dégagement n°3 -Plancher Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-052789-01 Version du : 20/12/2018 21:15 Page 6/10

Dossier N° : 18RI074017 Date de réception : 14/12/2018
Référence dossier : 18H042765 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A 3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
015	18H042765-015 - P015 - linoléun + colle + ragreage - Peinture - (RDC) bureau permis n°1 -Plancher - Sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	18H042765-016 - P016 - enduit + peinture - (1er) Combles n°1 - Mur-Mur C	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	18H042765-017 - P017 - Ragréage - Peinture - (1er) Combles n°2 - Plancher -Sol	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	18H042765-018 - P018 - Ragréage - Peinture - (1er) Combles n°2 - Plancher -Sol	Matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (granulaire) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	18H042765-019 - P019 - carreau de plâtre + enduit - Peinture - (1er) Combles n°2 - Mur -MurE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreux) (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-052789-01 Version du : 20/12/2018 21:15 Page 7/10

Dossier N° : 18RI074017 Date de réception : 14/12/2018
Référence dossier : 18H042765 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A 3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
020	18H042765-020 - P020 - enduit + peinture -Peinture - (1er) Comble n°1 - Mur -Mur D	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	18H042765-021 - P021 - Plaque de plâtre -Peinture - (1er) pièce n °2 - Mur - Mur C	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP**	2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	18H042765-022 - P022 - colle carrelage + ragréage - (RDC) WC-Plancher-Sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	18H042765-023 - P023 - linoléun + colle + ragréage - (RDC) juges des instructions et de la détention - Plancher -Sol					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-052789-01 Version du : 20/12/2018 21:15 Page 8/10

Dossier N° : 18RI074017 Date de réception : 14/12/2018
Référence dossier : 18H042765 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A 3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	18H042765-024 - P024 - enduit + béton - (Extérieur) parking -Revêtement de sol n°1 - Sol	Matériau dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	18H042765-025 - P026 - crépis + enduit - Peinture - (Extérieur) parking - Mur -mur façade	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	18H042765-026 - P027 - crépis + enduit - (Extérieur) parking - Mur -mur façade	Matériau dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-052789-01 Version du : 20/12/2018 21:15 Page 9/10

Dossier N° : 18RI074017 Date de réception : 14/12/2018
Référence dossier : 18H042765 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A 3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
027	18H042765-027 - P029 - enduit + béton - (Extérieur) entrée principale -Revêtement de sol - Sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	18H042765-028 - P030 - crépis + enduit - (Extérieur) parking - Mur -mur façade	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	18H042765-029 - P031 - enduit + béton - (Extérieur) parking -Revêtement de sol n°2 - Sol	Matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

eurofins

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

PCA Polskie Centrum Akredytacji – BADANIA

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-RI-052789-01 Version du : 20/12/2018 21:15 Page 10/10

Dossier N° : 18RI074017 Date de réception : 14/12/2018
Référence dossier : 18H042765 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE 63682 01.12.18 A 3 rue Saint Jacques - 28000 CHARTRES

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5: "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(2) Un matériau semi-dur de type joint (blanc), matériau dur de type ciment-colle (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(3) Un matériau dur de type joint ciment (gris) est présent en trop faible quantité dans l'échantillon. Une prise d'essai a bien pu être effectuée mais d'autres auraient été nécessaires pour finaliser l'analyse et rendre un résultat représentatif de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Validé et approuvé par :

Izabela Zapadka
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE 4. – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

***a)* Dangerosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

***b)* Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

– perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;

– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

– travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : **www.amiante.inrs.fr**.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

– de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
– de la mairie ;
– ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : **www.sinoe.org.**

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ATTESTATION(S)

MMA ENTREPRISE

FIDI

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

FMDC DIAGNOSTICS
Monsieur FREDERIC MARTIN
20 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER CS 70792
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier, notamment y compris :

- Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillon français
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure électrique
- Carottage bitume
- Diagnostic déchet
- Diagnostic de Performance énergétique
- Diagnostic amiante avant travaux, ou avant démolition
- Mesures d'empoussièrement en fibre d'amiante dans l'air (sous réserves d'accréditation COFRAC)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb (DRIP)
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 3 000 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de la garantie ne pourra excéder 4 000 000 euros.

Date de prise d'effet du contrat : 01/11/2011

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2019

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

SARL SUBERVIE ASSURANCES
AU CAPITAL DE 401 222 € - RCS BORDEAUX 339 041 535
N°ORIAS : 07001677 WWW.ORIAS.FR
30 COURS MARECHAL JUIN - BP 29
33023 BORDEAUX CEDEX
CONTACT@SUBERVIE-ASSURANCES.COM
TEL : 05 56 91 20 67

SUBERVIE ASSURANCES
Agent Général exclusif MMA
30, cours du Maréchal Juin - B.P 29
33023 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75
Email : subervie.assurances@mma.fr
SARL au capital de 401 222 €
N° ORIAS : 07001677 www.orias.fr

F0658

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126
MMA IARD / SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 537 052 368 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882
SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9
ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

CERTIFICATION DE
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

QUALIT'COMPÉTENCES CERTIFICATIONS

Décerné à :

M. MEHDI Mohamed sous le numéro : **C019-SE01-2017**

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(SANS MENTION)**	**x**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	**Du 03/03/2017 Au 02/03/2022**
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	**Du 19/04/2017 Au 18/04/2022**
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	**Du 03/03/2017 Au 02/03/2022**
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS	**Du 19/04/2017 Au 18/04/2022**
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	**Du 19/04/2017 Au 18/04/2022**

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.

Délivré à Thionville, le 19/04/2017
Pour QUALIT'COMPETENCES
LAROUZ Soufian, Responsable Certification

cofrac

Saint Honoré Audit et sa marque Qualit'Compétences est accrédité sous le numéro **4-0569** Portée disponible sur www.cofrac.fr

SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 05 81 10 04 61 - Fax : 03 82 83 38 07 - mail : contact@qualit-competences.com
SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville TI 788 973 543 – N° de gestion 2015 B 12- Code NAF : 8559A

Néant

ANNEXE 5 -
CERTIFICAT DE COMPETENCES

SOCOTEC

CERTIFICAT

Date d'émission: 11/08/2026 - N° DTI/201908 - 002

Certifie par la présente que :

VINCENT REMY

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
PLOMB - sans mention	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	19/10/2021	18/10/2028
Termites métropole	Etats relatifs à la présence de termites dans le bâtiment en métropole.	22/11/2024	21/11/2031
DPE - avec mention	Diagnostics de performance énergétique générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment collectif, ainsi que les diagnostics de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal autre que d'habitation.	23/10/2020	22/10/2027
DPE	Diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles, de lots à usage d'habitation, de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les documents attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.	23/10/2020	22/10/2027
Amiante - avec mention	Repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels. Repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique. Examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique. Repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.	12/08/2026	11/08/2033
Amiante - sans mention	Repérages et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.	12/08/2026	11/08/2033

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément :

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

cofrac
ACCREDITATION N° 4-0085
PORTEE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE– France – SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 -www.socotec-certification-international.fr

Vincent Capoën, Directeur opérationnel

ANNEXE 6 -
ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
01 41 34 55 00

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.**AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**