Registre des questions et réponses
V.1 mise à jour le 16/11/2026

Question n°1 du 10 novembre 2026

> ***Question 1.*** *Bonjour, pour le lot N°02 DESAMIANTAGE - ISOLATION TOITURE : -Dans le poste plaques PST Eternit il est noté par défaut de poser une membrane pare pluie sous la PST. C'est extrêmement rare, faut-il le chiffrer ? - La PSE 3 n'existe pas dans le CCTP*

Réponse 1.

Bonjour, en effet, il n'y a pas de membrane pare pluie sous la PST.
La PSE 3 est la pose d'une barrière anti rongeurs, il n'y a en effet pas de clauses techniques particulières sur cette prestation.

Question n°2 du 13 novembre 2026

> ***Question 1.*** *Bonjour, Sauf erreur de notre part, il semble que les plans soient manquants dans ce dossier Merci à vous pour votre retour Bien Cordialement*

Réponse 2.

Bonjour, les pièces graphiques sont à la fin du CCTP. Néanmoins, les plans DWG vous ont été transmis ultérieurement. Bien cordialement.

Question n°2 du 11 novembre 2026

Question 1. *Bonjour, Nous avons les plans de 2025, nous supposons que ce sont les plans déjà existants. Serait-il possible de nous envoyer les plans à jour PROJET ?*

Réponse 1.
Les pièces graphiques sont jointes en fin du DCE. Les plans projets ne seront remis qu'au titulaire.
Néanmoins, pour une vision globale de l'installation un plan pdf du projet a été ajouté.