

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Raison sociale : ENAC

Responsable d'évacuation : Mr BOURDAT Frédéric

Adresse : 109 rue Roland GARROS 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS



CONTEXTE DE L'EXERCICE

Type d'établissement : ☒ ERT

☐ ERP Type : _____ Catégorie : _____

Nombre de niveaux : 2

Effectif théorique admissible : 100

Effectif théorique présent lors de l'exercice : 54

Préparation de l'exercice :

☐ Avec Public ☐ Sans Public ☐ Inopiné ☒ Programmé ☐ Pompiers avertis

Scénario de l'exercice :

☒ Machine à Fumées ☐ Simulateur Incendie ☐ Avec Coupure de Courant

Autres précisions : Mise en place de la machine à fumée dans le hall d'entrée sous le bureau pour simuler un départ de feu d'ordinateur.

Etat du SSI à votre arrivée :

☐ Non concerné ☒ Veille (vert) ☐ Dérangement (orange) ☐ Feu (rouge)

Le Responsable d'évacuation est-il en possession :

Des clés de réarmement des DM ?

☒ OUI ☐ NON ☐ Non Concerné

Des codes de niveau 2 du SSI ?

☒ OUI ☐ NON ☐ Non Concerné

DEROULEMENT DE L'EXERCICE

HEURE DE MISE EN PLACE DE L'EXERCICE			08h40			
	Indicateurs Evalués		OUI	NON	Non Obs.	Non Con.
ORGANISATION	Lecture adressage SSI et levée de doute effectuée en : minute(s)		☐	☒	☐	☐
	Mise en place rapide des chargés d'évacuation et/ou de confinement		☐	☒	☐	☐
	Guide-files et Serre-files en nombre suffisant		☐	☒	☐	☐
	Guide-files, Serre-files et Responsable d'évacuation identifiables		☐	☒	☐	☐
	Les Guide-files dirigent l'évacuation vers l'issue la plus appropriée		☐	☒	☐	☐
	Ascenseurs rendus inutilisables (<i>par une action humaine ou matérielle</i>)		☐	☒	☐	☐
	Les Serre-files contrôlent les locaux (<i>présence et fermeture portes et fenêtres</i>)		☐	☒	☐	☐
	Les Serre-files interdisent le retour en arrière		☐	☐	☒	☐
	Point de rassemblement adapté (<i>signalisation, emplacement et superficie</i>)		☒	☐	☐	☐
	Espaces d'attente sécurisé adaptés (<i>signalisation, emplacement et superficie</i>)		☐	☐	☒	☐
	Le Responsable d'évacuation est au point de rassemblement		☒	☐	☐	☐
	Appel/Contrôle des présents au point de rassemblement		☒	☐	☐	☐
	Registre entrées/sorties entreprises extérieures au point de rassemblement		☐	☐	☐	☒
	Le Responsable d'évacuation est en possession du Plan d'Intervention		☐	☒	☐	☐
	Eaux usées redirigées vers les bacs de rétention		☐	☐	☒	☐
	Stratégie d'évacuation efficace		☐	☒	☐	☐
MATÉRIELS	Plans d'évacuation de l'établissement à jour		☒	☐	☐	☐
	Alarme opérationnelle		☒	☐	☐	☐
	Alarme audible dans tous les secteurs		☒	☐	☐	☐
	Alarme lumineuse opérationnelle (<i>secteurs bruyants et/ou PSH</i>)		☒	☐	☐	☐
	Compartimentage de la zone (<i>asservissement SSI</i>)		☐	☒	☐	☐
	Désenfumage de la zone (<i>asservissement SSI</i>)		☐	☒	☐	☐
	Blocs Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) opérationnels		☒	☐	☐	☐
	Déverrouillage des issues de secours (<i>asservissement SSI</i>)		☒	☐	☐	☐
HUMAIN	Action du déclencheur manuel par un 1 ^{er} témoin de l'incendie		☒	☐	☐	☐
	Passage dans les fumées		☒	☐	☐	☐
	Désenfumage manuel déclenché		☐	☒	☐	☐
	Panique / Affolement		☐	☒	☐	☐
	Refus d'obéir / Nonchalance		☐	☒	☐	☐
	Moyens de secours obstrués (<i>extincteurs, RIA, ...</i>)		☐	☒	☐	☐
	Cheminement, issues de secours, Portes Coupe-Feu encombrées ou calées		☐	☒	☐	☐
	Utilisation des ascenseurs		☐	☐	☒	☐
	Tentative d'extinction (<i>kit simulateur incendie</i>)		☐	☐	☒	☐
	Tout le monde a évacué l'établissement		☒	☐	☐	☐
	Comportement adéquat au point de rassemblement		☒	☐	☐	☐
TEMPS D'EVACUATION DES OCCUPANTS			2 minutes 25			
HEURE DE FIN DU DEBRIEFING AVEC LES EVACUANTS			09h20			

BILAN DE L'EXERCICE

Effectif réel présent au point de rassemblement : 54

Pompiers alertés par les évacuants : ☐ OUI ☒ NON ☐ Non Concerné

SSI réarmé par le client : ☒ OUI ☐ NON ☐ Non Concerné

Éléments observés lors de l'exercice :

○ <u>Organisation</u> :	Evacuation du personnel par l'entrée principale, à l'exception du personnel de l'atelier qui est sorti par l'arrière du bâtiment. Aucun membre du personnel n'est formé à l'évacuation.
○ <u>Matériels</u> :	L'alarme était audible dans l'ensemble de l'établissement. Les flashes lumineux étaient opérationnels dans l'atelier mécanique et le hangar à avions. La porte d'entrée s'est déverrouillée automatiquement lors du déclenchement de l'alarme. Les autres portes équipées de lecteurs de badge SALTO sont restées verrouillées.
○ <u>Humain</u> :	Aucune panique ni affolement constaté. Le personnel a évacué calmement en traversant les fumées par l'entrée principale. Le comportement est resté calme au point de rassemblement, où le comptage a été effectué.

Axes d'amélioration à la suite des observations relevées :

- Prévoir une formation à l'évacuation pour le personnel sédentaire du bâtiment,
- Accompagner et informer les personnels sur l'emplacement et l'utilisation de toutes les issues de secours du bâtiment,
- Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs,
- Vérifier la possibilité de déverrouiller automatiquement les portes équipées de lecteurs de badges en cas de déclenchement de l'alarme.

NOM et SIGNATURE du Formateur

LEMOINE Dominique

