



Bureau Veritas Exploitation SAS

PESSAC
BAT A
30 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC France
Mail : cyril.gaspar@bureauveritas.com

A l'attention de

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
33400 TALENCE

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification réglementaire en exploitation électricité Relatif aux Etablissements Recevant du Public



Intervention du 13/04/2026 au 17/04/2026 (5.0 jours)

Coordonnées du site :
Nom du site : ENSEIRB
Latitude : 44.8085
Longitude : -0.5898



Lieu d'intervention : Bat Enseirb
AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
33400 TALENCE

Numéro d'affaire : 8172205
Référence du rapport : 479030188.1.RVRE
Rédigé le : 28/04/2026
Par : Cyril GASPAR
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Université

Date de la précédente vérification : 30/04/2025

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule.....	3
Rappel des obligations de l'employeur.....	3
Actions à mener.....	3
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	4
Informations administratives.....	5
Classement de l'établissement.....	5
Effectif maximum du public admissible.....	5
Effectif maximum du public admissible.....	6
Documents communiqués aux vérificateurs.....	6
.....	6
Informations générales.....	7
Textes de référence.....	7
Modalités de la vérification.....	7
Registre de sécurité.....	7
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	7
Nature et étendue de la vérification.....	7
Description sommaire de l'établissement.....	7
Historique des principales modifications.....	8
Installations de sécurité.....	9
Eclairage de sécurité.....	9
ENSEIRB ANCIEN BATIMENT (AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER / 33400 TALENCE).....	9
ENSEIRB MATMECA - NOUVEAU BATIMENT (AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER / 33400 TALENCE)..	9
Circuits de sécurité autres que l'éclairage.....	10
Avis sur articles.....	11

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des locaux vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | ENSEIRB

ENSEIRB ANCIEN BATIMENT (AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER / 33400 TALENCE)

ENSEIRB

↳ BATIMENT SERVEUR

↳ **GRAND AMPHI**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Evacuation

Eclairage de
sécurité :
caractéristiques

1	Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité alimenté depuis la source centrale (1 bloc dans l'amphi)
---	--

Code Obs. :

CG/290425/114545/0

Date de 1^{er} signalement :

28/04/2025

Art. Réf. :

EL18

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

ENSEIRB MATMECA - NOUVEAU BATIMENT (AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER / 33400 TALENCE)



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Informations administratives

Classement de l'établissement

ENSEIRB ANCIEN BATIMENT (AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER / 33400 TALENCE)

Le classement de l'établissement a été indiqué par les services publics.

Désignation (ERP)	Type	Catégorie
ENSEIRB ANCIEN BATIMENT	R, L	2

TYPES	NATURE
L	Salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple.
M	Magasins de vente, centres commerciaux.
N	Restaurants et débits de boissons.
O	Hôtels et pensions de famille.
P	Salles de danse et salles de jeux. (Salles de réunions dans le cas de Monaco)
R	Etablissements d'enseignement, colonies de vacances.
S	Bibliothèques, centres de documentation. (Archives et musées dans le cas de Monaco)
T	Salles d'exposition.
U	Etablissements sanitaires.
V	Etablissements de culte.
J	Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.

TYPES	NATURE
W	Administration, banques, bureaux.
X	Etablissements sportifs couverts.
Y	Musées.
PA	Etablissements de plein air.
CTS	Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixe.
SG	Structures gonflables.
PS	Parcs de stationnement couverts.
OA	Hôtels -restaurants d'altitude.
GA	Gares accessibles au public.
EF	Etablissements flottants.
REF	Refuges de montagne.

TYPES	NATURE
GHA	Habitation
GHO	Hôtel
GHR	Enseignement
GHS	Dépôt d'archives
GHU	Sanitaire
GHW1	Bureau (hauteur comprise entre 28m et 50m)
GHW2	Bureau (hauteur > 50m)
GHZ	Habitation comprenant d'autres activités
GHTC	Tour de contrôle
ITGH	Immeuble de très grande hauteur

CATEGORIE	EFFECTIF
1 ^{ère}	Plus de 1500 personnes.
2 ^{ème}	Compris entre 701 et 1500 personnes.
3 ^{ème}	Compris entre 301 et 700 personnes.
4 ^{ème}	Inférieur à 300 sauf 5 ^{ème} catégorie.

Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible : 1312

ENSEIRB MATMECA - NOUVEAU BATIMENT (AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER / 33400 TALENCE)

Le classement de l'établissement a été indiqué par les services publics.

Désignation (ERP)	Type	Catégorie
ENSEIRB MATMECA - NOUVEAU BATIMENT	R, L	1

TYPES	NATURE
-------	--------

TYPES	NATURE
-------	--------

TYPES	NATURE
-------	--------

Informations administratives

L	Salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple.	W	Administration, banques, bureaux.	GHA	Habitation
M	Magasins de vente, centres commerciaux.	X	Etablissements sportifs couverts.	GHO	Hôtel
N	Restaurants et débits de boissons.	Y	Musées.	GHR	Enseignement
O	Hôtels et pensions de famille.	PA	Etablissements de plein air.	GHS	Dépôt d'archives
P	Salles de danse et salles de jeux. <i>(Salles de réunions dans le cas de Monaco)</i>	CTS	Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixe.	GHU	Sanitaire
R	Etablissements d'enseignement, colonie de vacances.	SG	Structures gonflables.	GHW1	Bureau (hauteur comprise entre 28m et 50m)
S	Bibliothèques, centres de documentation. <i>(Archives et musées dans le cas de Monaco)</i>	PS	Parcs de stationnement couverts.	GHW2	Bureau (hauteur > 50m)
T	Salles d'exposition.	OA	Hôtels -restaurants d'altitude.	GHZ	Habitation comprenant d'autres activités
U	Etablissements sanitaires.	GA	Gares accessibles au public.	GHTC	Tour de contrôle
V	Etablissements de culte.	EF	Etablissements flottants.	ITGH	Immeuble de très grande hauteur
J	Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.	REF	Refuges de montagne.		

CATEGORIE	EFFECTIF
1 ^{ère}	Plus de 1500 personnes.
2 ^{ème}	Compris entre 701 et 1500 personnes.
3 ^{ème}	Compris entre 301 et 700 personnes.
4 ^{ème}	Inférieur à 300 sauf 5 ^{ème} catégorie.

Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible : 2379

Documents communiqués aux vérificateurs

Document	Avis	Référence
Notice de sécurité	Absent	
Plan (schéma unifilaire de l'éclairage)	Présent	DOE
Procès-verbaux des commissions de sécurité	Présent	02/12/2020
Renseignement concernant les installations techniques (rapport RVRAT)	Absent	
Rapport de vérification de protection contre la foudre	Sans objet	
Avis et préconisations du service prévention d'incendie et de secours sur le dossier technique de l'installation photovoltaïque en autoconsommation	Absent	

Informations générales

Nota : Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

Nota : Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

Textes de référence

Arrêté du 25-06-80 modifié - Dispositions particulières aux établissements du 1^{er} groupe (1 au 4^{ème} catégorie)

Modalités de la vérification

Nous avons été accompagnés totalement par

M. Herve, Technicien (INEO)

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

M. Herve, Technicien (INEO)

M. JIMINEZ, Direction du Patrimoine Immobilier (Bordeaux INP)

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Tenue du registre : Mise à jour

Personne chargée de la surveillance de l'installation

Nature et étendue de la vérification

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Origine de l'installation vérifiée : Poste de livraison transformation

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Description sommaire de l'établissement

ENSEIRB ANCIEN BATIMENT

Description bâtiment :

Etablissement comportant :

. un niveau R-1 comprenant 5 amphithéâtres et divers locaux techniques,

Informations générales

- . un niveau RdC articulé autour d'une rue centrale couverte sur laquelle communiquent 5 bâtiments,
- . un bâtiment "serveur" R+3 sur sous-sol,
- . un bâtiment "pole électronique" R+2,
- . un bâtiment "pole informatique" R+1,
- . un bâtiment "pole administration" R+1,
- . un "grand amphithéâtre".

Activité : Université.

Origine de l'alimentation électrique :

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT – Tension : 400 V

Nombre d'armoire(s) vérifiée(s) : 87

ENSEIRB MATMECA - NOUVEAU BATIMENT

Description bâtiment : Le bâtiment est distribué sur 2 niveaux de Rez de chaussée (Rez de chaussée haut et Rez de chaussée bas), et de 2 niveaux en superstructure (R+1 et R+2).

Activité : Ecole d'ingénieurs.

Origine de l'alimentation électrique :

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT – Tension : 410 V

Nombre d'armoire(s) vérifiée(s) : 59

Historique des principales modifications

ENSEIRB MATMECA - NOUVEAU BATIMENT

Sans objet.

Eclairage de sécurité

ENSEIRB ANCIEN BATIMENT (AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER / 33400 TALENCE)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type de luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs
ENSEIRB > BATIMENT SERVEUR > CIRCULATIONS		Evacuation	Bloc autonome	Oui		Diode électroluminescente équipé d'un SATI, Diode électroluminescente, Incandescence	C2	
ENSEIRB > BATIMENT SERVEUR > SOUS SOL > GRAND HALL		Ambiance	Batterie centrale	Oui		Fluorescence de type permanent	CR1	
ENSEIRB > BATIMENT SERVEUR > GRAND HALL		Evacuation	Batterie centrale	Oui		Fluorescence de type permanent	C2	
ENSEIRB > BATIMENT SERVEUR > GRAND AMPHI		Ambiance	Batterie centrale	Oui		Fluorescence de type permanent	CR1	
ENSEIRB > BATIMENT SERVEUR > GRAND AMPHI		Evacuation	Batterie centrale	Oui		Fluorescence de type permanent	CR1	1

ENSEIRB MATMECA - NOUVEAU BATIMENT (AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER / 33400 TALENCE)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type de luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs
Amphithéâtre	Inférieur ou égal 2499	Ambiance	Bloc autonome	Oui		Diode électroluminescente	C2	
1er étage > Plateau technique P116	Inférieur ou égal 2499	Ambiance	Bloc autonome	Oui		Diode électroluminescente	C2	
2ème étage > Hall technique	Inférieur ou égal 2499	Ambiance	Bloc autonome	Oui		Diode électroluminescente	C2	
2ème étage >	Inférieur ou	Ambiance	Bloc	Oui		Diode	C2	

Installations de sécurité

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type de luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs
Salle du conseil P272	égal 2499		autonome			électroluminescente		
Circulation/amphithéâtre	Inférieur ou égal 2499	Evacuation	Batterie centrale	Oui		Diode électroluminescente	CR1	
Ensemble de l'établissement	Inférieur ou égal 2499	Evacuation	Bloc autonome	Oui		Diode électroluminescente	C2	
Rez de chaussée haut > Passerelle extérieur	Inférieur ou égal 2499	Evacuation	Batterie centrale	Oui		Diode électroluminescente	CR1	
Rez de chaussée bas > PB38-40 Salle polyvalente	Inférieur ou égal 2499	Ambiance	Bloc autonome	Oui		Diode électroluminescente	C2	

Circuits de sécurité autres que l'éclairage

ENSEIRB ANCIEN BATIMENT (AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER / 33400 TALENCE)

Alarme incendie, Désenfumage

ENSEIRB MATMECA - NOUVEAU BATIMENT (AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER / 33400 TALENCE)

Alarme incendie, Désenfumage

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

Arrêté du 25-06-80 modifié - Dispositions particulières aux établissements du 1^{er} groupe (1 au 4^{ème} catégorie)

S : Satisfaisant **NS** : Non Satisfaisant **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable **PM** : Pour Mémoire

Articles	Libellé	Avis	N° d'obs. (*)
REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 1^{er} GROUPE			
EL4.4	Conditions requises pour pouvoir poursuivre l'exploitation en cas de défaillance de la source normale.	S	
EL5.1	Définitions des locaux électriques	SO	
EL5.4	Dotation en moyens d'extinction adaptés aux risques électriques	SO	
EL5.5	Existence d'un éclairage de sécurité : BAES ou luminaires alimentés par source centrale de sécurité d'une part et BAPI d'autre part.	SO	
EL8.3	Ventilation des locaux de batteries (cf. NF C 15-100) et avertissement de coupure des dispositifs de charge pour les batteries de sécurité.	SO	
EL10.4	Obturation des parois traversées	S	
EL11.3	Enseignes et tubes lumineux à décharge : Coupure d'urgence - Les enveloppes doivent être en matériaux M3 ou Ds1, d0 ou résistant au fil incandescent 650°C.	SO	
EL11.4	Dans les locaux accessibles au public, manoeuvre des dispositifs de commande ou protection à plus de 2,5 m ou sous dépendance d'une clé ou d'un outil.	S	
EL11.7	Interdiction d'emploi de fiches multiples.	S	
EL15.3	Tableaux des installations de sécurité	S	
EL17	Report des signalisations au poste de sécurité : coupure dispositifs de charge, défauts d'isolement (EL 14.2 et EL 16.4)	S	
EL18	Maintenance, exploitation (obligation s'imposant à l'exploitant)	NS	1
EC5.3	Appareils d'éclairage mobiles uniquement en appoint. Hors des axes de circulation.	S	
EC6.5	Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus	S	
EC6.6	Interdiction d'utiliser uniquement des lampes à décharge si temps d'amorçage > 15 secondes.	S	
EC7	Etat de veille durant l'exploitation et mise en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement. Alimentation depuis la source de sécurité durant 1 heure au moins. Constitution par batterie centralisée ou blocs autonomes.	S	
EC9.1	Eclairage des indications de balisage par l'éclairage d'évacuation.	S	
EC13	Mise à disposition de lampes de rechange et de la notice descriptive.	S	
EC14.3	Exploitation : Obligation s'imposant à l'exploitant (Périodicité des tests de l'éclairage de sécurité)	S	