**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**
GEP MED
ZA Lenfant
405, rue Emilien Gautier
13290 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique, norme NF X46-020

## REFERENCES MISSION

**Rapport N° :** 30872656/S27/1/AM-RDTA_V1

**Rédigé le :** 09/03/2026

**Date de commande :** 10/02/2026

## DONNEUR D'ORDRE

**Mathieu JOUFFRAY**
CNTFE
CS 80168
53102 MAYENNE CEDEX

## SITE D'INTERVENTION

**USID MARSEILLE - Antenne MARSEILLE**

302 CHEMIN SAINTE MARTHE
13014 MARSEILLE 14EME ARRONDISSEMENT
**0006**
**Code site : 130055017B**
Latitude : 43.335200 / Longitude : 5.391700

**Date(s) d'intervention(s) :**
Du 03/03/2026 au 03/03/2026



## SYNTHESE DE CONCLUSION

SANS AMIANTE repéré

## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

| Prénom Nom | Fonction | Compétence | Signataire du rapport |
|---|---|---|---|
| david sauvage | Diagnostiqueur | Certification N° 8037832 | david sauvage |

Le présent rapport comporte 69 pages, dont 60 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.


Copyright BUREAU VERITAS

# SOMMAIRE


**1. CONCLUSION** **3**
1.1. Remarque(s) complémentaire(s) 4
1.2. Eléments d'information 5

**2. INFORMATIONS GENERALES** **6**
2.1. Immeuble bâti objet de la mission 6
2.2. Périmètre de la mission 6
2.3. Parties prenantes 6

**3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE** **7**
3.1. Références réglementaires 7
3.2. Programme de repérage 7


**4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE** **8**
4.1. Date(s) de visite(s) 8
4.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 8
4.3. Conditions spécifiques 8
4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 8

**5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE** **9**
5.1. Matériaux et produits repérés 9

**6. ANNEXES** **10**
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées 10
6.2. Photos sondages 11
6.3. Attestation d'assurance 12
6.4. Certificat de compétence 14
6.5. Attestation sur l'honneur 15
6.6. Croquis de repérage 16
6.7. Rapports d'analyses du laboratoire 18



*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



# 1. CONCLUSION

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## 1.1. Remarque(s) complémentaire(s)

Les MPCA notés dans la mise à jour du dossier technique amiante de 2022 ont été retirés (faux plafond, plaque ondulée, conduit).

## 1.2. Eléments d’information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention durisque d'exposition à l'amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

# 2. INFORMATIONS GENERALES

## 2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : USID MARSEILLE - Antenne MARSEILLE
302 CHEMIN SAINTE MARTHE
13014 MARSEILLE 14EME ARRONDISSEMENT

| Bâtiment | Fonction principale | Classement | Date permis de construire ou année de construction | Année de réhabilitation ou description des modifications |
|---|---|---|---|---|
| USID MARSEILLE - Antenne MARSEILLE - 0006 | Autres | Autres | Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997 | Non communiqué |

## 2.2. Périmètre de la mission

Partie(s) du bâtiment

Atelier soudure, archives, transformateur, groupe électrogène, Toiture, Façades (abris)

## 2.3. Parties prenantes

| Contact | Qualité | Société | Adresse | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| Mathieu JOUFFRAY | Donneur d'ordre | / | CNTFE<br>CS 80168<br>53102 MAYENNE CEDEX | / |
| DONNAT | Accompagnateur | / | 302 chemin de Sainte Marthe<br>13014 Marseille | / |
| Mathieu JOUFFRAY | Détenteur du DTA, Gestionnaire | USID | 111 avenue de la Corse<br>13007 Marseille | +33 6 10 07 12 83 -<br>mathieu.jouffray@intradef.gouv.fr |
| USID MARSEILLE | Propriétaire | / | 111 avenue de la Corse<br>13007 Marseille | / |

# 3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

## 3.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9 du Code de l Santé Publique,

- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,

- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «dossier technique amiante »,

- Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante,

- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

## 3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

| COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER |
|---|
| Flocages |
| Calorifugeages |
| Faux plafonds |

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER |
|---|---|
| 1. Parois verticales intérieures | |
| Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs). | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. |
| Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. | Enduits projetés, panneaux de cloisons. |
| 2. Planchers et plafonds | |
| Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. |
| Planchers. | Dalles de sol. |
| 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs | |
| Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). | Conduits, enveloppes de calorifuges. |
| Clapets/ volets coupe-feu. | Clapets, volets, rebouchage. |
| Portes coupe-feu. | Joints (tresses, bandes). |
| Vide-ordures. | Conduits. |
| 4. Eléments extérieurs | |
| Toitures. | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. |
| Bardages et façades légères. | Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). |
| Conduits en toiture et façade. | Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée. |

# 4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

## 4.1. Date(s) de visite(s)

Du 03/03/2026 au 03/03/2026

## 4.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

## 4.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

## 4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

| Objet / Type de document | Auteur | Date | Référence | Conclusions (si rapport de repérage) |
|---|---|---|---|---|
| DTA / Dossier Technique Amiante | Bureau Véritas | 29/07/2022 | 350650033.2.DTA | Présence d'amiante |
| Repérage amiante pour constitution de DTA / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante | Bureau Véritas | 29/07/2022 | 350650033.1.R | Présence d'amiante |
| DTA / Dossier Technique Amiante | Apave | 20/05/2014 | K161-5 | Présence d'amiante |
| Plan de retrait ou encapsulage / Plan de retrait | ETABLISSEMENTS MORIN | 02/09/2024 | PDRE N° P20240621030 | / |

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

# 5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

## 5.1. Matériaux et produits repérés

**Abréviations du tableau :**

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
EC = Etat de conservation
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature
JP = Jugement personnel

| Localisation | Ouvrage | Matériaux et produits | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | EC | Observation | Présence amiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Atelier soudure | Faux plafonds | Plaques | Laine de verre | Blanc | 1 | / | / | MA | / | | Non |
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Archives | Faux plafonds | Plaques | Laine de verre | Blanc | 1 | / | / | MA | / | | Non |
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Transformateur | Faux plafonds | Plaques | Laine de verre | Blanc | 1 | / | S1 | MA | / | | Non |
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Groupe électrogène | Faux plafonds | Plaques | Laine de verre | Blanc | 1 | / | / | MA | / | | Non |


# 6. ANNEXES

## 6.1. Parties d’immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

| Localisation | Descriptif sol / mur / plafond |
|---|---|
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo | / |
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Atelier soudure | / |
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Archives | / |
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Transformateur | / |
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Groupe électrogène | / |
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Toiture | / |
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Façades (abris) | / |

## 6.2. Photos sondages

| S1 | ZPSO 1 |
|---|---|
| Bâtiment 0006 - Atelier transfo -> Transformateur | |
|  | |
| Faux plafonds -> Plaques (Liste A) | |

## 6.3. Attestation d'assurance

Allianz

### Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

**Bureau Veritas S.A.**
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

**Bureau Veritas Exploitation S.A.S.**
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

**Allianz Global Corporate & Specialty SE**
**Succursale en France**
**1 cours Michelet - CS 30051**
**92076 Paris La Défense Cedex**
**487 424 608 RCS Nanterre**
**N° TVA intracommunautaire *FR***
***00 487 424 608***

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

## Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

**RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:**

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

**Période d'assurance :** du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

**Signed by:** LORENZO BATTISTI
**EMail:** lorenzo.battisti1@allianz.com
**Signing time:** 23-12-2025 10:46:58
**IP address:** 165.225.202.119

**Allianz Global Corporate & Specialty SE**
**Succursale en France**
**1 cours Michelet - CS 30051**
**92076 Paris La Défense Cedex**
**487 424 608 RCS Nanterre**
**N° TVA intracommunautaire *FR***
***00 487 424 608***

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

## 6.4. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

# Certificat attribué à

**David SAUVAGE**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

| DOMAINES TECHNIQUES | Référence des arrêtés | Date de certification originale | Validité du certificat * |
|---|---|---|---|
| **Amiante avec mention** | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 08/09/2020 | 07/09/2027 |
| **Termites metropole** | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 27/01/2020 | 26/01/2027 |
| **Amiante sans mention** | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 08/09/2020 | 07/09/2027 |

Date : 23/02/2026
Numéro du certificat : **8037832**

*Samuel DUPRIEU - Président*

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS

## 6.5. Attestation sur l'honneur

Je soussigné Monsieur David SAUVAGE

Atteste sur l'honneur et conformément aux dispositions de l'article R. 271-3 du code de la construction et de l'habitation, remplir les conditions de compétence, d'organisation et d'assurance, définies par les articles R.271-1 et R.271-2 ; et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 du même code.

**Garantie de compétence :**

J'atteste que je dispose des compétences certifiées et attestées par un certificat de compétence BUREAU VERITAS CERTIFICATION n°**8037832** le 08/09/2020.

**Organisation :**

J'atteste que je dispose des moyens en matériel et en personnel, nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics, composant le dossier technique conforme et certifié.

**Assurance :**

Le cabinet est assuré auprès de la compagnie MSIG (Contrat F210.16.0414).
Cette assurance est valable jusqu'au 31 Décembre 2024.

**Impartialité et indépendance :**

J'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, et que Le cabinet n'a aucun intérêt commun avec le propriétaire du bien, ni avec son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d'établir un diagnostic.

J'ai conscience que toute fausse attestation expose aux sanctions prévues par les articles 441-1 et 441-7 du code pénal et que l'établissement d'un diagnostic sans respecter les conditions de compétence, d'organisation et d'assurance définies par les articles L271-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en application de l'article R.271-4 du code de la construction et de l'habitation. La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à Aix en Provence, le 01/01/2024.

*Signature*



## 6.6. Croquis de repérage


## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

| | | |
|---|---|---|
| ADRESSE | USID MARSEILLE - Antenne MARSEILLE<br>302 CHEMIN SAINTE MARTHE<br>13014 MARSEILLE 14EME ARRONDISSEMENT | |
| Localisation<br><br>Bâtiment 0006 - Atelier transfo | Date visite | Du 03/03/2026 au 03/03/2026 |
| | Auteur | david sauvage |
| | N° dossier | 30872656/S27/1 |
| | Planche | 1 / 1 |
| | Indice | 1 |

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**




| LEGENDE | Prélèvement positif | Prélèvement négatif | Sondage | Inaccessibilité | Observation |
|---|---|---|---|---|---|

## 6.7. Rapports d’analyses du laboratoire

**PDRE N° P20240621030**
Réf. interne : 220744-012
En transmission
★ Complet

ETABLISSEMENTS MORIN
49166468600020
avenue de Grèce
13140 MIRAMAS

COMPLEXE SEA DE STE MARTHE
408 rue Jean Queillau
13014 Marseille 14e

## SOMMAIRE

1. Administratif
   a. Donneur d'ordre
   b. Entreprise de désamiantage
   c. Personnes à contacter pour l'opération
2. Opération
   a. Localisation
   b. Nature des travaux
   c. Visuel de l'opération
   d. Informations sur l'opération
   e. Documents
      i. Liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier
      ii. Notices de postes exposant à l'amiante
      iii. Modalités des contrôles d'empoussièrement environnemental
3. Zone de travaux
   a. Liste des zones de travaux
   b. Liste des processus utilisés (Décrit dans la partie « Contenu »)
   c. Processus par zone de travaux
   d. Zone 1 – Zone n°1 - Bat 1
      i. Identification
      ii. Processus
         1. Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone
         2. PNP 13 – Ponçage de mortier colle, carrelage, plinthes, faience
            a. Identification
            b. Caractéristique du processus
            c. Empoussièrement
            d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
            e. Commentaires
            f. Documents
               i. Notice de poste
               ii. Fiche Processus
               iii. Autres
         3. PNP 14 – Burinage piquage de mortier colle, carrelage, plinthes, faience
            a. Identification
            b. Caractéristique du processus
            c. Empoussièrement

d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
e. Commentaires
f. Documents
i. Notice de poste
ii. Fiche Processus
iii. Autres

iii. Documents
1. Bilan aéraulique prévisionnel
2. Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination
3. Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets
4. Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements
5. Durées et temps de travail
6. Autres documents

e. Zone 2 – Zone n°2 - Bat 14
i. Identification
ii. Processus
1. Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone
2. PNP 01 – Dépose toiture par dessous
a. Identification
b. Caractéristique du processus
c. Empoussièrement
d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
e. Commentaires
f. Documents
i. Notice de poste
ii. Fiche Processus
iii. Autres
3. PNP 11 – Dépose de canalisation/gaines extérieures par désemboitage
a. Identification
b. Caractéristique du processus
c. Empoussièrement
d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
e. Commentaires
f. Documents
i. Notice de poste
ii. Fiche Processus
iii. Autres

iii. Documents
1. Bilan aéraulique prévisionnel
2. Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination
3. Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets
4. Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements
5. Durées et temps de travail
6. Autres documents

f. Zone 4 – Zone n°4 - local moto
i. Identification
ii. Processus
1. Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone
2. PNP 01 – Dépose toiture par dessous

a. Identification
b. Caractéristique du processus
c. Empoussièrement
d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
e. Commentaires
f. Documents
i. Notice de poste
ii. Fiche Processus
iii. Autres

iii. Documents
1. Bilan aéraulique prévisionnel
2. Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination
3. Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets
4. Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements
5. Durées et temps de travail
6. Autres documents

g. Zone 3 – Zone n°3 - Bat 2
i. Identification
ii. Processus
1. Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone
2. PNP 11 b – Burinage, piquage de canalisations extérieures
a. Identification
b. Caractéristique du processus
c. Empoussièrement
d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
e. Commentaires
f. Documents
i. Notice de poste
ii. Fiche Processus
iii. Autres

iii. Documents
1. Bilan aéraulique prévisionnel
2. Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination
3. Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets
4. Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements
5. Durées et temps de travail
6. Autres documents

h. Zone 6 – Zone n°6 - Bat 7
i. Identification
ii. Processus
1. Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone
2. PNP 34 b – Dépose de joints d'installation par perçage, sciage
a. Identification
b. Caractéristique du processus
c. Empoussièrement
d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
e. Commentaires
f. Documents
i. Notice de poste

ii. Fiche Processus
iii. Autres

iii. Documents
1. Bilan aéraulique prévisionnel
2. Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination
3. Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets
4. Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements
5. Durées et temps de travail
6. Autres documents

i. Zone 7 – Zone n°7 - Bat 7 (ext)
i. Identification
ii. Processus
1. Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone
2. PNP 01 – Dépose toiture par dessous
a. Identification
b. Caractéristique du processus
c. Empoussièrement
d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
e. Commentaires
f. Documents
i. Notice de poste
ii. Fiche Processus
iii. Autres

iii. Documents
1. Bilan aéraulique prévisionnel
2. Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination
3. Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets
4. Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements
5. Durées et temps de travail
6. Autres documents

j. Zone 8 – Zone n°8 - Bat 03
i. Identification
ii. Processus
1. Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone
2. PNP 01 – Dépose toiture par dessous
a. Identification
b. Caractéristique du processus
c. Empoussièrement
d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
e. Commentaires
f. Documents
i. Notice de poste
ii. Fiche Processus
iii. Autres

iii. Documents
1. Bilan aéraulique prévisionnel
2. Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination
3. Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets
4. Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements

5. Durées et temps de travail
6. Autres documents

k. Zone 5 – Zone n°5 - Bat 6
   i. Identification
   ii. Processus
      1. Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone
      2. PNP 02 – Dépose toiture par dessus
         a. Identification
         b. Caractéristique du processus
         c. Empoussièrement
         d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
         e. Commentaires
         f. Documents
            i. Notice de poste
            ii. Fiche Processus
            iii. Autres
      3. PNP 11 – Dépose de canalisation/gaines extérieures par désemboitage
         a. Identification
         b. Caractéristique du processus
         c. Empoussièrement
         d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
         e. Commentaires
         f. Documents
            i. Notice de poste
            ii. Fiche Processus
            iii. Autres
      4. PNP 15 b – Dépose de faux plafonds par le dessous
         a. Identification
         b. Caractéristique du processus
         c. Empoussièrement
         d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
         e. Commentaires
         f. Documents
            i. Notice de poste
            ii. Fiche Processus
            iii. Autres
      5. PNP 18 b – Dépose de mastic d'étanchéité par découpage manuel
         a. Identification
         b. Caractéristique du processus
         c. Empoussièrement
         d. Modalités de contrôle d'empoussièrement
         e. Commentaires
         f. Documents
            i. Notice de poste
            ii. Fiche Processus
            iii. Autres
   iii. Documents
      1. Bilan aéraulique prévisionnel
      2. Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination

3. Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets
4. Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements
5. Durées et temps de travail
6. Autres documents

4. Gestion des déchets
   a. Procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets
5. Dossiers techniques
   a. Dossier Technique Amiante
   b. Rapport de repérage amiante avant travaux
6. Documents annexes
7. Respect des points réglementaires

## ADMINISTRATIF

### Donneur d’ordre

◉ PERSONNE MORALE

SIRET
13000190200274

NOM OU RAISON SOCIALE
ESID DE LYON

ADRESSE POSTALE
BP 97423, 69002 Lyon 2e

### Entreprise de désamiantage

SIRET
49166468600020

NOM OU RAISON SOCIALE
ETABLISSEMENTS MORIN

ADRESSE POSTALE
avenue de Grèce, 13140 MIRAMAS

COMPLÉMENT D’ADRESSE
ZAC les Molières

CERTIFICATIONS

- STA/0163-g / GLOBAL Certification (R) / 02/03/2026

### Personnes à contacter pour l’opération

| RÔLE | NOM | PRÉNOM | COURRIEL | TÉLÉPHONE |
|---|---|---|---|---|
| Correspondant de l’entreprise | ARRIGHI | Nathalie | n.arrighi@morin-group.com | 06 25 75 86 25 |
| Correspondant du donneur d’ordre | CLECH | Grégory | gregory.clech@intradef.gouv.fr | 07 87 47 38 17 |
| Personne à contacter sur le site de l´opération | BRICE | Grégory | n.arrighi@morin-group.com | 06 19 83 49 72 |
| Coordonnateur SPS | FAURE | Bernard | bernard.faure@aasco.fr | |

## OPÉRATION Complet

### Localisation

RÉFÉRENCE INTERNE
220744-012

NOM DE L'OPÉRATION
COMPLEXE SEA DE STE MARTHE

ADRESSE POSTALE

408 rue Jean Queillau, 13014 Marseille 14e

MODALITÉS D'ACCÈS
ND

ACCÈS RÉGLEMENTÉ
Non

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES
**Longitude** : ND
**Latitude** : ND

#### Plan d'accès à l'opération (1)

- PLAN D.pdf **(82 Ko)**

### Nature des travaux

TYPE D'OPÉRATION
Retrait partiel

SECTEUR(S) D'ACTIVITÉ

- Ouvrages extérieurs de bâtiment
- Ouvrages intérieurs de bâtiment

DESCRIPTION DU OU DES ENVIRONNEMENTS

- Milieu intérieur
- Milieu extérieur

## Visuel de l'opération




## Informations sur l'opération

DÉBUT PRÉVISIONNEL
02/09/2024

DURÉE PRÉVISIONNELLE
7.0 Semaines

FIN PRÉVISIONNELLE
31/10/2024

FIN EFFECTIVE
ND

NOMBRE DE TRAVAILLEURS IMPLIQUÉS
5

NIVEAU D'EMPOUSSIÈREMENT LE PLUS ÉLEVÉ
N2

SECTEUR D'ACTIVITÉ AVEC LE RÉSULTAT D'EMPOUSSIÈREMENT LE PLUS ÉLEVÉ
Ouvrages intérieurs de bâtiment

## Documents

### Liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier (2)

- Liste récapitulative travailleurs.PNG (32 Ko)
- Np 08 - Gestion des déchets.pdf (155 Ko)

### Notices de postes exposant à l'amiante (7)

- Np 01 - Préparation chantier.pdf (145 Ko)
- Np 02 - utilisation de l'extracteur THE.pdf (162 Ko)
- Np 03 - utilisation de l'aspirateur THE.pdf (166 Ko)
- Np 06 - Repli chantier.pdf (154 Ko)
- Np 07 - SASMAN.pdf (154 Ko)
- Np 04- utilisation de l'UCF.pdf (180 Ko)
- Np 09 - Confinement.pdf (149 Ko)

### Modalités des contrôles d'empoussièrement environnemental (1)

- Modalités de contrôles d'empoussièrement.PNG (122 Ko)

## ZONES DE TRAVAUX Complet

### Liste des zones de travaux

| ZONE | NOM | DESCRIPTION | COMPLÉTUDE |
|---|---|---|---|
| n°1 | Zone n°1 - Bat 1 | colle de plinthes | |
| n°2 | Zone n°2 - Bat 14 | Plaques de toiture + conduit | |
| n°4 | Zone n°4 - local moto | Plaques de toiture | |
| n°3 | Zone n°3 - Bat 2 | Entourage de poteaux | |
| n°6 | Zone n°6 - Bat 7 | joints chaudière | |
| n°7 | Zone n°7 - Bat 7 (ext) | Plaques de toiture | |
| n°8 | Zone n°8 - Bat 03 | Plaques de toiture | |
| n°5 | Zone n°5 - Bat 6 | Plaques de toiture Conduits Etanchéité complexe asphalté Faux plafond intérieur | |

### Liste des processus utilisés

| RÉF. | MATÉRIAU | TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE | MPC | CHANTIER | NIVEAU EMP. ATTENDU | ZONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP 13 | Mortier - Colle de carrelage | Ponçage | Aspiration à la source / | Validation 3 | N1 | Zone n°1 - Bat 1 |
| PNP 14 | Mortier - Colle de carrelage | Cassage manuel - Burinage - Piquage - Démolition avec un outil manuel | Abattage / | Validation 3 | N1 | Zone n°1 - Bat 1 |
| PNP 01 | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | Validation 3 | N1 | Zone n°2 - Bat 14, Zone n°4 - local moto, Zone n°7 - Bat 7 (ext), Zone n°8 - Bat 03 |
| PNP 11 | Canalisation / Gaine en amiante ciment | Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | Validation 3 | N1 | Zone n°2 - Bat 14, Zone n°5 - Bat 6 |
| PNP 11 b | Canalisation / Gaine en amiante ciment | Cassage manuel - Burinage - Piquage - Démolition avec un outil manuel | Abattage / | Test | N2 | Zone n°3 - Bat 2 |
| PNP 34 b | Joint d'installation domestique ou industrielle - Elément de friction et éléments électriques | Découpage pneumatique - Tronçonnage - Perçage - Sciage - Découpage Thermique | Abattage / | Validation 3 | N1 | Zone n°6 - Bat 7 |
| PNP 02 | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | Dépose par le dessus - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | Validation 3 | N1 | Zone n°5 - Bat 6 |
| PNP 15 b | Revêtement intérieur / Faux plafond : plaque fibro ciment | Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | Validation 3 | N1 | Zone n°5 - Bat 6 |
| PNP 18 b | Bitume / Brai de Houille / Mastic d'étanchéité amianté | Découpage avec outil manuel | Abattage / | Validation 2 | N1 | Zone n°5 - Bat 6 |

## Processus par zone de travaux (partie 1 / 2)

| ZONE | REF. | MATERIAU | TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE | MPC | QUANTITÉ MATÉRIAUX | CHANTIER | NIVEAU D'EMPOUSSIÈREMENT ATTENDU | NOM PROCESSUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone n°1 - Bat 1 | PNP 13 | Mortier - Colle de carrelage | Ponçage | Aspiration à la source / | 24.0 Mètre (s) linéaire (s) | Validation 3 | N1 | Ponçage de mortier colle, carrelage, plinthes, faience |
| Zone n°1 - Bat 1 | PNP 14 | Mortier - Colle de carrelage | Cassage manuel - Burinage - Piquage - Démolition avec un outil manuel | Abattage / | 24.0 Mètre (s) linéaire (s) | Validation 3 | N1 | Burinage piquage de mortier colle, carrelage, plinthes, faience |
| Zone n°2 - Bat 14 | PNP 01 | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | 10.0 Mètre (s) carré(s) | Validation 3 | N1 | Dépose toiture par dessous |
| Zone n°2 - Bat 14 | PNP 11 | Canalisation / Gaine en amiante ciment | Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | 1.0 Mètre (s) linéaire (s) | Validation 3 | N1 | Dépose de canalisation /gaines extérieures par désemboitage |
| Zone n°4 - local moto | PNP 01 | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | 10.0 Mètre (s) carré(s) | Validation 3 | N1 | Dépose toiture par dessous |
| Zone n°3 - Bat 2 | PNP 11 b | Canalisation / Gaine en amiante ciment | Cassage manuel - Burinage - Piquage - Démolition avec un outil manuel | Abattage / | 4.0 Mètre (s) linéaire (s) | Test | N2 | Burinage, piquage de canalisations extérieures |
| Zone n°6 - Bat 7 | PNP 34 b | Joint d'installation domestique ou industrielle - Elément de friction et éléments électriques | Découpage pneumatique - Tronçonnage - Perçage - Sciage - Découpage Thermique | Abattage / | 2.0 Unité(s) | Validation 3 | N1 | Dépose de joints d'installation par perçage, sciage |
| Zone n°7 - Bat 7 (ext) | PNP 01 | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | 15.0 Mètre (s) carré(s) | Validation 3 | N1 | Dépose toiture par dessous |
| Zone n°8 - Bat 03 | PNP 01 | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | 60.0 Mètre (s) carré(s) | Validation 3 | N1 | Dépose toiture par dessous |
| Zone n°5 - Bat 6 | PNP 02 | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | Dépose par le dessus - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | 110.0 Mètre (s) carré(s) | Validation 3 | N1 | Dépose toiture par dessus |

## Processus par zone de travaux (partie 2 / 2)

| ZONE | REF. | MATERIAU | TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE | MPC | QUANTITÉ MATÉRIAUX | CHANTIER | NIVEAU D' EMPOUS-SIÈREMENT ATTENDU | NOM PROCESSUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone n°5 - Bat 6 | PNP 11 | Canalisation / Gaine en amiante ciment | Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | 6.0 Mètre (s) linéaire (s) | Validation 3 | N1 | Dépose de canalisation/gaines extérieures par désemboitage |
| Zone n°5 - Bat 6 | PNP 15 b | Revêtement intérieur / Faux plafond : plaque fibro ciment | Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction | Abattage / | 110.0 Mètre (s) carré(s) | Validation 3 | N1 | Dépose de faux plafonds par le dessous |
| Zone n°5 - Bat 6 | PNP 18 b | Bitume / Brai de Houille / Mastic d'étanchéité amianté | Découpage avec outil manuel | Abattage / | 5.0 Mètre (s) carré(s) | Validation 2 | N1 | Dépose de mastic d'étanchéité par découpage manuel |

## ZONE 1 – ZONE N°1 - BAT 1

### Identification

DESCRIPTION DE LA LOCALISATION

colle de plinthes

Pièces jointes (photo, plan) (1)

- schema implan Ste Marthe zone 1 bat 1.pdf **(210 Ko)**

### Processus

**Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone**

| REF. | PROCESSUS | MATERIAU | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| PNP 13 | Ponçage de mortier colle, carrelage, plinthes, faience | Mortier - Colle de carrelage | 24.0 Mètre(s) linéaire(s) |
| PNP 14 | Burinage piquage de mortier colle, carrelage, plinthes, faience | Mortier - Colle de carrelage | 24.0 Mètre(s) linéaire(s) |

**PNP 13 – Ponçage de mortier colle, carrelage, plinthes, faience**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 13

NOM DU PROCESSUS
Ponçage de mortier colle, carrelage, plinthes, faience

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Mortier - Colle de carrelage

QUANTITÉ
24.0 Mètre(s) linéaire(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Ponçage

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Aspiration à la source /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
2.97

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
04/08/2023

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
808.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
13.0

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires

ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 13 - Ponçage de mortier colle sous carrelage plinthe faience 1.pdf (317 Ko)

Fiche Processus (1)

- PNP 13 - Ponçage de mortier colle sous carrelage plinthe faience 1.pdf (320 Ko)

Autres (0)

**PNP 14 – Burinage piquage de mortier colle, carrelage, plinthes, faience**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 14

NOM DU PROCESSUS
Burinage piquage de mortier colle, carrelage, plinthes, faience

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Mortier - Colle de carrelage

QUANTITÉ
24.0 Mètre(s) linéaire(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Cassage manuel - Burinage - Piquage - Démolition avec un outil manuel

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
2.99

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
17/05/2024

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
474.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
64.9

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires
ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 14 - Burinage piquage de mortier colle sous carrelage plinthe faience.pdf (333 Ko)

Fiche Processus (1)

- PNP 14 - Burinage piquage de mortier colle sous carrelage plinthe faience.pdf (338 Ko)

Autres (0)

## Documents (pour la zone)

Bilan aéraulique prévisionnel (0)

Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination (1)

- Caractéristiques équipements protection et déconta.PNG (135 Ko)

Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets (1)

- Caractéristiques équipements évacuation déchets PNG.PNG (69 Ko)

Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements (1)

- Procédure déconta travailleurs sas 5.PNG (143 Ko)

Durées et temps de travail (2)

- Durée et temps de travail 2.PNG (121 Ko)
- Durée et temps de travail 1.PNG (46 Ko)

Autres documents (0)

## ZONE 2 – ZONE N°2 - BAT 14

### Identification

DESCRIPTION DE LA LOCALISATION

Plaques de toiture + conduit

Pièces jointes (photo, plan) (1)

- schema implan Ste Marthe zone 2 bat 14.pdf (237 Ko)

### Processus

**Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone**

| REF. | PROCESSUS | MATERIAU | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| PNP 01 | Dépose toiture par dessous | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | 10.0 Mètre(s) carré (s) |
| PNP 11 | Dépose de canalisation/gaines extérieures par désemboitage | Canalisation / Gaine en amiante ciment | 1.0 Mètre(s) linéaire(s) |

**PNP 01 – Dépose toiture par dessous**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 01

NOM DU PROCESSUS
Dépose toiture par dessous

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise

QUANTITÉ
10.0 Mètre(s) carré(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
2.98

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
05/04/2024

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
586.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
97.8

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires
ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 01 - Dépose de toiture par dessous.pdf (315 Ko)

Fiche Processus (1)

- PNP 01 - Dépose de toiture par dessous.pdf (315 Ko)

Autres (0)

**PNP 11 – Dépose de canalisation/gaines extérieures par désemboitage**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 11

NOM DU PROCESSUS
Dépose de canalisation/gaines extérieures par désemboitage

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Canalisation / Gaine en amiante ciment

QUANTITÉ
1.0 Mètre(s) linéaire(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
14.89

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
29/02/2024

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
117.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
14.89

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires

ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 11 - Dépose de canalisations extérieures par le dessus 2024.pdf (350 Ko)

Fiche Processus (1)

- PNP 11 - Dépose de canalisations extérieures par le dessus 2024.pdf (350 Ko)

Autres (0)

## Documents (pour la zone)

Bilan aéraulique prévisionnel (0)

Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination (1)

- Caractéristiques équipements protection et déconta.PNG (135 Ko)

Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets (1)

- Caractéristiques équipements évacuation déchets ext.PNG (54 Ko)

Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements (1)

- Procédure déconta travailleurs UMD.PNG (116 Ko)

Durées et temps de travail (2)

- Durée et temps de travail 2.PNG (121 Ko)
- Durée et temps de travail 1.PNG (46 Ko)

Autres documents (0)

## ZONE 4 – ZONE N°4 - LOCAL MOTO

### Identification

DESCRIPTION DE LA LOCALISATION

Plaques de toiture

Pièces jointes (photo, plan) (1)

- schema implan Ste Marthe zone 4 abri moto.pdf (127 Ko)

### Processus

**Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone**

| REF. | PROCESSUS | MATERIAU | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| PNP 01 | Dépose toiture par dessous | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | 10.0 Mètre(s) carré(s) |

**PNP 01 – Dépose toiture par dessous**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 01

NOM DU PROCESSUS
Dépose toiture par dessous

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise

QUANTITÉ
10.0 Mètre(s) carré(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
49.53

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
20/10/2022

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
586.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
97.8

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires

ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 01 - Dépose de toiture par dessous.pdf (315 Ko)

Fiche Processus (1)

- PNP 01 - Dépose de toiture par dessous.pdf (315 Ko)

Autres (0)

## Documents (pour la zone)

Bilan aéraulique prévisionnel (0)

Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination (1)

- Caractéristiques équipements protection et déconta.PNG (135 Ko)

Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets (1)

- Caractéristiques équipements évacuation déchets ext.PNG (54 Ko)

Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements (1)

- Equipements déconta des travailleurs.PNG (49 Ko)

Durées et temps de travail (2)

- Durée et temps de travail 2.PNG (121 Ko)
- Durée et temps de travail 1.PNG (46 Ko)

Autres documents (0)

## ZONE 3 – ZONE N°3 - BAT 2

### Identification

DESCRIPTION DE LA LOCALISATION

Entourage de poteaux

Pièces jointes (photo, plan) (1)

- schema implan Ste Marthe zone 3 bat 2.pdf **(200 Ko)**

### Processus

**Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone**

| REF. | PROCESSUS | MATERIAU | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| PNP 11 b | Burinage, piquage de canalisations extérieures | Canalisation / Gaine en amiante ciment | 4.0 Mètre(s) linéaire(s) |

**PNP 11 b – Burinage, piquage de canalisations extérieures**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 11 b

NOM DU PROCESSUS
Burinage, piquage de canalisations extérieures

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Canalisation / Gaine en amiante ciment

QUANTITÉ
4.0 Mètre(s) linéaire(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Cassage manuel - Burinage - Piquage - Démolition avec un outil manuel

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Test

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
ND

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
ND

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
ND

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
190.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
190.0

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N2

## Commentaires
ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 11 b - Burinage piquage de canalisations extérieures 24.pdf (335 Ko)

Fiche Processus (0)

Autres (0)

## Documents (pour la zone)

Bilan aéraulique prévisionnel (0)

Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination (1)

- Caractéristiques équipements protection et déconta.PNG (135 Ko)

Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets (1)

- Caractéristiques équipements évacuation déchets ext.PNG (54 Ko)

Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements (1)

- Equipements déconta des travailleurs.PNG (49 Ko)

Durées et temps de travail (2)

- Durée et temps de travail 1.PNG (46 Ko)
- Durée et temps de travail 2.PNG (121 Ko)

Autres documents (0)

## ZONE 6 – ZONE N°6 - BAT 7

### Identification

DESCRIPTION DE LA LOCALISATION

joints chaudière

Pièces jointes (photo, plan) (1)

- schema implan Ste Marthe zone 6 bat 7 int.pdf **(174 Ko)**

### Processus

**Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone**

| REF. | PROCESSUS | MATERIAU | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| PNP 34 b | Dépose de joints d'installation par perçage, sciage | Joint d'installation domestique ou industrielle - Elément de friction et éléments électriques | 2.0 Unité (s) |

**PNP 34 b – Dépose de joints d'installation par perçage, sciage**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 34 b

NOM DU PROCESSUS
Dépose de joints d'installation par perçage, sciage

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Joint d'installation domestique ou industrielle - Elément de friction et éléments électriques

QUANTITÉ
2.0 Unité(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Découpage pneumatique - Tronçonnage - Perçage - Sciage - Découpage Thermique

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
11.4

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
02/02/2022

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
79.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N1

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
79.0

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires
ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 34 b- Joint d'installation, éléments de friction - Découpage, sciage 24.pdf (356 Ko)

Fiche Processus (0)

Autres (0)

## Documents (pour la zone)

Bilan aéraulique prévisionnel (0)

Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination (1)

- Caractéristiques équipements protection et déconta.PNG (135 Ko)

Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets (1)

- Caractéristiques équipements évacuation déchets PNG.PNG (69 Ko)

Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements (1)

- Equipements déconta des travailleurs.PNG (49 Ko)

Durées et temps de travail (2)

- Durée et temps de travail 2.PNG (121 Ko)
- Durée et temps de travail 1.PNG (46 Ko)

Autres documents (0)

## ZONE 7 – ZONE N°7 - BAT 7 (EXT)

### Identification

DESCRIPTION DE LA LOCALISATION

Plaques de toiture

Pièces jointes (photo, plan) (1)

- schema implan Ste Marthe zone 7 bat 7 ext.pdf **(166 Ko)**

### Processus

**Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone**

| REF. | PROCESSUS | MATERIAU | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| PNP 01 | Dépose toiture par dessous | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | 15.0 Mètre(s) carré(s) |

**PNP 01 – Dépose toiture par dessous**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 01

NOM DU PROCESSUS
Dépose toiture par dessous

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise

QUANTITÉ
15.0 Mètre(s) carré(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
2.98

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
05/04/2024

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
586.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
97.8

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires

ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 01 - Dépose de toiture par dessous.pdf (315 Ko)

Fiche Processus (1)

- PNP 01 - Dépose de toiture par dessous.pdf (315 Ko)

Autres (0)

## Documents (pour la zone)

Bilan aéraulique prévisionnel (0)

Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination (1)

- Caractéristiques équipements protection et déconta.PNG (135 Ko)

Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets (1)

- Caractéristiques équipements évacuation déchets ext.PNG (54 Ko)

Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements (1)

- Equipements déconta des travailleurs.PNG (49 Ko)

Durées et temps de travail (2)

- Durée et temps de travail 2.PNG (121 Ko)
- Durée et temps de travail 1.PNG (46 Ko)

Autres documents (0)

## ZONE 8 – ZONE N°8 - BAT 03

### Identification

DESCRIPTION DE LA LOCALISATION

Plaques de toiture

Pièces jointes (photo, plan) (1)

- schema implan Ste Marthe zone 8 bat 03.pdf **(135 Ko)**

### Processus

**Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone**

| REF. | PROCESSUS | MATERIAU | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| PNP 01 | Dépose toiture par dessous | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | 60.0 Mètre(s) carré(s) |

**PNP 01 – Dépose toiture par dessous**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 01

NOM DU PROCESSUS
Dépose toiture par dessous

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise

QUANTITÉ
60.0 Mètre(s) carré(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
2.98

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
05/04/2024

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
586.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
97.8

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires

ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 01 - Dépose de toiture par dessous.pdf (315 Ko)

Fiche Processus (1)

- PNP 01 - Dépose de toiture par dessous.pdf (315 Ko)

Autres (0)

## Documents (pour la zone)

Bilan aéraulique prévisionnel (0)

Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination (1)

- Caractéristiques équipements protection et déconta.PNG (135 Ko)

Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets (1)

- Caractéristiques équipements évacuation déchets ext.PNG (54 Ko)

Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements (1)

- Equipements déconta des travailleurs.PNG (49 Ko)

Durées et temps de travail (2)

- Durée et temps de travail 2.PNG (121 Ko)
- Durée et temps de travail 1.PNG (46 Ko)

Autres documents (0)

## ZONE 5 – ZONE N°5 - BAT 6

### Identification

DESCRIPTION DE LA LOCALISATION

Plaques de toiture Conduits Etanchéité complexe asphalté Faux plafond intérieur

Pièces jointes (photo, plan) (1)

- schema implan Ste Marthe zone 5 bat 6 .pdf **(189 Ko)**

### Processus

**Tableau récapitulatif des processus utilisés sur la zone**

| REF. | PROCESSUS | MATERIAU | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|
| PNP 02 | Dépose toiture par dessus | Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise | 110.0 Mètre(s) carré(s) |
| PNP 11 | Dépose de canalisation/gaines extérieures par désemboitage | Canalisation / Gaine en amiante ciment | 6.0 Mètre(s) linéaire(s) |
| PNP 15 b | Dépose de faux plafonds par le dessous | Revêtement intérieur / Faux plafond : plaque fibro ciment | 110.0 Mètre(s) carré(s) |
| PNP 18 b | Dépose de mastic d'étanchéité par découpage manuel | Bitume / Brai de Houille / Mastic d'étanchéité amianté | 5.0 Mètre(s) carré(s) |

**PNP 02 – Dépose toiture par dessus**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 02

NOM DU PROCESSUS
Dépose toiture par dessus

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Toiture - Bardage : plaque plane ou ondulée, tuile, ardoise

QUANTITÉ
110.0 Mètre(s) carré(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Dépose par le dessus - Désemboîtage - Déconstruction

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
7.91

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
27/07/2022

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
414.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
73.4

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires
ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 02 - Dépose de toiture par le dessus.pdf **(302 Ko)**

Fiche Processus (1)

- PNP 02 - Dépose de toiture par le dessus.pdf **(302 Ko)**

Autres (0)

**PNP 11 – Dépose de canalisation/gaines extérieures par désemboitage**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 11

NOM DU PROCESSUS
Dépose de canalisation/gaines extérieures par désemboitage

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Canalisation / Gaine en amiante ciment

QUANTITÉ
6.0 Mètre(s) linéaire(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
14.89

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
08/06/2023

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
117.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
14.89

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires
ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 11 - Dépose de canalisations extérieures par le dessus 2024.pdf **(350 Ko)**

Fiche Processus (1)

- PNP 11 - Dépose de canalisations extérieures par le dessus 2024.pdf **(350 Ko)**

Autres (0)

**PNP 15 b – Dépose de faux plafonds par le dessous**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 15 b

NOM DU PROCESSUS
Dépose de faux plafonds par le dessous

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Revêtement intérieur / Faux plafond : plaque fibro ciment

QUANTITÉ
110.0 Mètre(s) carré(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Dépose par le dessous - Désemboîtage - Déconstruction

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 3

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
57.86

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
24/08/2023

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
707.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N2

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
61.53

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires

ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 15 b - Dépose de faux plafonds Fibro par le dessous.pdf (365 Ko)

Fiche Processus (1)

- PNP 15 b - Dépose de faux plafonds Fibro par le dessous.pdf (314 Ko)

Autres (0)

**PNP 18 b – Dépose de mastic d'étanchéité par découpage manuel**

## Identification

RÉFÉRENCE PROCESSUS
PNP 18 b

NOM DU PROCESSUS
Dépose de mastic d'étanchéité par découpage manuel

## Caractéristique du processus

MATÉRIAU
Bitume / Brai de Houille / Mastic d'étanchéité amianté

QUANTITÉ
5.0 Mètre(s) carré(s)

TECHNIQUE ET MODE OPÉRATOIRE
Découpage avec outil manuel

MOYEN DE PROTECTION COLLECTIVE (MPC)
Abattage /

## Empoussièrement

PROGRAMME DE MESURE DES NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT
Validation 2

DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE MESURÉ EN F/L
2.98

NIVEAU DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
N1

DATE DU DERNIER RÉSULTAT RÉGLEMENTAIRE
03/08/2023

TAUX ATTENDU DÉFINI PAR LA BASE SCOL@MIANTE
18.0

NIVEAU DÉFINI PAR SCOL@MIANTE
N1

TAUX ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
17.0

NIVEAU ATTENDU PAR L'ENTREPRISE
N1

## Commentaires

ND

Documents

Notice de poste (1)

- PNP 18b - Découpage de Mastics d'étanchéité rev 1.pdf (343 Ko)

Fiche Processus (1)

- PNP 18b - Découpage de Mastics d'étanchéité rev 1.pdf (343 Ko)

Autres (0)

## Documents (pour la zone)

Bilan aéraulique prévisionnel (0)

Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination (1)

- Caractéristiques équipements protection et déconta.PNG (135 Ko)

Caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets (1)

- Caractéristiques équipements évacuation déchets PNG.PNG (69 Ko)

Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements (1)

- Equipements déconta des travailleurs.PNG (49 Ko)

Durées et temps de travail (2)

- Durée et temps de travail 1.PNG (46 Ko)
- Durée et temps de travail 2.PNG (121 Ko)

Autres documents (0)

## GESTION DES DÉCHETS Complet

Procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets (1)

- ENR 148 - Analyse critique + gestion des déchets.pdf **(89 Ko)**

## DOSSIERS TECHNIQUES Complet

Dossier Technique Amiante (0)

Rapport de repérage amiante avant travaux (9)

- Diag Abri Moto.pdf (2 Mo)
- Diag Bat 1.pdf (5 Mo)
- Diag Bat.5.pdf (3 Mo)
- Diag Bat.6.pdf (3 Mo)
- Diag Bat.7.pdf (3 Mo)
- Diag Bât 2.pdf (3 Mo)
- Diag Bât 4.pdf (2 Mo)
- Diag Bât 14.pdf (4 Mo)
- Diag Bât 3.pdf (3 Mo)

## DOCUMENTS ANNEXES AU PDRE

Documents annexes au PDRE (0)

## RESPECT DES POINTS RÉGLEMENTAIRES

Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond.

| POINT RÉGLEMENTAIRE | RUBRIQUE | COMPL-ÉTUDE | N° ZONE TRAVAUX 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° / La localisation de la zone à traiter | Zones de travaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2° / Les quantités d'amiante manipulée | Zones de travaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3° / Le lieu et description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés | Opération | ✓ | | | | | | | | |
| 4° / La date de commencement et durée probable des travaux | Opération | ✓ | | | | | | | | |
| 5° / Le nombre de travailleurs impliqués | Opération | ✓ | | | | | | | | |
| 6° / Le descriptif du ou des processus mis en œuvre | Zones de travaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7° / Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre | Zones de travaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8° / Modalités des contrôles d'empoussièrement R.4412-126, R4412-127 , R4412-128 | Opération | ✓ | | | | | | | | |
| 9° / Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux | Zones de travaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10° / Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets | Zones de travaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11° / Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements | Zones de travaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12° / Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets | Gestion des déchets | ✓ | | | | | | | | |
| 13° / Les durées et temps de travail R.4412-118, R.4412-119 | Zones de travaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14° / Les dossiers techniques R.4412-97 | Dossiers techniques | ✓ | | | | | | | | |
| 15° / Les notices de poste R.4412-39 | Zones de travaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15° / Les notices de poste R.4412-39 | Opération | ✓ | | | | | | | | |
| 16° / Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air | Zones de travaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17° / La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation | Opération | ✓ | | | | | | | | |
| 18° / Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l' amiante et des articles en contenant ou justifications de l'absence de retrait : R.4412-135 | Opération | ✓ | | | | | | | | |
| 19° / Donnés Encandrant (Ils sont inclus sur la RG 17) cette regle n´est doiy pas êtrê affichée sur le Front | Administratif | ✓ | | | | | | | | |