Vue en plan - repérage des travaux - ECH. 1:100



Principe de renfort de panne - Couverture tuile - ECH. 1:5

Mise en oeuvre avant travaux d'isolation



COMPLEXE DE TOIT - Projet - ECH. 1:5



Principe de débord à l'égout - Projet - ECH. 1:5



PROJET N° 2025_019

Direction Départementale des Territoires Foix

10 Rue des Salenques 09000 Foix

INTERVENANTS PROJET	
MAITRE D'OUVRAGE	Direction Départementale des Territoires de l'Ariège
ARCHITECTE MANDATAIRE	BENAZET PINZIO
OPC	CBIT
BET STRUCTURE	ETIC BOIS
BUREAU DE CONTROLE	APAVE

ETIC BOIS
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE BOIS

BUREAU D'ETUDES STRUCTURE BOIS

CHARGÉ DE PROJET : Thomas TEYSSIER

Tel : 05.61.96.05.06 -- @ : contact@etic-bois.com

ETIC BOIS - 11 RUE DE L'ESPINET 09000 FOIX

NOM DU PLAN

PHASE : DCE	PLAN DE PRINCIPE REPARATION CHARPENTE BOIS	N° plan : DCE-01
FORMAT : A1		
NOMBRE PAGES : 1		

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
0	22.10.2025	1ère diffusion
A	18.06.2026	Actualisation position fenêtres de toit
B	19.10.2026	Changement de type de tuile
C	29.10.2026	MISE A JOUR COMPLEXE TOITURE