

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104154749-1 **N°Appel:** 104154749

Bon de commande client .: MAINTENANCE EXTINC

N°Parc: 10438919 **N°Contrat:** 10096506 **Type contrat :** Forfait

Employé: SEAI2 **Unité de vente...:** Combs La Ville **Technicien .:** ALFANNOTI SALVATORE

Maintenance effectuée dans les règles de la NFS 61-919

INFORMATIONS INTERVENTION DU 05/04/2024

Nom client...: C456160 - ENAC

Contact du site: Bourgot Delorme

Adresse intervention: ENAC MELUN
AERODROME MELUN VILLAROCHE
77550 MOISSY CRAMAYEL
FRANCE

Adresse Pv : AERODROME MELUN VILLAROCHE
77550 MOISSY CRAMAYEL
FRANCE

Signature registre : Oui

Observation .:

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement .:** aucune

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV		CL
N°: 1 Mat: A01 Bât: Extérieur Composant 9KG_PA_ABC /A01 Emplacement Hangar Code barre: 1015111 Particularités Sans Mise en service 2016 Gamme: AUTRES Fabricant GL Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	X			150g											
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
		X	X												
N°: 3 Mat: Bât: Atelier Composant 2KG_PP_ABC / Emplacement Local transformateur Code barre: 1015221 Particularités Sans Mise en service 2009 Gamme: EXPER Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Appareil remplacé pdt la vérif Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X						
N°: 3 Mat: T001 Bât: Atelier Composant 6KG_PA_ABC /T001 Emplacement Local transformateur Code barre: 4844429 Particularités Sans Mise en service 2024 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A002757 Pose extincteur A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
		X	X												
N°: 4 Mat: Bât: Atelier Composant 6KG_PA_ABC / Emplacement Reserve extincteur Code barre: Particularités Sans Mise en service 2010 Gamme: SILICE Fabricant SI Opération effectuée Suppression	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2 A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A030044 Desinfection preventive		Commentaire : / demande de dénaturation			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 7 Mat: n01 Bât: Atelier Composant 6L_PA_EPA /n01 Emplacement circulation bureaux Code barre: 969231 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2018 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées + Recharge	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A011263 Denaturation Additif fluor A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A014079 Tube plongeur 6L et 6kg A021785 Recharge Tube container additif 120ml BSX233 /20 A025033 Pastille témoin percu eject	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	6		X	40g	X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		2	X	X			X						
N°: 8 Mat: Hs01 Bât: Atelier Composant 10KG_CO2 /Hs01 Emplacement Porte Code barre: 1015220 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2014 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 9 Mat: Bât: Atelier Composant 6L_PA_EPA / Emplacement Reserve extincteur Code barre: Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2007 Gamme: AUTRES Fabricant DE Opération effectuée Suppression	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2 A011263 Denaturation Additif fluor A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A030044 Desinfection preventive		Commentaire : / demande de dénaturation
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 10 Mat: Bât: Atelier Composant 6L_PA_EPA / Emplacement Reserve extincteur Code barre: Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2007 Gamme: AUTRES Fabricant DE Opération effectuée Suppression	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2 A011263 Denaturation Additif fluor A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A030044 Desinfection preventive		Commentaire : / demande de dénaturation
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					

Légende:

Page: 3 / 21

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 11 Mat: N02 Bât: Composant 2KG_CO2 /N02 Emplacement Circulation bureaux Code barre: 1015194 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2015 Gamme: AUTRES Fabricant ANA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Désinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 11 Mat: N03 Bât: Composant 2KG_CO2 /N03 Emplacement Escalier Code barre: 1015202 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2015 Gamme: AUTRES Fabricant ANA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Désinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 11 Mat: Hn02 Bât: Atelier Composant 5KG_CO2 /Hn02 Emplacement Porte centrale Code barre: 1015164 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: DXE5 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Désinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 12 Mat: Hn04 Bât: Atelier Composant 6L_PA_EPA /Hn04 Emplacement Mezzanine Code barre: 2414917 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Désinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	6				X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X			X						

Légende:

Page: 4 / 21

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 13 Mat: N004 Bât: Composant 2KG_CO2 /N004 Emplacement Circulation bureaux Code barre: 1015190 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2015 Gamme: AUTRES Fabricant ANA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Désinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 14 Mat: 004 Bât: Bureaux Composant 2KG_CO2 /004 Emplacement Circulation Code barre: 1015113 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2015 Gamme: AUTRES Fabricant ANA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Désinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X						X						
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 15 Mat: N06 Bât: Composant 6L_PA_EPA /N06 Emplacement Circulation bureaux Code barre: 969230 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2018 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées + Recharge	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A011263 Denaturation Additif fluor A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A014079 Tube plongeur 6L et 6kg A021785 Recharge Tube container additif 120ml BSX233 /20 A025033 Pastille témoin percu eject	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	6		X	40g	X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		2	X	X			X						
N°: 16 Mat: n05 Bât: Composant 6L_PA_EPA /n05 Emplacement Circulation bureaux Code barre: 2414892 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Désinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	6				X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X			X						

Légende:

Page: 5 / 21

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROC S VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV	CL
N°: 16 Mat: S05 Bât: Entrepôt Composant 6L_PA_EPA /S05 Emplacement Atelier responsable Code barre: 2414887 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Désinfection préventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	6				X									
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X	X			X							
N°: 17 Mat: Hn03 Bât: Atelier Composant 9KG_PA_ABC /Hn03 Emplacement Porte centrale Code barre: 2414923 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Désinfection préventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	3													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X	X										
N°: 18 Mat: 006 Bât: Bureaux Composant 6L_PA_EPA /006 Emplacement Circulation Code barre: 1015090 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Désinfection préventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	6				X									
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X	X			X							
N°: 19 Mat: 007 Bât: Bureaux Composant 6L_PA_EPA /007 Emplacement Circulation Code barre: 2414885 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Désinfection préventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	6													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X	X			X							

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 20 Mat: Hn05 Bât: Atelier Composant 5KG_CO2 /Hn05 Emplacement Circulation magasin Code barre: 1015165 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: DXE5 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 21 Mat: Hn06 Bât: Atelier Composant 50KG_PA_ABC /Hn06 Emplacement Circulation magasin Code barre: 2414916 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: NGH50 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 21 Mat: N10 Bât: Composant 5KG_CO2 /N10 Emplacement Entretien batterie Code barre: 1015184 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2015 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 22 Mat: N13 Bât: Atelier Composant 6L_PA_EPA /N13 Emplacement Vestiaire Code barre: 969233 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2018 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées + Recharge	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A014079 Tube plongeur 6L et 6kg A021785 Recharge Tube container additif 120ml BSX233 /20 A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	6		X	40g	X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		2	X	X			X						

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 23 Mat: N11 Bât: Composant 2KG_CO2 /N11 Emplacement Entretien batterie Code barre: 1015206 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2015 Gamme: AUTRES Fabricant ANA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Désinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 23 Mat: Hn11 Bât: Atelier Composant 9KG_PA_ABC /Hn11 Emplacement Circulation sanitair Code barre: 1015189 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: AUTRES Fabricant SA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées + Recharge	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A030044 Désinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X		X	150g									
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 24 Mat: N17 Bât: Atelier Composant 6KG_PA_ABC /N17 Emplacement Chauffageie Code barre: 4844442 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2024 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A002757 Pose extincteur A030044 Désinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 24 Mat: N17 Bât: Atelier Composant 6KG_PA_ABC /N17 Emplacement Chauffageie Code barre: 1015205 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2010 Gamme: SILICE Fabricant SI Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2 A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn A030044 Désinfection preventive	Code Fonctionnel : -Appareil remplacé pdt la vérif Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 25 Mat: N018 Bât: Composant 2KG_CO2 /N018 Emplacement chaufferie Code barre: 1015141 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: DXC2 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 26 Mat: Hn12 Bât: Atelier Composant 5KG_CO2 /Hn12 Emplacement Circulation sanitair Code barre: 2414889 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: DXE5 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 28 Mat: N019 Bât: Atelier Composant 6KG_PA_ABC /N019 Emplacement Chaufferie Code barre: 4844443 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2024 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A002757 Pose extincteur A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 28 Mat: N019 Bât: Atelier Composant 6KG_PA_ABC /N019 Emplacement Chaufferie Code barre: 1015204 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2010 Gamme: SILICE Fabricant SI Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2 A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Appareil remplacé pdt la vérif Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 30 Mat: G03 Bât: garage ate Composant 2KG_CO2 /G03 Emplacement Hangar Code barre: 4844432 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: DXC2 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 31 Mat: A009 Bât: Atelier Composant 9KG_PA_ABC /A009 Emplacement Circulation Code barre: 2414879 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percé eject A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	3				X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X									
N°: 32 Mat: 009 Bât: Atelier Composant 5KG_CO2 /009 Emplacement Circulation Code barre: 1015118 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2015 Gamme: AUTRES Fabricant ANA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 33 Mat: Hn09 Bât: Atelier Composant 9KG_PA_ABC /Hn09 Emplacement Circulation bureaux Code barre: 2414888 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percé eject A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	3												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X									

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 34 Mat: 021 Bât: Atelier 2 Composant 2KG_CO2 /021 Emplacement Cours Simulateur Code barre: http Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: DXC2 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 35 Mat: 010 Bât: Atelier Composant 5KG_CO2 /010 Emplacement Circulation Code barre: 1015138 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2015 Gamme: AUTRES Fabricant ANA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 36 Mat: 011 Bât: Atelier Composant 5KG_CO2 /011 Emplacement Circulation Code barre: 2414877 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: DXE5 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 37 Mat: Hn08 Bât: Atelier Composant 9KG_PA_ABC /Hn08 Emplacement Circulation bureaux Code barre: 2414919 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	3												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X									

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 38 Mat: 014 Bât: Atelier Composant 6L_PA_EPA /014 Emplacement Magasin Code barre: 969229 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2018 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées + Recharge	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A011263 Denaturation Additif fluor A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A014079 Tube plongeur 6L et 6kg A021785 Recharge Tube container additif 120ml BSX233 /20 A025033 Pastille témoin percu eject	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	5		X	40g	X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		2	X	X			X						
N°: 39 Mat: 015 Bât: Atelier Composant 2KG_CO2 /015 Emplacement Magasin Code barre: 2414884 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: DXC2 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 40 Mat: 012 Bât: Atelier Composant 9KG_PA_ABC /012 Emplacement Circulation Code barre: 2414878 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	3				X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X									
N°: 41 Mat: 017 Bât: Atelier Composant 9KG_PA_ABC /017 Emplacement Magasin Code barre: 2414881 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	3				X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X									

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 42 Mat: 018 Bât: Atelier Composant 5KG_CO2 /018 Emplacement Magasin Code barre: 2414883 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: DXE5 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 43 Mat: 019 Bât: Atelier Composant 9KG_PA_ABC /019 Emplacement Espace stockage Code barre: 2414882 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille temoin percu eject A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	3				X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X									
N°: 44 Mat: 020 Bât: Atelier Composant 2KG_CO2 /020 Emplacement Espace stockage Code barre: 1015137 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2015 Gamme: AUTRES Fabricant ANA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X						X						
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 45 Mat: G06 Bât: garage Composant 5KG_CO2 /G06 Emplacement Hangar Code barre: 4844428 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2024 Gamme: AUTRES Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A002757 Pose extincteur A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
							X						
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 45 Mat: G06 Bât: garage Composant 5KG_CO2 /G06 Emplacement Hangar Code barre: 1015116 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: DXE5 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Echange Standard	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A002757 Pose extincteur A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2 A013139 Retraitement CO2 5Kg A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Appareil remplacé pdt la vérif Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X						X						
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		2	X										
N°: 46 Mat: N07 Bât: Composant 2KG_CO2 /N07 Emplacement Circulation Code barre: 969236 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2018 Gamme: DXC2 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 47 Mat: Hs11 Bât: Atelier 2 Composant 2KG_CO2 /Hs11 Emplacement Tgbt Code barre: 1015154 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: DXC2 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 48 Mat: N08 Bât: Composant 6L_PA_EPA /N08 Emplacement Circulation bureaux Code barre: 2414890 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	6												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X			X						

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV		CL	
N°: 49 Mat: N09 Bât: Composant 6L_PA_EPA /N09 Emplacement Circulation bureaux Code barre: 2414891 Particularités Sans Mise en service: 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percé éject A030044 Désinfection préventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :				
	6															
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF								
		X	X	X			X									
N°: 50 Mat: V07 Bât: Atelier 2 Composant 10KG_CO2 /V07 Emplacement Porte hangar Code barre: 1015171 Particularités Sans Mise en service: 2018 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Désinfection préventive		Commentaire :				
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X							
		X	X													
N°: 50 Mat: Bât: Composant 6L_PA_EPA / Emplacement stock réserve Code barre: 969235 Particularités Sans Mise en service: 2018 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A011263 Denaturation Additif fluor A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A014079 Tube plongeur 6L et 6kg A021785 Recharge Tube container additif 120ml BSX233 /20 A025033 Pastille témoin percé éject		Commentaire :				
	6		X	40g	X											
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF								
		X	X	X			X									
N°: 50 Mat: hs08 Bât: Atelier Composant 9KG_PA_ABC /hs08 Emplacement Stock Huile Code barre: 1015155 Particularités Sans Mise en service: 2016 Gamme: AUTRES Fabricant SY Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées + Recharge	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A030044 Désinfection préventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :				
	X		X	150g												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF								
		X	X													

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 51 Mat: Hn13 Bât: Atelier Composant 10KG_CO2 /Hn13 Emplacement Porte Code barre: 1015219 Particularités Sans Mise en service 2014 Niv: 0 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 51 Mat: Bât: Composant 6L_PA_EPA / Emplacement stock reserve Code barre: 2414921 Particularités Sans Mise en service 2021 Niv: 0 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille temoin percu eject A030044 Desinfection preventive		Commentaire :
	6				X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X			X						
N°: 52 Mat: N15 Bât: Composant 2KG_CO2 /N15 Emplacement Circulation bureaux Code barre: 4844431 Particularités Sans Mise en service 2023 Niv: 0 Gamme: DXC2 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A026941 Adhesif B Av QR Code Vinyle polymere 3.5x12cm A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 52 Mat: Bât: Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement stock réserve Code barre: 2414922 Particularités Sans Mise en service 2021 Niv: 0 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille temoin percu eject A030044 Desinfection preventive		Commentaire :
	3				X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X									

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 53 Mat: Hn10 Bât: Atelier Composant 5KG_CO2 /Hn10 Emplacement Circulation bureaux Code barre: 1015192 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service: 2016 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :	
	X						X						
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 53 Mat: Bât: Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement stock réserve Code barre: 2414920 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service: 2021 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Desinfection preventive		Commentaire :	
	3				X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X									
N°: 55 Mat: Hs03 Bât: Atelier 2 Composant 50KG_PP_ABC /Hs03 Emplacement Circulation hangar Code barre: 2414915 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service: 2020 Gamme: NGH50 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :	
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 56 Mat: HS04 Bât: Composant 5KG_CO2 /HS04 Emplacement stock réserve Code barre: 1015149 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service: 2015 Gamme: AUTRES Fabricant ANA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :	
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										

Légende:

PA: Pastille; AD: Aditif; FO: Fongicide; AS: Aseptisant; G: Goupille; CF: Code Fonctionnel; CV: Code Visuel; CL: Commentaire Ligne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 56 Mat: Bât: Composant 5KG_CO2 / Emplacement stock réserve Code barre: 1015151 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: AUTRES Fabricant SOC Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Désinfection preventive		Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 57 Mat: G9 Bât: Extérieur Composant 9KG_PA_ABC /G9 Emplacement Hangar Code barre: 1015117 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: AUTRES Fabricant GL Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées + Recharge	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A030044 Désinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X		X	150g									
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 58 Mat: G4 Bât: Extérieur Composant 9KG_PA_ABC /G4 Emplacement Hangar Code barre: 1015122 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: AUTRES Fabricant GL Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées + Recharge	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A030044 Désinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X		X	150g									
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 59 Mat: G02 Bât: Extérieur Composant 9KG_PA_ABC /G02 Emplacement Hangar Code barre: 2414925 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2020 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A025033 Pastille témoin percu eject A030044 Désinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	3				X								
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X	X									

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV	CL
N°: 60 Mat: G07 Bât: Extérieur Composant 9KG_PA_ABC /G07 Emplacement Hangar Code barre: 1015124 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service: 2016 Gamme: AUTRES Fabricant GL Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X			150g										
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											
N°: 61 Mat: GA02 Bât: garage Composant 50KG_PA_ABC /GA02 Emplacement Hangar Code barre: 969237 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service: 2018 Gamme: AUTRES Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											
N°: 62 Mat: G08 Bât: Entrepôt Composant FORM /G08 Emplacement Réserve extincteur Code barre: 1015126 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service: 2016 Gamme: AUTRES Fabricant GL Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :		Commentaire : / Présent		
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
N°: 63 Mat: Bât: Extérieur Composant 10KG_CO2 / Emplacement Hangar Code barre: 2413368 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service: 2018 Gamme: AUTRES Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Desinfection preventive A030303 Adhesif B Av QR Code Photolum 3.5 x 12cm	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X					
		X	X											

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV		CL
N°: 64 Mat: 010 Bât: Atelier Composant FORM /010 Emplacement Circulation Code barre: 1015119 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2012 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :		Commentaire : / Présent			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
N°: 65 Mat: 016 Bât: Atelier Composant FORM /016 Emplacement Magasin Code barre: 969232 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2018 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :		Commentaire : / Présent			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
N°: 66 Mat: Bât: Atelier Composant FORM / Emplacement Reserve extincteur Code barre: 1015168 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: AUTRES Fabricant GL Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :		Commentaire : / Présent			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
N°: 67 Mat: Bât: Atelier Composant FORM / Emplacement Reserve extincteur Code barre: 1015158 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2016 Gamme: AUTRES Fabricant GL Opération effectuée	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :		Commentaire : / Présent			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV	CL
N°: 71 Mat: 016 Bât: Atelier Composant 6L_PA_EPA /016 Emplacement Magasin Code barre : 969232 Particularités Sans Mise en service 2018 Gamme : EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées + Recharge	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A011263 Denaturation Additif fluor A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g A014079 Tube plongeur 6L et 6kg A021785 Recharge Tube container additif 120ml BSX233 /20 A025033 Pastille témoin percu eject	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	6		X	40g	X									
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		2	X	X			X							