

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104932362-1 **N°Appel:** 104932362

Bon de commande client .: Maintenance 2025

N°Parc: 10759059 **N°Contrat:** 10144376 **Type contrat :** Classique

Employé: MLDS1 **Unité de vente...:** Voiron **Technicien .:** DOS SANTOS MICKAEL

Maintenance effectuée dans les règles de la NFS 61-919

INFORMATIONS INTERVENTION DU 09/04/2025

Nom client...: C671040 - Ecole Nationale de
l'Aviation Civile

Contact du site: Christian CALESTROUPAT

Adresse intervention: ENAC GRENOBLE
FORMATION
109 RUE ROLAND GARROS
ZA GRENOBLE AIR PARC
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS

Adresse Pv : 7 avenue Edouard Belin
BP 54005
31055 TOULOUSE CEDEX 4
FRANCE

Signature registre : Non

Observation .:

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement.:**

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV		CL
N°: 1 Mat: Bât: Pédagogie Composant 2KG_CO2 / Emplacement Simulateur de vol Code barre: 1358467 Particularités Sans Mise en service 2016 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	X														
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X						
		X	X												
N°: 2 Mat: Tab élec Bât: Composant 2KG_CO2 /Tab élec statio Emplacement Extérieur Code barre: Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	X														
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X						
		X	X												
N°: 3 Mat: 11 Bât: Composant 6L_PA_EPA /11 Emplacement pedagogie Code barre: 5247035 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	X														
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
		X	X												
N°: 4 Mat: 12 Bât: Pédagogie Composant 6L_PA_EPA /12 Emplacement Couloir Code barre: 5247036 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	X														
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
		X	X												

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 5 Mat: 3 Bât: Composant 6L_PA_EPA /3 Emplacement Vers mecanique Code barre: 5247001 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :	
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 6 Mat: 33 Bât: Composant 5KG_CO2 /33 Emplacement Mécanique Code barre: 5247006 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :	
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 7 Mat: 34 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /34 Emplacement Mécanique Code barre: 5247005 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :	
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 8 Mat: 32 Bât: Composant 6L_PA_EPA /32 Emplacement mecanique Code barre: 5247007 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :	
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 9 Mat: 30 Bât: Composant 5KG_CO2 /30 Emplacement Mécanique Code barre: 5247008 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 10 Mat: 31 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /31 Emplacement Mécanique Code barre: 5247009 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 11 Mat: 29 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /29 Emplacement mecanique Code barre: 5247010 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 12 Mat: 28 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /28 Emplacement Mecanique Code barre: 5247011 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 13 Mat: 2 Bât: Pédagogie Composant 6L_PA_EPA /2 Emplacement Accueil Code barre: 5247012 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 14 Mat: 1 Bât: Pédagogie Composant 2KG_CO2 /1 Emplacement Entrée Code barre: 5247013 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 15 Mat: 6 Bât: Pédagogie Composant 6L_PA_EPA /6 Emplacement Réfectoire Code barre: 5247014 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 16 Mat: 7 Bât: Pédagogie Composant 6L_PA_EPA /7 Emplacement Couloir vers Hangar Code barre: 5247015 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV		CL
N°: 17 Mat: 5 Bât: Pédagogie Composant 2KG_CO2 /5 Emplacement Couloir Code barre: 5247016 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	X														
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X						
		X	X												
N°: 18 Mat: 4 Bât: Pédagogie Composant 6L_PA_EPA /4 Emplacement Couloir Code barre: 5247017 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	X														
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
		X	X												
N°: 19 Mat: 13 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /13 Emplacement Hangar Code barre: 5247018 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	X														
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
		X	X												
N°: 20 Mat: 14 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /14 Emplacement hangar Code barre: 5247019 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	X														
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
		X	X												

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 21 Mat: 15 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /15 Emplacement hangar Code barre: 5247020 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 22 Mat: 16 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /16 Emplacement hangar Code barre: 5247021 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 23 Mat: 17 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /17 Emplacement hangar Code barre: 5247022 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 24 Mat: 19 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /19 Emplacement hangar Code barre: 5247023 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV	CL
N°: 25 Mat: 20 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /20 Emplacement hangar Code barre: 5247024 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											
N°: 26 Mat: 21 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /21 Emplacement hangar Code barre: 5247025 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											
N°: 27 Mat: 22 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /22 Emplacement hangar Code barre: 5247026 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											
N°: 28 Mat: 23 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /23 Emplacement hangar Code barre: 5247027 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES				CF/CV		CL
N°: 29 Mat: 24 Bât: Composant 2KG_CO2 /24 Emplacement hangar Code barre: 5247028 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :					
	X																
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X								
		X	X														
N°: 30 Mat: 25 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /25 Emplacement hangar Code barre: 5247029 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :					
	X																
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF									
		X	X														
N°: 31 Mat: 26 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /26 Emplacement hangar Code barre: 5247030 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :					
	X																
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF									
		X	X														
N°: 32 Mat: 27 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /27 Emplacement hangar Code barre: 5247031 Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :					
	X																
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF									
		X	X														

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 33 Mat: 9 Bât: Pédagogie Composant 6L_PA_EPA /9 Emplacement Local elec Code barre: 5247032 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 34 Mat: 10 Bât: Composant 6L_PA_EPA /10 Emplacement pedagogie Code barre: 5247033 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 35 Mat: 8 Bât: Pédagogie Composant 2KG_CO2 /8 Emplacement Local élec Code barre: 5247034 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 36 Mat: 35 Bât: Composant 2KG_CO2 /35 Emplacement Mécanique Code barre: 5247004 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 37 Mat: 36 Bât: Composant 5KG_CO2 /36 Emplacement Mécanique Code barre: 5247002 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 38 Mat: 37 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /37 Emplacement Mécanique Code barre: 5247003 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 39 Mat: Station e Bât: Composant 9KG_PA_ABC /Station essence Emplacement extérieur Code barre: 5247037 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 40 Mat: Station e Bât: Composant 9KG_PA_ABC /Station essence Emplacement extérieur Code barre: 5247038 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

[illegible]

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 45 Mat: 42 Bât: Composant 6L_PA_EPA /42 Emplacement Local CTA Code barre: 5247043 Particularités Sans													

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV	CL
N°: 49 Mat: 18 Bât: Composant 9KG_PA_ABC /18 Emplacement hangar Code barre: Particularités Sans Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											
N°: 50 Mat: Bât: Composant 2KG_CO2 / Emplacement Atelier méca Code barre: Particularités Sans Mise en service 2017 Gamme: AUTRES Fabricant ANA Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X					
		X	X											

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;