

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

CAF Siège Social
Bâtiment A
63 Boulevard Amiral Gauchet
50300 AVRANCHES

Propriétaire

CAF Siège Social
63 Boulevard Amiral Gauchet
50300 AVRANCHES

Demandeur

CAF Siège Social
63 Boulevard Amiral Gauchet
50300 AVRANCHES

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 15/08/2023

Date de visite : 20/07/2023

Nombre de pages : 119

Fait à : 14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Référence du dossier : 2307CHNCA - BI3280000000157

Nombre de prélèvements : 76

Le présent rapport est établi par :
Didier CHIBON

dont les compétences sont certifiées par :
ABCIDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul -
Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de
Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail
sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du : 14/03/2022 au
13/03/2029
Certificat de compétence :
n° 22-1616
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2023

Révision	Date	Objet
Version initiale	07/08/2023	Établissement du Dossier Technique Amiante

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	5
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	5
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	5
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	7
1. PRESTATIONS REALISEES.....	7
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	7
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	7
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	9
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	9
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	10
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	10
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....	18
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	18
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	19
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	19
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	19
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	20
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	34
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	40
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	117
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	118
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	119

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Diagnostic amiante et plomb (Bâtiments A et B) avant travaux de projet immobilier concernant le bâtiment d'environ 4000 m²

Réaménagement de l'ensemble des locaux et déplacement ou modification du cloisonnement de l'ensemble des bureaux selon un futur projet

de découpage Investigations tous locaux sol/mur/plafond.

Le remplacement des menuiseries ne font pas parties du programme travaux.

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Bâtiment A

5 Niveaux :

Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107; Bâtiment A Niveau 1 - Local stockage D.I A106; Bâtiment A Niveau 1 - Dégage ment palier; Bâtiment A Niveau 1 - Local D.D A100; Bâtiment A Niveau 1 - Stock Logistique A101; Bâtiment A Niveau 1 - Stock Logistique A102; Bâtiment A Niveau 1 - Local Archives C A104; Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103; Bâtiment A Niveau 1 - Dégage ment escalier; Bâtiment A Niveau 1 - Local Batterie; Bâtiment A Niveau 1 - Local Ménage A105; Bâtiment A Niveau 1 - WC; Bâtiment A Niveau 1 - Local Rangement; Bâtiment A Niveau 1 - Dégage ment couloir; Bâtiment A Niveau 1 - Local Stockage Informatique A112; Bâtiment A Niveau 1 - Local CLIM A111; Bâtiment A Niveau 1 - Salle blanche A110; Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109; Bâtiment A Niveau 1 - Sanitaires; Bâtiment A Niveau 1 - Dégage ment Sanitaires; Bâtiment A Niveau 1 - Infirmerie A108; Bâtiment A Niveau 2 - Palier A904; Bâtiment A Niveau 2 - Salle de réunion A205; Bâtiment A Niveau 2 - Wc PMR A204; Bâtiment A Niveau 2 - Wc; Bâtiment A Niveau 2 - Bureau 1 A200; Bâtiment A Niveau 2 - Bureau 2 A200; Bâtiment A Niveau 2 - Bureau 3 A200; Bâtiment A Niveau 2 - Bureau 4 A200; Bâtiment A Niveau 2 - Dégage ment A200; Bâtiment A Niveau 2 - Accueil A200; Bâtiment A Niveau 2 - Sas Entrée A200; Bâtiment A Niveau 2 - Wc 2 A200; Bâtiment A Niveau 2 - Dégage ment circulation; Bâtiment A Niveau 2 - Bureau Réf U.L.C.V A201; Bâtiment A Niveau 2 - Bureau U.L.C.V A202; Bâtiment A Niveau 2 - Bureau Technicien gestion Flux A203; Bâtiment A Niveau 2 - Sanitaires; Bâtiment A Niveau 2 - Vestiaire Homme; Bâtiment A Niveau 2 - Vestiaire Femme; Bâtiment A Niveau 2 - Dégage ment Vestiaire; Bâtiment A Niveau 2 - D.I.O A207; Bâtiment A Niveau 2 - Bureau 1 DIO A207; Bâtiment A Niveau 2 - Bureau 2 DIO A207; Bâtiment A Niveau 2 - Bureau Responsable ULCV A206; Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305; Bâtiment A Niveau 3 - Local Visio A310; Bâtiment A Niveau 3 - Antenne Avranches A306; Bâtiment A Niveau 3 - Bureau S.N.G.R A309; Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Référent Qualité A311; Bâtiment A Niveau 3 - Sanitaires; Bâtiment A Niveau 3 - Dégage ment Sanitaires; Bâtiment A Niveau 3 - Dégage ment circulation; Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Visio A300; Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleur Social A301; Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Responsable Secteur A302; Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Assistante A303; Bâtiment A Niveau 3 - Local A304; Bâtiment A Niveau 4 - Salle G.I.A.P A406; Bâtiment A Niveau 4 - Responsable G.I.A.P A407; Bâtiment A Niveau 4 - Dégage ment G.I.A.P; Bâtiment A Niveau 4 - Dégage ment circulation; Bâtiment A Niveau 4 - Bureau service gestion A408; Bâtiment A Niveau 4 - Bureau responsable secteur Recouvrement A409; Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410; Bâtiment A Niveau 4 - Référent technique Contentieux A411; Bâtiment A Niveau 4 - Vestiaire homme; Bâtiment A Niveau 4 - Vestiaire femme; Bâtiment A Niveau 4 - Sanitaires; Bâtiment A Niveau 4 - Dégage ment Sanitaires / vestiaires; Bâtiment A Niveau 4 - Bureau contrôleur A400; Bâtiment A Niveau 4 - Bureau formatrice A401; Bâtiment A Niveau 4 - Bureau responsable risque A402; Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Référent Qualité A403; Bâtiment A Niveau 4 - Local A404; Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Chargé d'études A405; Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501; Bâtiment A Niveau 5 - Salle de pause A500; Bâtiment A Niveau 3 - Bureau A308 Responsable :

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103 (Sol)	Dalle de sol
Bâtiment A Niveau 1 - Local Archives C A104 (Sol)	Dalle de sol+chape

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bureaux

Date de construction : < 1997

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Bâtiment A Niveau 1	Espace détente A107
Bâtiment A Niveau 1	Local stockage D.I A106
Bâtiment A Niveau 1	Dégagement palier
Bâtiment A Niveau 1	Local D.D A100
Bâtiment A Niveau 1	Stock Logistique A101
Bâtiment A Niveau 1	Stock Logistique A102
Bâtiment A Niveau 1	Local Archives C A104
Bâtiment A Niveau 1	Local SSI A103
Bâtiment A Niveau 1	Dégagement escalier
Bâtiment A Niveau 1	Local Ménage A105
Bâtiment A Niveau 1	WC
Bâtiment A Niveau 1	Dégagement couloir

Bâtiment A Niveau 1	Local Stockage Informatique A112
Bâtiment A Niveau 1	Local CLIM A111
Bâtiment A Niveau 1	Salle blanche A110
Bâtiment A Niveau 1	Local technique Informatique A109
Bâtiment A Niveau 1	Sanitaires
Bâtiment A Niveau 1	Dégagement Sanitaires
Bâtiment A Niveau 1	Infirmierie A108
Bâtiment A Niveau 2	Palier A904
Bâtiment A Niveau 2	Salle de réunion A205
Bâtiment A Niveau 2	Wc PMR A204
Bâtiment A Niveau 2	Wc
Bâtiment A Niveau 2	Bureau 1 A200
Bâtiment A Niveau 2	Bureau 2 A200
Bâtiment A Niveau 2	Bureau 3 A200
Bâtiment A Niveau 2	Bureau 4 A200
Bâtiment A Niveau 2	Dégagement A200
Bâtiment A Niveau 2	Accueil A200
Bâtiment A Niveau 2	Sas Entrée A200
Bâtiment A Niveau 2	Wc 2 A200
Bâtiment A Niveau 2	Dégagement circulation
Bâtiment A Niveau 2	Bureau Réf U.L.C.V A201
Bâtiment A Niveau 2	Bureau U.L.C.V A202
Bâtiment A Niveau 2	Bureau Technicien gestion Flux A203
Bâtiment A Niveau 2	Sanitaires
Bâtiment A Niveau 2	Vestiaire Homme
Bâtiment A Niveau 2	Vestiaire Femme
Bâtiment A Niveau 2	Dégagement Vestiaire
Bâtiment A Niveau 2	D.I.O A207
Bâtiment A Niveau 2	Bureau 1 DIO A207
Bâtiment A Niveau 2	Bureau 2 DIO A207
Bâtiment A Niveau 2	Bureau Responsable ULCV A206
Bâtiment A Niveau 3	Bureau Travailleurs sociaux A305
Bâtiment A Niveau 3	Local Visio A310
Bâtiment A Niveau 3	Antenne Avranches A306
Bâtiment A Niveau 3	Bureau S.N.G.R A309
Bâtiment A Niveau 3	Bureau Référent Qualité A311
Bâtiment A Niveau 3	Sanitaires
Bâtiment A Niveau 3	Dégagement Sanitaires
Bâtiment A Niveau 3	Dégagement circulation
Bâtiment A Niveau 3	Bureau Visio A300
Bâtiment A Niveau 3	Bureau Travailleur Social A301
Bâtiment A Niveau 3	Bureau Responsable Secteur A302
Bâtiment A Niveau 3	Bureau Assistante A303
Bâtiment A Niveau 3	Local A304
Bâtiment A Niveau 4	Salle G.I.A.P A406
Bâtiment A Niveau 4	Responsable G.I.A.P A407
Bâtiment A Niveau 4	Dégagement G.I.A.P
Bâtiment A Niveau 4	Dégagement circulation
Bâtiment A Niveau 4	Bureau service gestion A408
Bâtiment A Niveau 4	Bureau responsable secteur Recouvrement A409
Bâtiment A Niveau 4	Bureau Contentieux A410
Bâtiment A Niveau 4	Référent technique Contentieux A411
Bâtiment A Niveau 4	Vestiaire homme
Bâtiment A Niveau 4	Vestiaire femme
Bâtiment A Niveau 4	Sanitaires
Bâtiment A Niveau 4	Dégagement Sanitaires / vestiaires
Bâtiment A Niveau 4	Bureau contrôleur A400
Bâtiment A Niveau 4	Bureau formatrice A401
Bâtiment A Niveau 4	Bureau responsable risque A402
Bâtiment A Niveau 4	Bureau Référent Qualité A403
Bâtiment A Niveau 4	Local A404
Bâtiment A Niveau 4	Bureau Chargé d'études A405
Bâtiment A Niveau 5	Salle de réunion A501
Bâtiment A Niveau 5	Salle de pause A500

Bâtiment A Niveau 3	Bureau A308 Responsable
	Salle de réunion A501 N5
	Espace pause A500 N5
	Vestiaire femme N4
	Vestiaire homme N4
	DGT Vestiaire N4
	Bureau A410
	Bureau A408
	Bureau A406
	Couloir
	Bureau A405
	Dégagement N3
	Bureau A303
	Bureau A309
	Vestiaire femme N2
	Vestiaire homme N2
	WC
	Bureau A202
	Dégagement
	Espace détente A107
	Local ménage A105
	Local A101

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA St Grégoire Bât K (Cofrac : 1-5970)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Bâtiment vide de mobilier		X	
Equipements en fonctionnement			X

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison
Bâtiment A Niveau 1 - Local Batterie	Toutes	Absence de clef
Bâtiment A Niveau 1 - Local Rangement	Toutes	Absence de clef

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
BAT A NIVEAU 1	BAT A NIVEAU 1
BAT A NIVEAU 2	BAT A NIVEAU 2
BAT A NIVEAU 3	BAT A NIVEAU 3
BAT A NIVEAU 4	BAT A NIVEAU 4
BAT A NIVEAU 5	BAT A NIVEAU 5

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-070	Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol	P070 (Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	5 m2
ZPSO-074	Bâtiment A Niveau 1 - Local Archives C A104 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol+chape	Dalle de sol+chape	P074 (Bâtiment A Niveau 1 - Local Archives C A104 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	20 m2

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P001 (Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette	P002 (Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Bâtiment A Niveau 5 - Salle de pause A500 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P003 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-004	Bâtiment A Niveau 5 - Salle de pause A500 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P004 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P005 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P006 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Bâtiment A Niveau 4 - Vestiaire femme (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P007 (Bâtiment A Niveau 4 - Vestiaire femme - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Bâtiment A Niveau 4 - Vestiaire femme (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	P008 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Bâtiment A Niveau 4 - Vestiaire femme (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	P009 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette	P010 (Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P011 (Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P012 (Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P013 (Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-014	Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette	P014 (Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P015 (Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P016 (Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P017 (Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P018 (Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	Bâtiment A Niveau 4 - Référent technique Contentieux A411 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P019 (Bâtiment A Niveau 4 - Référent technique Contentieux A411 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	Bâtiment A Niveau 4 - Dégagement circulation (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P020 (Bâtiment A Niveau 4 - Dégagement circulation - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	Bâtiment A Niveau 4 - Dégagement circulation (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette, colle	Moquette, colle	P021 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	Bâtiment A Niveau 4 - Dégagement circulation (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P022 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	Bâtiment A Niveau 4 - Local A404 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P023 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-024	Bâtiment A Niveau 4 - Local A404 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	P024 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	Bâtiment A Niveau 4 - Salle G.I.A.P A406 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P025 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P026 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette, colle	Moquette, colle	P027 (Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol	P028 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P029 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Bâtiment A Niveau 3 - Local Visio A310 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P030 (Bâtiment A Niveau 3 - Local Visio A310 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	Bâtiment A Niveau 3 - Antenne Avranches A306 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P031 (Bâtiment A Niveau 3 - Antenne Avranches A306 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Bâtiment A Niveau 3 - Antenne Avranches A306 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P032 (Bâtiment A Niveau 3 - Antenne Avranches A306 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P033 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-034	Bâtiment A Niveau 3 - Bureau A308 Responsable (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P034 (Bâtiment A Niveau 3 - Bureau A308 Responsable - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Bâtiment A Niveau 3 - Bureau S.N.G.R A309 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P035 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	Bâtiment A Niveau 3 - Dégage ment circulation (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P036 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	Bâtiment A Niveau 3 - Dégage ment circulation (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette+chape	Moquette+chape	P037 (Bâtiment A Niveau 3 - Dégage ment circulation - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	Bâtiment A Niveau 2 - D.I.O A207 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P038 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	Bâtiment A Niveau 2 - Bureau 2 DIO A207 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P039 (Bâtiment A Niveau 2 - Bureau 2 DIO A207 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	Bâtiment A Niveau 2 - D.I.O A207 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P040 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	Bâtiment A Niveau 2 - Vestiaire Homme (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché+peinture	Enduit à base de ciment lissé ou taloché+peinture	P041 (Bâtiment A Niveau 2 - Vestiaire Homme - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	Bâtiment A Niveau 2 - Vestiaire Femme (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	P042 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	Bâtiment A Niveau 2 - Dégage ment circulation (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe mural	Colle de plinthe mural	P043 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-044	Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P044 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol+ragréage	Dalle de sol+ragréage	P045 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation (Sol)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P046 (Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P047 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	Bâtiment A Niveau 2 - Bureau U.L.C.V A202 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P048 (Bâtiment A Niveau 2 - Bureau U.L.C.V A202 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	Bâtiment A Niveau 2 - Bureau U.L.C.V A202 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P049 (Bâtiment A Niveau 2 - Bureau U.L.C.V A202 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	Bâtiment A Niveau 2 - Bureau U.L.C.V A202 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	P050 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P051 (Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	P052 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	Bâtiment A Niveau 2 - Palier A904 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol	P053 (Bâtiment A Niveau 2 - Palier A904 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-054	Bâtiment A Niveau 2 - Salle de réunion A205 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P054 (Bâtiment A Niveau 2 - Salle de réunion A205 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	Bâtiment A Niveau 2 - Bureau Responsable ULCV A206 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol+ragréage	Dalle de sol+ragréage	P055 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	P056 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P057 (Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P058 (Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Gainex et coffres verticaux - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	P059 (Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-060	Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	P060 (Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P061 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette	P062 (Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-063	Bâtiment A Niveau 1 - Salle blanche A110 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Isolant intérieur fibreux	Isolant intérieur fibreux	P063 (Bâtiment A Niveau 1 - Salle blanche A110 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	Bâtiment A Niveau 1 - Salle blanche A110 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre	P064 (Bâtiment A Niveau 1 - Salle blanche A110 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	Bâtiment A Niveau 1 - Local CLIM A111 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P065 (Bâtiment A Niveau 1 - Local CLIM A111 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non +peinture	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non+ peinture	P066 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	Bâtiment A Niveau 1 - Local Stockage Informatique A112 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	P067 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-068	Bâtiment A Niveau 1 - Local Stockage Informatique A112 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P068 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	Bâtiment A Niveau 1 - Local Ménage A105 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché +peinture	Enduit à base de ciment lissé ou taloché+peinture	P069 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-071	Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché +peinture	Enduit à base de ciment lissé ou taloché+peinture	P071 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-072	Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103 (Sol)	5. Revêtements de sol et de murs - Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement) - Chape maigre	Chape maigre	P072 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-073	Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché +peinture	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+peinture	P073 (Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-075	Bâtiment A Niveau 1 - Degagement couloir (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	P075 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-076	Bâtiment A Niveau 1 - Infirmerie A108 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol+ragréage	Dalle de sol+ragréage	P076 (Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT


Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001

Prélèvement : P001

Description : Panneaux et plaques

Localisation : Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-002

Prélèvement : P002

Description : Moquette

Localisation : Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003

Prélèvement : P003

Description : Bandes calicot

Localisation : Bâtiment A Niveau 5 - Salle de pause A500

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004

Prélèvement : P004

Description : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond

Localisation : Bâtiment A Niveau 5 - Salle de pause A500

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005

Prélèvement : P005

Description : Isolant intérieur fibreux

Localisation : Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006

Prélèvement : P006

Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Localisation : Bâtiment A Niveau 5 - Salle de réunion A501

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007

Prélèvement : P007

Description : Panneaux et plaques

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Vestiaire femme

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P008

Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Vestiaire femme

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009

Prélèvement : P009

Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Vestiaire femme

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010

Prélèvement : P010

Description : Moquette

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-011

Prélèvement : P011

Description : Ràgréage

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012

Prélèvement : P012

Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-013

Prélèvement : P013

Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014

Prélèvement : P014

Description : Moquette

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015

Prélèvement : P015

Description : Ragrage

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016

Prélèvement : P016

Description : Panneaux et plaques

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-017

Prélèvement : P017

Description : Isolant intérieur fibreux

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018

Prélèvement : P018

Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019

Prélèvement : P019

Description : Enduit à base de plâtre projeté

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Référent technique

Contentieux A411

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-020

Prélèvement : P020

Description : Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Dégagement circulation

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-021

Prélèvement : P021

Description : Moquette, colle

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Dégagement circulation

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022

Prélèvement : P022

Description : Chape maigre

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Dégagement circulation

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023

Prélèvement : P023

Description : Chape maigre

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Local A404

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024

Prélèvement : P024


Description : Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Local A404

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-025
 Prélèvement : P025
 Description : Ragréage
 Localisation : Bâtiment A Niveau 4 - Salle G.I.A.P A406
 Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-026
 Prélèvement : P026
 Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre
 Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027
 Prélèvement : P027
 Description : Moquette, colle
 Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028
 Prélèvement : P028
 Description : Dalle de sol
 Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029
 Prélèvement : P029
 Description : Chape maigre
 Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-030
 Prélèvement : P030
 Description : Isolant intérieur fibreux
 Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Local Visio A310
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-031

Prélèvement : P031

Description : Panneaux et plaques

Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Antenne Avranches A306

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-032

Prélèvement : P032

Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Antenne Avranches A306

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033

Prélèvement : P033

Description : Chape maigre

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-034

Prélèvement : P034

Description : Chape maigre

Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Bureau A308 Responsable

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-035

Prélèvement : P035

Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Bureau S.N.G.R A309

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-036

Prélèvement : P036

Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Dégagement circulation

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-037
Prélèvement : P037
Description : Moquette+chape
Localisation : Bâtiment A Niveau 3 - Dégagement circulation
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-038
Prélèvement : P038
Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - D.I.O A207
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-039
Prélèvement : P039
Description : Chape maigre
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Bureau 2 DIO A207
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-040
Prélèvement : P040
Description : Chape maigre
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - D.I.O A207
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-041
Prélèvement : P041
Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché+peinture
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Vestiaire Homme
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-042
Prélèvement : P042
Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Vestiaire Femme
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043
Prélèvement : P043
Description : Colle de plinthe mural
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-044
Prélèvement : P044
Description : Enduit de jointolement des plaques de plâtre
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-045
Prélèvement : P045
Description : Dalle de sol+ragréage
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-046
Prélèvement : P046
Description : Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-047
Prélèvement : P047
Description : Isolant intérieur fibreux
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-048
Prélèvement : P048
Description : Enduit de jointolement des plaques de plâtre
Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Bureau U.L.C.V A202
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-049

Prélèvement : P049

Description : Isolant intérieur fibreux

Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Bureau U.L.C.V A202

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-050

Prélèvement : P050

Description : Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Bureau U.L.C.V A202

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-051

Prélèvement : P051

Description : Chape maigre

Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-052

Prélèvement : P052

Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Dégagement circulation

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-053

Prélèvement : P053

Description : Dalle de sol

Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Palier A904

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-054

Prélèvement : P054

Description : Chape maigre

Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Salle de réunion A205

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-055

Prélèvement : P055

Description : Dalle de sol+ragréage

Localisation : Bâtiment A Niveau 2 - Bureau Responsable ULCV A206

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-056

Prélèvement : P056

Description : Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-057

Prélèvement : P057

Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-058

Prélèvement : P058

Description : Panneaux et plaques

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-059

Prélèvement : P059

Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonné

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-060

Prélèvement : P060

Description : Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-061
Prélèvement : P061
Description : Chape maigre
Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-062
Prélèvement : P062
Description : Moquette
Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-063
Prélèvement : P063
Description : Isolant intérieur fibreux
Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Salle blanche A110
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-064
Prélèvement : P064
Description : Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre
Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Salle blanche A110
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-065
Prélèvement : P065
Description : Chape maigre
Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local CLIM A111
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-066
Prélèvement : P066
Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non+ peinture
Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-067

Prélèvement : P067

Description : Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local Stockage Informatique A112

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-068

Prélèvement : P068

Description : Chape maigre

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local Stockage Informatique A112

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-069

Prélèvement : P069

Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché+peinture

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local Ménage A105

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-070

Prélèvement : P070

Description : Dalle de sol

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103

Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-071

Prélèvement : P071

Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché+peinture

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-072

Prélèvement : P072

Description : Chape maigre

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-073

Prélèvement : P073

Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+peinture

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local SSI A103

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-074

Prélèvement : P074

Description : Dalle de sol+chape

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Local Archives C A104

Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-075

Prélèvement : P075

Description : Enduit de jointoiment des plaques de plâtre

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Degagement couloir

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-076

Prélèvement : P076

Description : Dalle de sol+ragréage

Localisation : Bâtiment A Niveau 1 - Infirmerie A108

Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

Planche de repérage technique

N° planche : 1/5

Nom du plan :
BAT A NIVEAU 1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Caen
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS
30030
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Adresse du bien :

CAF Siège Social
Bâtiment A
63 Boulevard Amiral Gauchet
50300 AVRANCHES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CHNCA -
BI3280000000157
Rédacteur : Didier CHIBON
Date : 15/08/2023

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 2/5

Nom du plan :
BAT A NIVEAU 2

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Caen
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS
30030
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Adresse du bien :
CAF Siège Social
Bâtiment A
63 Boulevard Amiral Gauchet
50300 AVRANCHES

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2307CHNCA - BI3280000000157
Rédacteur : Didier CHIBON
Date : 15/08/2023

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :3/5

Nom du plan :
BAT A NIVEAU 3

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Caen
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS
30030
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Adresse du bien :
CAF Siège Social
Bâtiment A
63 Boulevard Amiral Gauchet
50300 AVRANCHES

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2307CHNCA - BI3280000000157
Rédacteur : Didier CHIBON
Date : 15/08/2023

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche :4/5

Nom du plan :

BAT A NIVEAU 4

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Caen
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS
30030
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Adresse du bien :

CAF Siège Social
Bâtiment A
63 Boulevard Amiral Gauchet
50300 AVRANCHES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CHNCA -
BI3280000000157
Rédacteur : Didier CHIBON
Date : 15/08/2023

Commentaires :




Planche de repérage technique

N° planche : 5/5

Nom du plan :

BAT A NIVEAU 5

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Caen
267 rue Marie Curie - ZI de la Sphère-CS
30030
14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX


Adresse du bien :

CAF Siège Social
Bâtiment A
63 Boulevard Amiral Gauchet
50300 AVRANCHES

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2307CHNCA - BI3280000000157
Rédacteur : Didier CHIBON
Date : 15/08/2023

Commentaires :



ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7008 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7008
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P001 - Panneaux et plaques - Batiment A Niveau 5 - Salle de reunion A501
Description ITGA	Couche souple blanche / Colle polymère jaune / Matériau fibreux jaune

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Couche souple blanche non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7010 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7010
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P002 - Moquette - Batiment A Niveau 5 - Salle de reunion A501
Description ITGA	Moquette grise avec couche bitumineuse

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7012 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7012
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P003 - Bandes calicot - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M/D/A. (2) Analyse : JNN (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7014 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7014
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P004 - Isolant pose dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7016 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7016
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P005 - Isolant interieur fibreux - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau fibreux jaune non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	MOLP + META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7018 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7018
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P006 - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Batiment A Niveau 1 - Espace detente A107
Description ITGA	Papier / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau fibreux jaune

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + Matériau fibreux jaune non séparable	MOLP + META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7019 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7019
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P007 - Panneaux et plaques - Batiment A Niveau 4 - Vestiaire femme
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AUG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7020 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7020
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P008 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit gris en vrac	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AKV (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7021 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7021
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P009 - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Batiment A Niveau 1 - Espace detente A107
Description ITGA	Peinture / Matériau gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + (Matériau gris non séparable)	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AKV (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Nolwenn MIGAUD** Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7022 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7022
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P010 - Moquette - Batiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410
Description ITGA	Moquette bleue avec couche bitumineuse

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette bleue avec couche bitumineuse	META (B) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7023 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7023
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P011 - Ragréage - Batiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410
Description ITGA	Ragréage gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Ragréage gris en vrac	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7024 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7024
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P012 - Enduit de jointoiment des plaques de platre - Batiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410
Description ITGA	Enduit plâtreux gris / Carton

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux gris non séparable + Carton non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : SMY (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7025 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7025
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P013 - Enduit de jointoiment des plaques de platre - Batiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410
Description ITGA	Papier peint / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Papier peint non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : AFE (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7026 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7026
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P014 - Moquette - Batiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410
Description ITGA	Moquette bleue avec couche bitumineuse

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette bleue avec couche bitumineuse	META (B) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MYF

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7027 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7027
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P015 - Ragréage - Batiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410
Description ITGA	Papier peint / Ragréage gris en faible quantité

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► (Papier peint non séparable) + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7028 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7028
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P016 - Panneaux et plaques - Batiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : SYO (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7029 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7029
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P017 - Isolant interieur fibreux - Batiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410
Description ITGA	Matériau fibreux jaune

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7030 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7030
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P018 - Enduit de jointoiment des plaques de platre - Batiment A Niveau 4 - Bureau Contentieux A410
Description ITGA	Papier peint / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Papier peint non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7031 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7031
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P019 - Enduit a base de platre projete - Batiment A Niveau 4 - Referent technique Contentieux A411
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7032 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7032
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P020 - Enduit de jointoiment des plaques de platre - Batiment A Niveau 4 - Degagement circulation
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyse : AFE (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7033 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7033
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P021 - Moquette, colle - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Moquette grise / Colle polymère jaune

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette grise	META (B) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AKV
► Colle polymère jaune	META (B) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7034 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7034
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P022 - Chape maigre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7035 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7035
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P023 - Chape maigre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau gris en vrac	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7036 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7036
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P024 - Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre - Batiment A Niveau 1 - Espace detente A107
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc en vrac + Carton non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7037 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7037
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P025 - Ragréage - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Ragréage gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Ragréage gris en vrac	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7038 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7038
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P026 - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7039 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7039
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P027 - Moquette, colle - Batiment A Niveau 3 - Bureau Travailleurs sociaux A305
Description ITGA	Moquette beige avec couche souple / Colle polymère jaune

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette beige avec couche souple	META (B) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM
► Colle polymère jaune	META (B) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7040 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7040
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P028 - Dalle de sol - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Colle polymère beige / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle polymère beige + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM (2)
► Revêtement souple beige	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7041 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7041
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P029 - Chape maigre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau gris en vrac	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7042 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7042
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P030 - Isolant interieur fibreux - Batiment A Niveau 3 - Local Visio A310
Description ITGA	Matériau fibreux marron

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 7 Nombre de supports d'analyse : 12	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AKV

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7043 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7043
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P031 - Panneaux et plaques - Batiment A Niveau 3 - Antenne Avranches A306
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DVH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7044 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7044
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P032 - Enduit de jointoiment des plaques de platre - Batiment A Niveau 3 - Antenne Avranches A306
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7045 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7045
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P033 - Chape maigre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau gris en vrac	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7046 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7046
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P034 - Chape maigre - Batiment A Niveau 3 - Bureau A308 Responsable
Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau gris en vrac	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7047 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7047
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P035 - Enduit de jointoiment des plaques de platre - Batiment A Niveau 1 - Espace detente A107
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7048 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7048
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P036 - Enduit de jointoiment des plaques de platre - Batiment A Niveau 1 - Espace detente A107
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7049 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7049
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P037 - Moquette+chape - Batiment A Niveau 3 - Degagement circulation
Description ITGA	Moquette bleue avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette bleue avec couche bitumineuse	META (B) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM
► Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7050 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7050
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P038 - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : AFE (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7051 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7051
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P039 - Chape maigre - Batiment A Niveau 2 - Bureau 2 DIO A207
Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau gris en vrac	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7052 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7052
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P040 - Chape maigre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SYO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7053 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7053
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P041 - Enduit a base de ciment lisse ou taloché+peinture - Batiment A Niveau 2 - Vestiaire Homme
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7054 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7054
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P042 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit compact gris	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste(s) : REM / KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7055 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7055
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P043 - Colle de plinthe mural - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Colle polymère jaune / Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle polymère jaune non séparable + (Peinture non séparable) + (Toile fibreuse blanche non séparable) + (Matériau plâtreux blanc non séparable)	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SYO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7056 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7056
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P044 - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : MYF (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7057 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7057
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P045 - Dalle de sol+ragréage - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple marron	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SYO
► (Colle polymère jaune non séparable) + Ragréage gris non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SYO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7058 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7058
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P046 - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - Batiment A Niveau 2 - Degagement circulation
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM (2)
Carton non séparable	Non analysé			

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7059 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7059
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P047 - Isolant interieur fibreux - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7060 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7060
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P048 - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre - Batiment A Niveau 2 - Bureau U.L.C.V A202
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7061 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7061
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P049 - Isolant interieur fibreux - Batiment A Niveau 2 - Bureau U.I.C.V A202
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7062 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20053
Echantillon ITGA : IT142308-7062
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P050 - Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre - Batiment A Niveau 1 - Espace detente A107
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Nolwenn MIGAUD Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7160 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7160
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P051 - Chape maigre - Batiment A Niveau 2 - Degagement circulation
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7162 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7162
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P052 - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Batiment A Niveau 1 - Espace detente A107
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peintures multiples non séparable + (Matériau plâtreux blanc non séparable)	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7164 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7164
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P053 - Dalle de sol - Batiment A Niveau 2 - Palier A904
Description ITGA	Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple rouge	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable		Non analysé		

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7166 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7166
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P054 - Chape maigre - Batiment A Niveau 2 - Salle de reunion A205
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7168 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7168
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P055 - Dalle de sol+ragréage - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement cassant beige	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB
Colle polymère jaune	Non analysé			
► Revêtement souple beige	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MYF
► (Colle polymère jaune non séparable) + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MYF (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7170 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7170
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P056 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Moquette beige / Matériau plâtreux rose en vrac avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette beige non séparable + Matériau plâtreux rose en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7172 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7172
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P057 - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre - Batiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109
Description ITGA	Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux rose avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : AFE (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
- (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7173 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7173
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P058 - Panneaux et plaques - Batiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige / Couche d'aluminium

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)
Couche d'aluminium	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7176 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7176
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P059 - Enduit de jointoiment des plaques de plâtre cartonne - Batiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109
Description ITGA	Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7178 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7178
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P060 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - Batiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109
Description ITGA	Moquette beige / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette beige non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : AFE (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
 (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7180 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7180
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P061 - Chape maigre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Peinture en vrac / Matériau beige hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► (Peinture en vrac non séparable) + Matériau beige hétérogène non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7181 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7181
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P062 - Moquette - Batiment A Niveau 1 - Local technique Informatique A109
Description ITGA	Moquette beige avec couche bitumineuse

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette beige avec couche bitumineuse	META (B) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MYF

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7184 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7184
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P063 - Isolant interieur fibreux - Batiment A Niveau 1 - Salle blanche A110
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : REM

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7186 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7186
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P064 - Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre - Batiment A Niveau 1 - Salle blanche A110
Description ITGA	Colle beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Colle beige	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7188 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7188
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P065 - Chape maigre - Batiment A Niveau 1 - Local CLIM A111
Description ITGA	Matériau compact gris / Matériau compact gris hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau compact gris + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SYO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7190 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7190
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P066 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non+ peinture - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AFE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7192 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7192
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P067 - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Moquette beige avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Moquette beige avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : SYO (3)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
 (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7194 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7194
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P068 - Chape maigre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Matériau beige en vrac hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7196 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7196
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P069 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche+peinture - Batiment A Niveau 1 - Espace detente A107
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit beige en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en vrac non séparable + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JNN (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7198 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7198
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P070 - Dalle de sol - Batiment A Niveau 1 - Local SSI A103
Description ITGA	Dalle dure cassante verte / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Dalle dure cassante verte	META (B) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AKV
Colle polymère jaune en faible quantité	Non analysé			

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7200 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7200
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P071 - Enduit a base de ciment lisse ou taloc+peinture - Batiment A Niveau 1 - Espace detente A107
Description ITGA	Peinture / Enduit compact beige hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SMY (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7201 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7201
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P072 - Chape maigre - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Matériau compact beige hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SMY

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7202 EN DATE DU 09/08/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7202
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P073 - Enduit a base de platre lisse ou taloche+peinture - Batiment A Niveau 1 - Local SSI A103
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AKV (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7203 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7203
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA_-_BI3280000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI3280000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P074 - Dalle de sol+chape - Batiment A Niveau 1 - Local Archives C A104
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple beige	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB
► (Colle polymère jaune non séparable) + Ragréage gris non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (3)
► (Colle bitumineuse noire non séparable) + Ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	MOLP le 09/08/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : MHE (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 2

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7203 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7204 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7204
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P075 - Enduit de jointoiment des plaques de platre - Batiment A Niveau 1 - Espace detente A107
Description ITGA	Enduit plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 08/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KOB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT142308-7205 EN DATE DU 09/08/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC CAEN (CHNCA)
M. Didier CHIBON
CODE SITE : CHNCA 21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT1423-20054
Echantillon ITGA : IT142308-7205
Reçu au laboratoire le : 07/08/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2307CHNCA - BI328000000157_2023_08_04_1619_4577
Dossier client	2307CHNCA - BI328000000157 - CAF Siege Social Batiment A 63 Boulevard Amiral Gauchet 50300 AVRANCHES
Echantillon	P076 - Dalle de sol+ragréage - Batiment A Niveau 1 - Espace détente A107
Description ITGA	Revêtement souple bleu et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple bleu et noir	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SMY
► (Colle polymère jaune non séparable) + Ragréage gris non séparable	META (A) le 09/08/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : SMY (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Mane Tsi CHU Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 24

Page 1 / 1

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CHIBON Didier
sous le numéro 22-1616

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☒	Amiante sans mention	Prise d'effet : 14/03/2022	Validité : 13/03/2029
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Amiante avec mention	Prise d'effet : 26/04/2022	Validité : 13/03/2029
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	DPE individuel	Prise d'effet : 28/07/2022	Validité : 27/07/2029
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Gaz	Prise d'effet : 06/07/2022	Validité : 05/07/2029
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	CREP	Prise d'effet : 26/04/2022	Validité : 25/04/2029
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Termites Métropole	Prise d'effet : 26/04/2022	Validité : 25/04/2029
	<i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i> Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Electricité	Prise d'effet : 06/07/2022	Validité : 05/07/2029
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		

22-1616 - v4 - 03/08/2022



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**

📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Le contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Le contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 02/12/2022

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA, au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre, TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA, au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers, Siren 775 699 309, TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA, au capital de 14 627 854,68 € - 372 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA, au capital de 31 275 660 6451, 392, 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.